




المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٨ / الدورة الصيفية

وثيقة رسمية/محدودة

مدة الامتحان : ٣٠ : ١

المبحث : علوم صناعية خاصة (ميكانيك الإنتاج) / ف ٢

اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠١٨/٧/١٢

الفرع : الصناعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤)، علماً بأن عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (٢٥ علامة)

(٧ علامات)

أ) المكشطة النطاحة من آلات التشغيل الهامة، والمطلوب:

١- اذكر الأمر الذي تتميز به المكشطة النطاحة عن المخرطة.

٢- وضح طريقة حركة أداة القطع.

٣- ما هو مشوار القطع؟

٤- كيف يمكن تشغيل السطوح غير المنتظمة على المكشطة النطاحة؟

(٣ علامات)

ب) مكشطة يستغرق شوطها (٢٠) ثانية، احسب زمن مشوار الرجوع.

ج) يُعد اختيار نوع الشعلة المناسبة لعملية القص بالأوكسي أستيلين عامل مهم للحصول على خط قص جيد،

(٦ علامات)

والمطلوب:

١- يعتمد اختيار نوع الشعلة المناسبة على عاملين اثنين، اذكرهما.

٢- ما نوع الشعلة المستخدمة لقص معظم أنواع الفولاذ؟


(٩ علامات)

د) يبين الشكل أدناه مشعل القص بالأوكسي أستيلين، والمطلوب:

١- ما نوع هذا المشعل حسب طريقة مزج الغازين؟

٢- ماذا يُدعى هذا النوع من المشاعل؟ ولماذا؟

٣- اذكر مدلولات الأرقام من (١-٥) المبينة على الشكل.



يتبع الصفحة الثانية/...

الصفحة الثانية

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

أ) ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (x) أمام العبارة الخاطئة في ما يأتي، وانقل الإجابة إلى دفترك (١٠ علامات)

١- عمق القطع في المكشطة النطاحة يؤثر إيجابياً على مقاومة الآلة.

٢- عند كشط السطوح العمودية في حالة قطع المجاري الضيقة يجب تميل مريط السكين بزاوية (١٥°-٢٠°).

٣- يتم تركيب سكين التخشين في عملية الكشط في نهاية التشغيل.

٤- يتطلب القص بالفوس الكهربائي استخدام تيار كهربائي بشدة أعلى من ذلك المستخدم في اللحام بالفوس الكهربائي.

٥- يحتاج قص الجرف في القص بالفوس الكهربائي والهواء المضغوط إلى زاوية ميل للإكترود أعلى منها في حالة القص النافذ.

ب) يمكن تمييز نوعين من سكاكين الكشط حسب طريقة الاستخدام، افكرهما. (٤ علامات)

ج) عمق القطع من الأمور التي تؤثر في عملية القطع عند استخدام المكشطة النطاحة، والمطلوب: (٨ علامات)

١- عزف عمق القطع.

٢-، اذكر ثلاثة من الأمور التي تؤثر بها زيادة عمق القطع في عملية الكشط.

د) يُعد الفولاذ الذي لا يصدأ صعب القص بواسطة الأوكسي أستيلين، فسّر ذلك؟ (٣ علامات)

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

أ) يتكون هذا الفرع من (٥) فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها على الترتيب. (١٠ علامات)

١- المعادلة الآتية تحدد طول شوط المكشطة النطاحة حيث (ل) تمثل طول الشوط، (ع) تمثل طول قطعة

العمل، (خ) تمثل خلوص بداية الشوط، (خ١) تمثل خلوص نهاية الشوط:

$$\text{ب) } ل = ع + خ١$$

$$\text{أ) } ل = ع + خ$$

$$\text{د) } ل = ع + خ - خ١$$

$$\text{ج) } ل = ع + خ + خ١$$

٢- تُستخدم أدوات القطع المصنعة من فولاذ السرعات العالية لكشط سطوح قطعة العمل المصنعة من:

ب) المعادن الخفيفة

أ) حديد الزهر

د) النولاذ المصنّاد

ج) الفولاذ السبائكي

الصفحة الثالثة

٢- تُستخدم عملية الشطف المائل بالقوس الكهربائي لـ :

- أ) إزالة جزء من اللحام
ب) إزالة التقوية الزائدة لخط اللحام
ج) تحضير حواف قطعة العمل لوصلة شطفة (V)
د) فصل جزء من قطعة العمل

٤- في القوس بالقوس الكهربائي والهواء المضغوط كان قطر الإلكترود (٦,٤) مم، لذلك يُستخدم ضغط هواء مقداره:

- أ) (١) بار
ب) (٢,٨) بار
ج) (٤,٦) بار
د) (٥,٦) بار

٥- الإختلاف الوحيد بين معدات القوس ومعدات اللحام بالأوكسي أستيلين، هو:

- أ) أسطوانات الأوكسجين
ب) أسطوانات الأستيلين
ج) مشعل القوس بدلاً من مشعل اللحام
د) منظّمات الأوكسجين والأوكسي أستيلين

ب) دليل (وصلة) القوس المائل (الشطف) هو أحد أدلة القوس الميكانيكي في القوس بالأوكسي أستيلين، والمطلوب: (٦ علامات)

- ١- ما الهدف الرئيس من استخدام أدلة القوس؟
٢- كيف يمكن الحصول على قوس بزوايا الميل المطلوب؟
٣- كيف يمكن استخدام هذا الدليل للقوس المستقيم القائم؟

ج) تُعد عملية القوس بالقوس الكهربائي من طرائق القوس الهامة، والمطلوب: (٩ علامات)

- ١- تمتاز عملية القوس هذه بميزتان هامتان، اذكرهما.
٢- ما العيب الرئيس في خط القوس الناتج؟
٣- لماذا تُستخدم عملية القوس السطحي؟

السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

أ) تعتمد حركة إلكترود القوس المعدني وزاوية ميله في أثناء عملية القوس على عوامل عدة، اذكر أربعة منها.

(٨ علامات)

ب) يحتوي مشعل القوس بالأوكسي أستيلين في مقدمته على فالة خاصة للقوس، والمطلوب: (٧ علامات)

- ١- مم تُصنع معظم هذه الفالات؟
٢- اذكر سببين لتباين تصاميم هذه الفالات.
٣- يعتمد اختيار هذه الفالات على عاملين، اذكرهما.

الصفحة الرابعة

(ج) عُلِّلْ ما يأتي:

(٤ علامات)

١- يجب استخدام نظام تهوية جيد في منطقة القص بالقوس الكهربائي.

٢- لا يمكن قص الألومنيوم بوساطة الأوكسي أستيلين.

(د) صل بين أرقام العبارات في العمود الأول وما يناسبها من رموز الإجابات في العمود الثاني، وانقلها إلى دفتر إجابتك (٦ علامات)

العيوب المتوقعة

العوامل المؤثرة في خط القص

أ) حدوث قطع خفيف عند الحافة

١) السرعة العالية جداً لحركة مشعل القص

ب) توسيع خط القص في الجزء العلوي من سطح القص

٢) السرعة البطيئة لحركة مشعل القص

ج) عدم اكتمال عملية القص

٣) الضغط العالي لتيار الأوكسجين

د) تشكّل خبث قاسٍ عند حافة سطح القص السفلي تصعب إزالته

LEARN 2 BE

تم تحميل هذا الملف من موقع الأوائل التعليمي

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

www.awa2el.net

صفحة رقم (٤)

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الرابع
	١- تعد حركة الألف ودوا الحرفي على
٩٤	١- سدد القطعة بمراد خصف ٢- يشا من تحت العين بطلوب ٣- تكون العين بطلوب ٤- علاوة كز لقطعة بطلوب
١٠٨	١- لضع معجم الفوائد مع سياتك والخاس ٢- شيان الفوائد لضعها ٣- استخرها ٤- عازات الاجزاف استخدمها ٥- لغيرا حشر الفناء على ٦- سدد العشاء اذ قصه ٧- نوع العين بطلوب ٨- علاوة (١) علاوة (٢) علاوة (٣) علاوة (٤)
	١- على
١٠١	١- لأنه عليم لغير تتنج كيات كبره من الخواك ٢- الألف ٣- لغير خصه لا لومئوم لدر كسا مسيليه لغير اجنائه ٤- على الحرف ٥- علاوة (١) علاوة (٢) علاوة (٣) علاوة (٤)
١٠٥	١- السعه العاليه صا لخره مقل لغير ٢- السعه العاليه لخره مقل لغير ٣- السعه العاليه لشار لدر كسين ٤- جردون قطع صنفين عند الحاقه ٥- لوسع مقل لغير على لخره لعلو مقل لغير ٦- لخدم اكنال عمليه لغير ٧- لغير فاس لخره مقل لغير لعلو ٨- لغير اذ الله
	١- الجواب ٢- ١ ٣- ٢ ٤- ٣ ٥- ٤ ٦- ٥