


بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / التكميلي

(وثيقة مجانية/محدود)

مدة الامتحان: ٣٠ د. س

اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٠١٩/٠٧/٣١

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة (الميكانيكا العامة) / م٤

الفرع : الصناعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددتها (٤)، علمًا بأن عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (١٥ علامة)

أ) يُعد القص بالأوكسي أستيلين للمعادن الحديدية من طائق القص المستخدمة بفعالية في مجال الصناعات والإنشاءات المعدنية، والمطلوب:

- ١- تؤثر عدة عوامل في خط القص تؤدي إلى تكون الخبث في عمليات القص، اذكر ثلاثة منها.
- ٢- كيف يمكن منع تكون الخبث على أحد جانبي القص.
- ٣- ما الشعلة المناسبة لعملية القص.

ب) عَرَفْ مفهوم عمق القطع في المكشطة النطاحة.

ج) قارن بين استخدامات وجه اللحام ذو زجاج معتم عند القص بالقوس الكهربائي من حيث:

- ١- شدة التيار المستخدم لعملية القص.
- ٢- درجة تعليم الزجاج.

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

أ) يتطلب تصنيع منتجات حديد الزهر وصيانتها استخدام أعمال اللحام بالقوس الكهربائي والأوكسي أستيلين، والمطلوب:

- ١- يراعى في تحضير الشقوق لعملية اللحام ثلاثة أمور هامة، اذكرها.
- ٢- يتم تسخين حديد الزهر قبل البدء بعملية اللحام، علل ذلك.
- ٣- ما الهدف من استخدام مساعدات الصهر في لحام حديد الزهر بالأوكسي أستيلين.


يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية

- ب) لتجنب المخاطر التي يمكن أن ت Stem من عمليات القص بالقوس الكهربائي يجب اتباع متطلبات السلامة، عدد أربعة من هذه المتطلبات.
- ج) هناك أمور يجب مراعاتها لتخفيف صعوبة اللحام بالقوس الكهربائي في وضع فوق الرأس والناتجة من الوضع غير المرغوب لعامل اللحام، ذكر اثنين منها.
- (٤ علامات)
- د) يستخدم طول قوس أطول قليلاً في لحام حديد الزهر بالقوس الكهربائي منه في لحام حديد الفولاذ، علّ ذلك.
- (علامتان)

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

- أ) تُعد الكترودات القص الكربونية التي تستخدم مع التيار المستمر من أكثر الإلكترونات الكربونية شيوعاً، اذكر ثلاثة من ميزاتها.
- ب) تجهز أدوات القطع وتبصّط حواجزها وزواياها لكي تصبح مناسبة لعملية الكشط، والمطلوب:
- ١- إلى ماذا تؤدي زيادة العزم في سكين القطع خلال عملية الكشط.
 - ٢- ما سبب زيادة الحرارة الناشئة في عملية القطع في أثناء عملية الكشط.
- ج) يبيّن الشكل أدناه عناصر تحديد طول شوط النطاحة، والمطلوب: اكتب مدلولات الأرقام من (١ - ٦) المبينة على الشكل.



- د) ما استخدامات عمليات القص بالأوكسي أستيلين الآتية:
- ١- القص المستقيم القائم.
 - ٢- القص المستقيم المائل.
 - ٣- الجرف.
- هـ) وضح مفهوم اللحام بالقوس الكهربائي في وضع فوق الرأس.
- (٦ علامات)
- (٣ علامات)

يتابع الصفحة الثالثة ...

الصفحة الثالثة

سؤال الرابع: (٢٥ علامة)

- أ) اذكر ثلاثة من ميزات استخدام تيار الهواء المضغوط في عملية القص بالقوس الكهربائي. (٦ علامات)
- ب) أكمل الفراغ في العبارات الآتية، وانقل الإجابة إلى دفتر إجابتك. (١٠ علامات)
- ١ - عند كشط السطوح الأفقيّة يتم تحريك طاولة الآلة حتى يصبح السطح المراد تشغيله في موازاة ويتم إبعاد أداة القطع عن بداية حافة السطح المراد تشغيله أفقياً مسافة بتحريك طاولة الآلة، وضبط عمق القطع عن طريق وتشغيل الآلة عن طريق.....
 - ٢ - لحام الخط الثاني لوصلة (T) بالقوس الكهربائي في وضع فوق الرأس يسمى خط
 - ٣ - يعتمد اختيار نوع الشعلة المناسبة لعملية قص المعادن الحديدية بالأوكسي أستيلين على نوع و
 - ٤ - يوجد نوعان من الحوامل لسكين الكشط في المكشطة النطاقة هما حامل كشط وحامل كشط
 - ٥ - تستخدم قطبية في حالة لحام حديد الزهر بالتياز المستمر.

ج) يتكون هذا الفرع من (٥) فرات، لكل فرقة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها على الترتيب. (٥ علامات)

١ - عند كشط السطوح الزاوية فإنه يتم إمالة مربط الأداة بعيداً عن السطح المراد تشغيله بمقدار:

- (أ) (٥١٠ - ٥٢٥)
 (ب) (٥٣٠ - ٥٤٥)
 (ج) (٥٤٠ - ٥٣٥)
 (د) (٥١٥ - ٥٢٠)

٢ - مكشطة يستغرق شوطها (١٠) ثوان، فإن زمن مشوار الرجوع هو:

- (أ) (٨) ثوان
 (ب) (٦) ثوان
 (ج) (٤) ثوان
 (د) (٣) ثوان

٣ - تبلغ درجة الإحمرار للفولاذ خلال عملية تسخين منطقة القص بلهب الأوكسي أستيلين هي:

- (أ) (٨٧١ - ٩٧٢ ° س)
 (ب) (٥٧٠ - ٣٧١ ° س)
 (ج) (٤٧٢ - ٣٦٠ ° س)
 (د) (٢٧٠ - ٣٧١ ° س)

يتبع الصفحة الرابعة

الصفحة الرابعة

٤- بعد عملية لحام حديد الزهر تتم عملية التبريد لقطعة العمل بوساطة:

- أ) الماء البارد ب) الماء الساخن ج) فرن خاص
د) الهواء

٥- يتصرف حديد الزهر الطرائق بأنه:

- أ) غير قابل للصدب
ب) غير قابل للحام
ج) صعوبة تشغيله على المخرطة
د) قابل للحام

٦- ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) أمام العبارة الخاطئة في ما يأتي، ثم انقل الإجابة إلى دفترك.
(٤ علامات)

١- يُخصص سكين التخسين في المكشطة لإزالة كمية كبيرة من المعدن في كل شوط.

٢- عند القص بالأوكسي أستيلين فإن سرعة القص البطيئة تزيد في عمق خط الجرف وعرضه.

٣- تكون قيمة شدة التيار المستخدم لحام حديد الزهر أكبر من شدة التيار المستخدم في لحام الفولاذ.

٤- يساعد الفسفور على زيادة خاصية السيولة في حديد الزهر.



صفحة رقم (١)

المبحث : علم صناعي (صياغة وفتح)

الفرع : الصناعي

مدة الامتحان: ٢٠٣٠

التاريخ : ٢١/٧/٢٠١٩

رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة النموذجية :

السؤال الاول : (١٥ علامة)

١١٩ - ١٤٠

- (١) ١- شرطة لابد السخونة المسبعة
٢- تبعد ابتدء السخونة المسقوفة بخط قطعة العمل
٣- سرعة حركة متصلة العرق
٤- صنف خط شمار او كثيف العرق

١٤١

مطلوب (٣٨ علامة).

١٤٢

- (٢) احواله مدخل العرق (٣٠) يتأثر القطعة المراد الخلق منها
(٣ علامة).

١٤٣

(٣) صناعاته / موفرة خليلاً

٦٨

- ب) عمود العظام : هو صفات اسوار المعدة المزالة بعد سحب العظام
ويقتصر عموداً على سطح المعدة.

١١١

- (٤) ١- استخدام سيار قص حبر (٥٥ أصبع) درجة الحرارة (١٥)
٢- استخدام سيار قص أعلى من (٥٥) أصبع درجة الت��م (٤١)
(٢٢ علامة)

رقم الصفحة
في الكتابالسؤال الثاني (٥ علامة)

١) ١- تكرر المطلوب الفعل للاشارة

٢- عمل تعيين على بعد (١) كم من زوايا الشو

٣- توسيع عرض الشو (٤٧ علامة)

٤) ٤- وذلك لتقليل امكانية حدوث التساقط، ومحاجة استخدام سرعة طام أعلى.

٥) ٥- يزيد في خاصية حيوانه بعد ازدهار الم فهو ويعمل على
الائم وصولاً على صفو الوابط والراكب في اعلى درجة العبر
في انتشار عملية الاصناف.

ب) ٦- ارتداد طالب الراوية المصوّدة من اجل

٧- انتقام وجه طام ذي رجاح معن

٨- إزالة المواد المقابلة للارتفاع مع منظمة العصر

٩- انتقام طام مزورة جيد في منظمة العصر.

١٠- انتقام سادات حماقة للأذن.

١١- انتقام الراود المفخوط فقط لعملية القمع وعمليات الارتكاب المفخوط

(المطلوب أربع فنون) مطلوب (٤٧ علامة)

١٢) ١- عدم الوعي لدى خط الایام وبالأحرى

٢- التقد المعنوي بارتفاعات خط الایام في انتشار عملية الاصناف

٣- عمل الابل على الكائن.

مطلوب (٤٧ علامة)

د) ١٣) ٤- وذلك لتخفيف حركة بركه العصر

(٤ علامة).

رقم الصفحة
في الكتابالسؤال الثالث (٥ علامة)

٩١

- ١- انخفاض معدل الكثافة المتباعدة
٢- تبات القوس المسؤول عن انتفاخها

(٣ علامة)

١٠

- ١) اهتزاز الكسر في اثناء القطع والبعض دفع القطع

(٤ علامة)

٤. طوب بستو

١. صواع بظام

٧١

٤. ملوكن بابا بستو

٣. ملوكن بابا بستو

٦. قطعة بصل.

٥. بدرمة

(٦ علامة)

١١٥

- ١- يستخدم لفصل القطع الى اجزاء

١١٧

- ٢- يستخدم لعملات القطع لختم حواجز القطع

- ٣- يستخدم لختم حفنة L او L على حواجز قفل وعملات الحما

(٣ علامة)

٧٨

- ٤) الماء القسر الامر الذي يوضع فوق الرأس، هو الموضع الذي تكون فيه قطعة العمل في مستوى أعلى من مستوى رأس عامل الماء، وهي وضعي افضل أي مواز للسوى الأرضي ولو ان خط الماء في الجهة الـ خطي من قطعة العمل.

(٣ علامة)

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الرابع (٥٠ علامة)
٩٨+٩٧	<p>١. امكانية الفحص بفاعلية في أي وقت</p> <p>٢. سرعة عملية القطع</p> <p>٣. درجة حرارة لحظة العصر</p> <p>٤. قلة التسخّن في ملحة العمل أو الغرافة</p> <p>٥. خطوب (٣٠ علامة)</p>
٧٨-٧٧	<p>٦) ١. الخد الفاطم للسكنى - ٥٠ علامة - خزان الرائحة المخزنة</p> <p>٧) ٢. التعبئة</p>
١٤	<p>٣. المعدن المراوح وصه - حمل المعدن</p>
٧٩	<p>٤. خارجي - داخلي</p>
١٢٩	<p>٥. معلوسة / الالكترووجين</p>
	<p>كل فراغ (١٠ علامة)</p>
٨	٦) ١ - د
٧	٦) ٢ - د
١٤	٦) ٣ - د
١٢٦	٦) ٤ - د
١٢٧	٦) ٥ - د
	(٥٠ علامة)
٧٤	٧) ١. نعم
١١٧	٧) ٢. نعم
١٢٨	٧) ٣. لا
١٢٦	٧) ٤. نعم
	(٤٠ علامة)