بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

١٥٣ ٤ ٣

ن ب ن S

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٧ / الدورة الشتوية

(وثيقة محمية/محدود)

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة/الكهرباء/المستوى الثالث — مدة الامتحان : ١ : ٣٠ — د س

الفرع : الصناعي — اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠١٧/١/١٢م

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤)، علمًا بأن عدد الصفحات (٢).

السؤال الأول: (١٥ علامة)

أ) محرّك تيار متناوب سرعته (١٨٠٠) دورة وله أربعة أقطاب، احسب تردّد المصدر. (٦ علامات)

ب) اذكر أنواع المفاقيد في محركات التيار المباشر. (٤ علامات)

ج) ما سلبيات المحركات التزامنية؟ (٥ علامات)

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

أ) محرّك ثلاثي الطور له (٢٤) مجرى ملفوف على نحو متسلسل بطبقة واحدة، عدد الاقطاب (٤) ، علمًا بأن عدد المجموعات يساوي نصف عدد الأقطاب والمطلوب: (١٠علامات)

- احسب الزاوية الكهربائية للمجرى.
- المسافة بين الأطوار.
- تحديد بداية الأطوار في المحرك.
- عدد الملفات لكل طور.
- الخطوة القطبية.

ب) قارن بين ملفات التشغيل وملفات بدء التشغيل في المحركات أحادية الطور من حيث: (٦ علامات)

- مساحة مقطع السلك.
- عدد لفات الملف.

ج) وضّح مستعينًا بالرسم العلاقة بين العزم الكهرومغناطيسي وتيار المُنتِج (الخاصية الكهربائية) لمحركات التيار المباشر. (٩ علامات)

AWA2EL LEARN 2 BE
تم تحميل هذا الملف من موقع الأوائل التعليمي
www.awa2el.net

يتبع الصفحة الثانية/ ،،،،

السـؤال الثالث: (٢٥ علامة)

أ) اشرح مستعينًا بالرسم كيفية عكس دوران المحرك ذو مواسع التشغيل المفرد الفولطية. (٦ علامات)

ب) بيّن بالرسم طريقة تحويل محرّك ثلاثي الطور توصيل نجمة إلى محرّك أحادي الطور دوران مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة. (٨ علامات)

ج) إذا كان العطل في محرّك أحادي الطور (ارتفاع حرارة المحرّك أثناء العمل)، **اذكر أربعة من الأسباب المحتملة لهذا العطل.** (٨ علامات)

د) اذكر مجالات استخدام المحرّك ثلاثي الطور ذو العضو الدوّار الملفوف. (٣ علامات)

السـؤال الرابع: (٢٥ علامة)

أ) يتم التحكم بسرعة المحركات الكهربائية الحثيّة ثلاثية الطور بطريقتين، **اذكرهما.** (٦ علامات)

ب) إذا كان العطل لآلة التيار المباشر (زيادة سرعة الآلة عن السرعة الاسمية لها) **اذكر الاسباب المحتملة لهذا العطل وإجراءات اصلاحها.** (٨ علامات)

ج) ما مجالات استخدام محرّك التيار المباشر نوع توازي؟ (٥ علامات)

د) ما المقصود بكل مما يأتي: (٦ علامات)

- المبدّل في آلة التيار المباشر.
- المفاقيد الهستيرية في آلة التيار المباشر.

AWA2EL LEARN 2 BE
تم تحميل هذا الملف من موقع الأوائل التعليمي
www.awa2el.net

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٧/الدورة الشتوية

صفحة رقم (١)

وزارة التربيه والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

المبحث : الطوم الصناعي : الكهرباء م م

الفـرع : الصناعي

مدة الامتحان: د ٣٠ س ١

التاريـــخ : ١٤/١/٢٠١٧

الإجابة النموذجية :	رقم الصفحة في الكتاب
اجابة سؤال الاول	
الفرع أ - (سبع علامات)	
$f = \frac{n \times p}{120} = \frac{1800 \times 4}{120} = 60\,Hz$ (ج) (ج) (١) (١)	١٦
	٩٩٧
	١٩٨
الفرع ب - (اربع علامات)	
- المفاعيد الثنائية — المفاعيد الحرارية (١)	
- المفاعيد الميكانيكية — المفاعيد الكيميائية (١)	
الفرع جـ (ثلاث علامات)	
(١) ١- تحتاج الى حصر مياه صاشر صه اجل الحصول على مياه للتبريد	٩٦
(١) ٢- عزم سيئ ضعيف اذا لم يزود بوسيلة مرد	
(١) ٣- جـ اسيئ الزاوية لدى اضطراب او تقصير	
عضلية على الكتف	
(١) جـ صلبا الى التي سبب عدم استقرار المرود	
(١) ٤- توقف عند التحميل الزائد	

AWA2EL LEARN 2 BE
تم تحميل هذا الملف من موقع الوائل للتعليمي
www.awa2el.net

رقم الصفحة في الكتاب

اجابة السؤال الثاني

١٠٩

الفرع أ (عشر علامات)

١١٠

* الزاوية الكهربائية للجزء = $\frac{\text{عدد الأقطاب} \times 180}{\text{عدد الأزواج}}$

$\frac{4 \times 180}{24} = 30^\circ$

* لأن فيه سرعات الأطوار = $\frac{120}{30} = 4$ جزء في مسار طور واحد

* فيه سرعات الأطوار في الجزء

١١ في جزء رقم (١)، ١٠ في جزء رقم (٥) و ٩ في جزء رقم (٩)

* عدد الملفات لكل طور = $\frac{\text{عدد الملفات الكلية}}{\text{عدد الأطوار}} = \frac{12}{3} = 4$ لأن الأطوار متساوية

* خطوة اللف = $\frac{\text{عدد الجزء}}{\text{عدد الأقطاب}} = \frac{24}{4} = 6$

والفرع ب (ست علامات)

ملفات البدء ١٥/١ ساعة التشغيل

ساعة السلك ساعة مقطع أقل ساعة مقطع أكبر ١٥/١

عدد اللفات عدد لفات أكثر من التشغيل ١٥/١ عدد لفات أقل من التشغيل ١٥/١

٢٤

الفرع ج (تسع علامات)

٢٧ ـ ٢٤

- محرك التعاقبي يتناسب العزم طرديا مع التيار بسبب انخفاض الفيض المغناطيسي Φ

- محرك التوازي يتناسب الفيض طرديا مع التيار وبالتالي العزم يتناسب طرديا مع مربع التيار

- المحرك المركب يكون خواصه وسط بين خواص محرك التوازي والتعاقبي



رقم الصفحة في الكتاب



إجابة السؤال الثالث

الفرع أ (ستة علامات)

٨ ج يمكن عكس اتجاه دوران هذا المحرك باستخدام مفتاح كهربائي يسمى مفتاح التبادلي الذي يعمل على تعديل توصيل الملف مع الجهد الأول أو الثاني للملفات

اذا ركب لملفات اضافية

الطور يخرج عند



الفرع ب (ثمانية علامات)

٩٧ لكي يتم التحويل من محرك ثلاثي الطور إلى محرك أحادي الطور يربط مكثف سعة مناسبة من الفاز الثالث الى الفاز الثاني

الفرع ج (ثمانية علامات)

٩٦ ج - وجود قصر في ملفات المحرك - تماس ملفات المحرك مع الارض

- دارة قصيرة ملفات بدء التشغيل والتعجيل - وجود تآكل في كراسي المحور

- زيادة الحمل

الفرع د (أربعة علامات)

٩٦ من الاستخدام - الاصدار الواقع !

- الحوادث

- الآت حقل الورشة !

AWA2EL LEARN 2 BE
تم تحميل هذا الملف من موقع الأوائل التعليمي
www.awa2el.net

	رقم الصفحة في الكتاب
اجابة السؤال الرابع	
الفرع أ (ستة علامات)	
٣ ١ - التحكم بالسرعة بواسطة التحكم في التردد	١٠١
٣ ٢ - التحكم بالسرعة بواسطة التحكم بعدد الاقطاب	
الفرع ب (ثمانية علامات)	
١ - فتح في دارة ملفات التوازي | وصل الملفات بطريقة صحيحة	١٠٤
٢ - دوران التوازي غير صحيح | العمل قبل التشغيل	
٢ - قصر في ملفات الجال | تبديل الملفات	
٤ - تلامس بين الملفات وجسم الجزء | فصل التلامس وتبديل الملفات	
الفرع جـ (أحد عشر علامة)	
٥ يستخدم في الأجهزة التي تحتاج عزم ثابت مع قيم أكبر	١٧٥
والأجهزة ذات العزم القليل	
الفرع د (ست علامات)	
٣ الميل : مجموعة من القطع النحاسية العزولة عن بعضها بطبقة من المايكا	١٦٥
وتربط نهايات ملفات المنتج	
٣ الفائدة الرئيسية لوجود الأقطاب المتعاقبة في أكثر من مثبت	١٨٧
هو توفير مجالات مغناطيسية في القلب أكثر تناسبا مع حجم المنتج	
وتوفير كثافة الفيض المغناطيسي .	

AWA2EL LEARN 2 BE
تم تحميل هذا الملف من موقع الأوائل التعليمي
www.awa2el.net