



بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة المناقصات والاختبارات
قسم المناقصات العامة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الشتوية

١٠٤
٤
٣

(وليفة عمية/محدود)

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة/كهرباء المركبات/المستوى الثالث
الفرع : الصناعي (خطة جديدة)

مدة الامتحان : ٣٠ د
اليوم والتاريخ : الخميس ٢٠١٦/١/٧

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤) ، علماً بأن عدد الصفحات (٢) .

السؤال الأول : (١٥ علامة)


- أ) ما أهمية استخدام أحزمة الأمان في المركبات ؟ (٣ علامات)
- ب) ما هي وظائف نظام التبريد في المركبات ؟ (٤ علامات)
- ج) ما هي أنواع ماسحات الزجاج حسب مصدر طاقتها الحركية في المركبة ؟ (٤ علامات)
- د) اذكر أربعة من مكونات مجموعة التزييت في المركبة. (٤ علامات)

السؤال الثاني : (٢٥ علامة)

- أ) لنظام التبريد المائي في المركبات، ما وظيفة كل من الأجزاء الآتية:
١- خزان الماء (المشع).
٢- مضخة الماء.
٣- غطاء المشع.
٤- منظم الحرارة (الثيرموستات). (٨ علامات)
- ب) اذكر خمسة من أسباب غطل (نقص كمية الزيت عن الحد المقرر) في المحرك. (٥ علامات)
- ج) ما هي مكونات حاقن الوقود الكهربائي؟ (٧ علامات)
- د) ارسم نظام التبريد الهوائي دون موجه للهواء لمحرك الاحتراق الداخلي. (٥ علامات)

السؤال الثالث : (٢٥ علامة)

- أ) مستعيناً بالشكل أدناه، ما مبدأ عمل الحساس الحراري (ثيرموستر) في تشغيل مصباح التحذير من انخفاض مستوى الوقود ؟ (٧ علامات)



يتبع الصفحة الثانية/،،،،

الصفحة الثانية

(ب) ما هي مكونات وحدة المستقبل في مبيّن درجة الحرارة نو الذراع الحساسة (الحرارية) ؟ (٦ علامات)

(ج) اذكر سببين من الأسباب المحتملة لكل من الأعطال الآتية:

(١٢ علامة)

- ١- توقف مبيّن مستوى الوقود عن العمل.
- ٢- قراءة المؤشر غير صحيحة لمبيّن سرعة دوران المحرك.
- ٣- ثبات مؤشر وحدة الاستقبال عند تغيّر درجة الحرارة لمبيّن درجة الحرارة.
- ٤- توقف مبيّن سرعة دوران المحرك الميكانيكي عن العمل.

السؤال الرابع : (٢٥ علامة)

(أ) يُمثّل الشكل أدناه مكونات نظام ماسحات الزجاج، سمّ المكونات المرقّمة من (١ - ٦). (٦ علامات)



(ب) صنّف أنواع الهوائيات غير الكهربائية. (٤ علامات)

(ج) اذكر سببين من الأسباب المحتملة لكل من الأعطال الآتية:

(١٠ علامات)

- ١- تعطلّ السرعة المنقطعة فقط لنظام ماسحات الزجاج.
- ٢- توقف الأجهزة الموصولة بالمقيس الكهربائي متعدد الاستخدامات عن العمل.
- ٣- عدم وصول الماء إلى الزجاج الأمامي عند الضغط على مفتاح تشغيل مضخة الماء الكهربائية للنظام الكهربائي لماسحات الزجاج.
- ٤- عدم نوبان الصقيع على الزجاج الخلفي في دارة مانع التكاثر في المركبة.


(د) اذكر خمسة من أجزاء الهوائي الكهربائي الآلي في جهاز التسجيل في المركبة. (٥ علامات)

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

مدة الامتحان : ٣٠ د
التاريخ : ١٧ / ١ / ٢٠١٦

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة / كهرباء المركبات المستوى الثالث
الفرع : الصناعي

رقم الصفحة في الكتاب	الإجابة النموذجية : السؤال الاول : (٥ علامات)
١٦٤	س١) اشرح مزام الاصطناع : ١- فضعف عدد الوفيات في الحوادث ٢- الحد من الاصابات في الحوادث (٣ علامات)
	س٢) وظائف نظام التبريد :- (٤ علامات)
	١- تثبيت درجة حرارة المحرك التشغيلية .
	٢- التخلص من الحرارة الزائدة المتولدة نتيجة احتراق الوقود
٢٣	داخل غرف الاحتراق .
	٣- المساعدة على تبخير الوقود عند دخوله الاسطوانة .
	٤- المحافظة على درجة الحرارة المثالية للمحرك (٧٥-٩٥)°س .
	س٣) انواع الماسحات :
	١- ماسحات ميكانيكية تستعمل محركاً مع محرك المركبة .
٢٠٩	٢- ماسحات كهربائية تستعمل محركاً مع محرك كهربائي . (٤ علامات)
	س٤) مكونات مجموعة التزييت :
	١- مصفاي الزيت .
	٢- وعاء الزيت .
٣٤	٣- مضخة الزيت .
٣٥	٤- مرشح الزيت .
	٥- مقياس مستوى الزيت .
	(٤ علامات)
	س٥) الطرقت (٤) نقاط فقط

رقم الصفحة / في الكتاب	السؤال الثاني (٢٥ علامة)
	١- (٥) الوظيفي :-
٢٤	١) فرق الماء (المشع) : ١- تقل الحرارة من سائل التبريد الساخن إلى الهواء ٢) ضغط الماء ، انقاء سائل التبريد في حركة مستمرة داخل نظام التبريد.
٢٥	٢) غطاء المشع : انغلاق فتحة تعبئة المشع باحكام لمنع تسرب سائل التبريد إلى خارج النظام إلا عند ضغط معين ، نظرًا إلى وجود صمام
٢٥	ضبط في الغطاء نفسه ، مما يساعد على تقليل وزن المشع وجميعه .
	٣) انظم الحرارة : وصول درجة حرارة المحرك إلى درجة حرارة التشغيل
٢٨	في أسرع وقت ممكن ، ما وذلك عن طريقه انغلاق دورة التبريد ، وعدم السماح للبلاد باكمال دورتها من المحرك إلى المشع إلا عند وصول درجة حرارة المحرك إلى درجة حرارة التشغيل المثالية . (٨ علامات)
	٤) أسباب نقص كمية الزيت عن الحد المقرر :
	١- تسرب الزيت خارج المحرك عن طريقه ما يمنع تسرب وعاء الزيت ، أو مانع تسرب غطاء الصمامات ، أو سداقة استبدال الزيت .
٣٦	٢- تسرب الزيت إلى غرف الاحتراق عن طريقه جلود الصمامات .
	٣- تسرب الزيت إلى غرف الاحتراق عن طريقه مقلقات الكبس (الرنقات)
	٤- ارتخاء مرشح (فلتر) الزيت .
	٥- عدم احكام إغلاق غطاء استقبال الزيت .
	٦- عدم تبييض سلك قياس مستوى الزيت في مكانه . (٥ علامات)
	* المطلوب (٥) نقاط
٤٩	١- صمم البنغاز . ٢- ابرة الصمام . ٣- دنجاسه
٥٠	٤- الملف الكهربائي . ٥- طرف توصيل الكهرباء . ٦- مصفئ الوقود .
	٧- فتحة دخول الوقود . (٧ علامات)
٣٠	٨) 
	(٥ علامات)

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الثالث: (٥٥ علامة) شرح (P) طريق عمل ماس الحرارة (ثيرموستر):
١٢١	يعمل هذا الماس على تشغيل مصباح التحذير عندما يوشك
١٣٢	الوقود في الخزان على النفاذ، وتحتوي بعض الانظمة على ماس خاص (ثيرموستر) ، اية مقاوم تقبل قيمتها عند ارتفاع درجة الحرارة ، فحين يحوي الخزان كمية من الوقود يبقى الثيرموستر بارداً وحين يقل مستوى الوقود عن الحد المقرر يتعرض الثيرموستر للهواء ، فيسخن ، وتقل مقاومته ، مسبباً مرور تيار أكبر من البطارية ضلال صلت المرسل بما يؤدي إلى غلوت نقاط التوصل ، فتتكون الدائرة الكهربائية من البطارية إلى مصباح التحذير ، فيضيئ منها السائق إلى قرب نفاذ الوقود . (٧ علامات)
	١- ذراع ماس . ٢- مؤشر . ٣- ملف حراري ملفوف حول الذراع الماس . ٤- لوحة مدرج . (٦ علامات)
١٣٨	١) توقف مبدئ مستوفٍ للوقود عن العمل ؛ ١- حدوث قصر أو فصل في الدارة الكهربائية ٢- تلف وحدة المرسل في الخزان (المقاوم) . ٣- تلف وحدة المبدئ (ساعة القياس) ٤) حرارة المؤشر غير صحيح لمبدئ سوء دوران المحرك ؛ ١- ارتخاء الوصلات الكهربائية أو إتلافها . ٢- ارتفاع وحدة المرسل (سبب دوران المحرك) ٣) نبات مؤشر وحدة الاستقبال عند تغير درجة الحرارة لمبدئ درجة الحرارة ؛ ١- تلف الجزء الحراري في وحدة المرسل . ٢- تلف ساعة القياس في وحدة المبدئ . ٣) توقف المبدئ الميكانيكي عن العمل ؛ ١- تلف وحدة المرسل (مسنن دوراني) . ٢- خروج الكبل المرسل من موضعه . ٣- حدوث قطع في الكبل المرسل . ٤- تلف وحدة الاستقبال (ساعة القياس) (١٢ علامة)



رقم الصفحة / فقر الكتاب	سؤال الرابع : (٥٥ علامة) س٢ (٢) فكرت نظام ماسحات الزجاج ;
٢٠٩	١- ما هي الزجاج . ٢- ذراعا الماسحات . ٣- المحاور والوصلات الميكانيكية . ٤- ذراع تشغيل الماسحة . ٥- مفتاح الازدواجية . ٦- محرك الماسحة الكهربائي . ((٦-علامات))
٢١٠	س٣ (٥) الهوائيات في الكهربائية : ١- الهوائي العادي . ٢- هوائي الزجاج . ٣- هوائي صندوق المركب الكلفي . ٤- الهوائي المطاطي . ((٤-علامات))
٢١١	س٤ (٥) أسباب التعطل : ١) تعطل الرسم المتقطع فقط للماسحة : ١- تعطل وحدة الوقت الزمني . ٢- تعطل نظام تشغيل الرسم المتقطع في مفتاح التشغيل . ٣) توقف الاجهزة الحوصله بالمقابس عن العمل : ١- احتراق المصهر . ٢- وجود فصل في فط التغذية الرئيسة ماؤ فط التصحيح . ٣) عدم وصول الماء إلى الزجاج الازدواجي : ١- حدوث انسداد أو قطع في أنابيب المياه العذبة للماسحات . ٢- انسداد تقويب مخرج الماء . ٣- تعطل مفتاح التشغيل . ٤- وجود قطع أو ارتخاء في التوصيلات الكهربائية . ٥- حدوث فصل أو حرق في ملفات مضخ الماء . ٤) عدم ذوبان الثلج الصحيح على الزجاج الخلفي : ١- حرق مصهر الدارة . ٢- تأكل نقاط تماس مفتاح التشغيل . ٣- وجود قطع في التوصيلات الكهربائية الرئيسة أو ارتخاؤها . ٤- اختراق نقاط تلامس المرحلة أو اتساؤها . ٥- وجود فصل في أحد طرفي التوصيل الرئيسة على الزجاج الخلفي .
٢١٥	
٢٤٠	
٢١٧	
٢٥١	

رقم الصفحة /
في الكتاب

ع ٥

اجزاء الهوائي الكهربائي الآلي :-

١- محرك كهربائي ذو تيار مستمر ومغناطيس دائم .

٢- ترس بلاستيكي لتقليل السرعة .

٣- شريط بلاستيكي مرنة مقوى .

٣٣٢

٤- بكره بلاستيكي مشتمل .

٥- مرحل .

٦- مفتاح ميكانيكي .

٧- صندوق سفوف .

« ٥ علامات »

* المطلوب رسم نظام فقط

