



بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والإخبارات
قسم الامتحانات العامة



امتحان شهادة الدراسات الثانوية العامة لعام ٢٠١٨ / الدورة الشتوية

(وثيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان : ٣٠ : ١

اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠١٨/٠١/١١

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة (كهرباء التوليد) / م ٤
الفرع : الصناعي (خطة قديمة)

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤) ، علماً بأن عدد الصفحات (٣) .

السؤال الاول : (١٥ علامة)

- أ) أذكر ستاً من مزايا وحدات توليد الطاقة الكهربائية البخارية. (٩ علامات)
ب) ما مميزات أنظمة التحكم الذاتي في وحدات التوليد الكهربائية؟ (٦ علامات)

السؤال الثاني : (٢٥ علامة)

- أ) أكمل الفراغات في العبارات الآتية ببدل مناسب من البدائل الأربعة التي تلي كل عبارة، وانقل إلى دفتر إجابتك رقم العبارة ورمز الإجابة المناسبة على الترتيب:
١- تستخدم المضخات لضخ السوائل ذات اللزوجة العالية كالوقود الثقيل والزيوت في محطات التوليد:
(أ) الترسية (ب) ذات الحاجر (ج) الترددية وذات الحاجر (د) الترددية
٢- تجهز كل وحدة توليد صغيرة أو متوسطة ب :
(أ) محرضين (رئيس ومساعد) (ب) محرض واحد
(ج) مولد تيار مستمر (د) آلة تيار متناوب تغذي ملفات التهيج
٣- يستخدم في محطات التوليد الغازية :
(أ) الغاز الطبيعي (ب) الوقود الثقيل
(ج) الغاز الطبيعي والديزل (د) الفحم الحجري والديزل
٤- يتحول لون بلورات السيلكا جل من اللون الأزرق إلى اللون الزهري بالتدرج :
(أ) حسب كمية الحرارة (ب) حسب كمية الرطوبة في الزيت
(ج) لتبخر الماء الذي يحتوي عليه (د) حسب كمية الهواء الذي يحتوي عليه
٥- سبب تصميم نظم التحريض الحديثة باستخدام الثنائيات هو :
(أ) لصعوبة التحكم بتزامن الملفات (ب) لصعوبة التحكم بالتيارات الداخلة
(ج) لصعوبة التحكم بالفولطية الداخلة (د) لصعوبة التحكم بتيارات التحريض الكبيرة
٦- من أهم الخواص الواجب توافرها في مفاتيح الحرارة :
(أ) مقاومته لتشكيل الصدأ (ب) تأثره بالحرارة والرطوبة
(ج) عدم وجود غلاف خارجي محكم (د) عدم وجود مؤشرات للحرارة

يتبع الصفحة الثانية/،،،،

الصفحة الثانية

٧- تعد محطة من محطات التوليد الكهربائية الرئيسة في المملكة الأردنية الهاشمية:


أ) الحسن الحرارية ب) العقبة الحرارية

(ج) الأزرق الحرارية

ب) ما أنواع مراوح هواء الاحتراق الداخلي في وحدات توليد الطاقة الكهربائية حسب طبيعة عملها؟ (٤ علامات)

السؤال الثالث : (٢٥ علامة)

أ) يمثل الشكل أدناه توصيلات منظم الفولطية الذاتي . اشرح مبدأ عمله. (٧ علامات)



(ب) كيف يتم تنظيم سرعة وحدات التوليد وثباتها لتعمل عند قيمة ثابتة لنتج تيار كهربائي (٥٠ هيرتز)؟

(۵ علامات)

ج) لمرحلات الحماية في محطات التوليد، ما المقصود بالآتي:

(١) الانتقائية (٢) الحساسية (٣) الاعتمادية

(د) من الأجهزة المساعدة في وحدات توليد الطاقة الكهربائية الضاغطات، اذكر نوعين من هذه الضاغطات.

(۴ علامات)

السؤال الرابع : (٢٥ علامة)

أ) علّل كل ممّا يأتي:

١- عدم توازن الأحمال يشكل خطرًا على المولد.

٢- لا تعد تيارات القصر غير المتزنة ذات خطر على المولد.

(ب) تستخدم المرحلات الكهرومغناطيسية لحماية عناصر الشبكة الكهربائية، اذكر أهم أنواع هذه

المرحلات حسب تكوينها.

يتبع الصفحة الثالثة / ،،،

الصفحة الثالثة


(٩ علامات)

(ج) يمثل الشكل المجاور مرحل حماية بوخولز (Buchols).

١- لماذا يستخدم هذا المرحل ؟

٢- أين يثبت هذا المرحل؟

٣- كيف يعمل هذا المرحل على تشغيل جهاز الإنذار من تجمع الغازات؟



(٥ علامات)

(د) ارسم دائرة حماية المولد الكهربائي من القدرة العكسية باستخدام مرحل القدرة العكسية.

﴿ انتهى الأسئلة ﴾



تم تحميل هذا الملف من موقع الأوائل التعليمي

www.awa2el.net

تم التحميل من موقع الأوائل التعليمي

رقم الصفحة في الكتاب	س
	(٢)
١٤٢	١- الترسية (٩)
١٩٠	٢- (ب) عرض واحد .
١٣٠	٣- (هـ) الغاز الطبيعي والديزل .
١٦٥	٤- (ن) مصب كمية الرطوبة في الزيت
١٩٠	٥- (ج) لصعوبة التحكم بتيارات التحريض الكبيرة
٢٠٥	٦- (٩) مقاومته لتشكل المبدأ .
١٢٥	٧- (ب) العقبة الحرارية
	(ب) (٤ علامات)
	١- تراجع دفع الهواء (Forced Draft Fan)
	٢- تراجع سحب الغازات وإعادة (Induced Draft fan)
(٤ علامات)	٣- (١) (٢) (٣)
١٩٣	(٢) يتكون منظم الفولطية من آلة تيار مستمر (محرض) ، ويتغذى ملف حقله المغناطيسي (Field Coil) من دائرة تتناسب شدة التيار المار فيها مع قيمة فولطية المولد التزامني ، عن طريق مقاومة
١٩٤	شغيرة (R) متصلة على التوالي بملف الحقل المغناطيسي للمحرض ، فإذا كانت قيمة فولطية أطراف
	المولد التزامني متدنية عن القيمة الاسمية ، تقل قيمة المقاومة نتيجة انحراف الجزء الدوار المنظم ،
	وتزداد شدة التيار المار بملف المحرض ، وتنتج منه زيادة في قيمة التيار المستمر الناتج من المحرض والمار
	في ملف العضو الدوار للمولد التزامني ، منتجاً فيها قوة دافعة كهربائية تزيد فولطية أطراف المولد
	التزامني ، وعند زيادة فولطية أطراف وحدة التوليد التزامنية على القيمة الاسمية ، ينقص تيار ملف
	الحقل المغناطيسي للمحرض ، بزيادة المقاومة المتغيرة المتصلة به على التوالي ، والمحددة قيمتها نتيجة
	انحراف الجزء الدوار للمنظم باتجاه معاكس عن الحالة الأولى ، فينتج منه نقص في التيار الناتج من
	المحرض والمار في العضو الدوار للمولد التزامني ، ومنه تنقص قيمة القوة الدافعة الكهربائية الناتجة ،
	انقص فولطية أطراف المولد التزامني إلى القيمة المطلوبة والمناسبة إلى الشبكة الكهربائية .

رقم الصفحة
في الكتاب

بـ

بـ) بالتَّحَلُّم بكلمة الوقود في وحدات الديزل والفازية وبالجار الداخل الى
توزيع الوحدة الجارية لتثبيت سرعتها كما تغيرت قيمة القدرة الكهربائية
المولدة منها في حدود قدرتها . (هـ علامات)

جـ

- ١- الانتقائية :- قدرة المحرك على تحديد نقطة العمل واختيار قاطع
(قواطع) الدارة المناسبة التي تتأثر بالوظل وفصلها .
- ٢- الحساسية :- أن يكون الجهاز دقيق في العمل ويشمل ذلك ١٥٢
دقة الحمل في قياس الكميات الكهربائية ، ودقة زمن عمل المحرك .
- ٣- الاعتدالية :- أن يكون جاهزاً في أي لحظة للعمل ، وتزداد اعتداليته
بعمل الصيانة الدورية له . (٩ علامات)
- ٤- (٤ علامات)

أنواع الضائعات

- ١- ضائعات حثية
- ٢- ضائعات حثية

www.awa2el.net

رقم الصفحة في الكتاب	(٥ علامات)	٢ - ٤
١٧١	١ - تؤثر الاحمال غير المتزنة في زيادة تسخين العضو الدوار للحولر بسبب التيارات ذات الترددان المحافظة المتولدة في الجوانب بعد تسبب خطر للآلة لا سيما في التيارات غير المتزنة في الآلة لفترة زمنية طويلة.	
١٧٢	٢ - لانها ذات قيم كبيرة ، وتفصل بسرعة بواسطة معدات الحماية ضد القصر	
١٥٤	(ب)	
١٥٥	١ - مرحلات الغاطس (Plunger Relays) (٦ علامات)	
١٥٦	٢ - المرحلات الحثية ذات القرص مع التأخير الزمني .	
١٥٧	٣ - المرحلات الحثية ذات الذراع المتزن (Balance Beam Relays)	
١٥٧	٤ - مرحل مئي ذو فنجان (Induction Cup Comparator)	
	(ج)	
١٦٥	١ - لفصل المحول عن الشبكة ، مسيراً الى ان هناك خطراً داخل المحول ٢ - تثبيت على الافئدة الواصلة بين فزان تمدد الزيت ، وبسبب المحول ٣ - في حالة تجمع الغازات تجمعاً قليلاً في الجزء العلوي للمرحل ، ينخفض مستوى ضغط الزيت فيها فتتدفق العوامة (F) وتقلع تماس جهاز الإنذار .	
	(د علامات)	
١٧٤		