



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٧ / الدورة الصيفية

المبحث: العلوم الصناعية الخاصة/ميكانيك المركبات/ م٣ (ونيقة محمية/محدود)
الفرع: الصناعي
مدة الامتحان: ٣٠ د ١ س
اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠١٧/٧/٩

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤)، علماً بأن عدد الصفحات (٢).

السؤال الأول: (١٥ علامة)

- أ) ما المقصود بالمصطلحات الآتية والخاصة بهندسة العجلات الأمامية: (٩ علامات)
- ١- الكامبر.
 - ٢- الكاستر.
 - ٣- لم المقدمة.

- ب) عدّد أربعاً من الطرق المستخدمة في تنظيف رأس المحرك. (٦ علامات)

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

- أ) يُمثّل ذراع التوصيل حلقة وصل بين المكبس وعمود المرفق في المحرك، والمطلوب: (٦ علامات)
- ١- ما وظيفة ذراع التوصيل؟
 - ٢- ما مكونات ذراع التوصيل؟

- ب) عتّل كلاً مما يأتي: (٩ علامات)

- ١- يُراعى عند تركيب حلقات المكبس توزيع فتحاتها الطرفية بزوايا معينة تعتمد على عدد الحلقات.
- ٢- بعد إجراء فحص الضغط لإحدى اسطوانات المحرك لوحظ ارتفاع الضغط عن الحد الأعلى لتعليمات الشركة الصانعة.
- ٣- تتعرّض الحلقة العلوية من حلقات المكبس لإجهادات أكبر من الحلقات الأخرى.

- ج) شخّص الأعطال التي تؤدي إلى حدوث أصوات صادرة عن صمّامات المحرك. (١٠ علامات)

الصفحة الثانية

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

- (١٠ علامات) أ) اذكر مميزات النوابض الحلزونية المستخدمة في أنظمة التعليق.
- (٥ علامات) ب) اشرح طريقة عمل نظام التعليق الهوائي.
- (١٠ علامات) ج) قارن بين نظام التعليق المستقل ونظام التعليق غير المستقل في المركبات من حيث:
 - ١- تأثير الإرتجاجات على العجلات.
 - ٢- القدرة على حمل الأوزان.

السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

- (٨ علامات) أ) بين الأسباب التي تؤدي إلى صلابة زائدة في نظام التوجيه للمركبة.
- (٩ علامات) ب) ما هي الفحوص التي تُجرى لتحديد صلاحية مضخة الزيت في المحرك؟
- (٨ علامات) ج) ما وظيفة كل مما يأتي في نظام التوجيه ذو القدرة المساعدة:
 - ١- المضخة الهيدروليكية.
 - ٢- صمام التحكم.



﴿ انتهت الأسئلة ﴾



الإجابة النموذجية

صفحة رقم (١)

مدة الامتحان : ٤٥ - ١ ساعة

التاريخ : ٩/٤/٢٠١٧

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة / ميكانيك المركبات / م ٣
الفرع : الصناعي

الإجابة النموذجية :

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الاول ١٥ علامة

P - (٩ علامات)

(٣٨٣ علامات)

١- الكاميرا تُعرف زاوية الكاميرا بأنها الزاوية التي تشكل بصلة
المجمل الأمام عن محوره العمود (المحور الرئيسي) كما هو مبين
استوى الرأس المائل بجمع لعلاقة عن مستوى الرأس العمودي.

٢- الكاستر تعرف زاوية الكاستر بأنها مقدار ميل مسار التوجيه
إلى الأمام أو إلى الخلف بالنسبة إلى المحور الرئيسي أو مقدار انحراف
إلى الأمام عن محوره العمود.

٣- لم المقربة : المسافة بين مركز العدسة الأمامية عن الأمام C
أقل من المسافة بين مركز العدسة الخلفية عن الخلف.

٤٤+٤٥

(٤٤٠ علامة)

B - (٦ علامات)

- ١- التنظيف بالطريقة اليدوية يعتمد على استخدام المواد الباردة والفرشاة
- ٢- التنظيف باستخدام الفرشاة الساخنة
- ٣- التنظيف باستخدام الرش الرطبي (القفز)
- ٤- التنظيف باستخدام المطاوعة فوق الصوتية

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثاني ٥٥ علامة

٥٨

P - (٦ علامات)

١- يعلو عن نقل القوى الناتجة عن عملية الاحتراق على سطح
المكبس إلى عمود المرفوع وينقل حركة المكبس البرودية
إلى عمود المرفوع

٥٤
علامات

٢- اهليلج الصفيحة المبردة مع جليتها مع الساعد (الساعد)

٣- الزاوية الكبرى الذراع مع عظامها وبطانيتها

٤- براغي التثبيت

(٣ x ٣ علامات)

B - (٩ علامات)

٥٧

١- حتى يمنع ثقب الصفيحة والفاصل

١٤

٢- وجود روابط كيميائية على سطح عروة الاحتراق أو تآكل

المكبس

٥٧

٣- سوء التزييت وارتفاع درجة حرارة

١٩

(٤ علامات)

G - (١٠ علامات)

١- قلة تزييت التزييت في المحرك أو وجود أسوأ فيه

٢- انخفاض الزوجة تزييت التزييت

٣- اهتزاز في الصمامات وكسرها

٤- ترومب أو كس ترومب الصمام

٥- خلوص الصمامات كبيرة

رقم الصفحة
في الكتاب

١٣

السؤال الثالث ٥٥ علامة

P- (١٠ علامات) (X٥) (٥ علامات)

١- خفة وزنها.

٢- يسمح للزواجر الداخلي للنايفين بإمكانية توجب رادع ارتفاع دافله.

٣- ومن النايفين قابل لامتصاص الاهتزازات بكفاءة عالية.

٤- تشغل حيزاً صغيراً نسبياً.

٥- لا تحتاج الى صيانة.

١٤١

P- (٥ علامات)

عندما تربط احد جوانب المركبة بغير استواء الطريق او في أثناء السير في المنحدرات تؤثر هذا الميل في حدوث انحراف للجانب بهام تدطم مسوك الارتفاع الموصل بالكتلة لعلية المركبة ففقدت بعض موصولات الخانات الهواء لبعض الهواء داخل الخانات الهوائية في الجانب المنخفض وهو الجانب الهابط الى الارتفاع من حديد وذلك يبقى ارتفاع المركبة في حالة ثابتة دائم غير مرتبط بالحركة أو مسووت الطريق.

P- (١٠ علامات)

١٤٨

١٤٩

التعليق غير المستقل

التعليق المستقل

١) الارتفاعات الواضحة الى اية عملة (١) أي عانق في الطريق سواء كان التعليق بنظام تعليق العجلة ذاتها ولا متخلفاً أم مرتفعاً فإنه يؤثر في تتقل آثارها المباشرة الى عملة الأفرس العجلة المقابلة للارتباط والعجلات المقابلة لها بالمحور نفسه

٢) أقل قدرة على حمل الأوزان الثقيلة (٢) أكثر قدرة على حمل الأوزان والقوى المتولدة من الاعمال الجانبي الثقيلة والقوى المتولدة من في أثناء الانعطاف من نظام التعليق غير المتقل

(٥٥ علامة لكل بند)

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الرابع ٥٥ علامة

أ - (١ علامة) - مطلوب الإجابة فقط - (٤ علامات)

- ١- هبوط ضغط الهواء في اللامبارت أو عدم تساويه فيها
- ٢- زيادة مقاومة الاحتكاك بين مسنجات المحرك نظام التوجيه
- ٣- اختراق اركس في روادع الارشاح الامامية
- ٤- خطأ في تروايا هندسة العجلات الامامية.

ب - زيادة مقاومة الاحتكاك في محاور الدوران والوصلات المصهلية

٦٤

ب - (٩ علامات) (٣ x ٣ علامات)

- ١- فهم المحاور بين مسنجات المضخة ومقارنته بديل الشركة لصناعة
- ٢- فهم ضغط المضخة بمختلف الاجزاء للتأكد من وجود كمية الزيت المناسبة

٣ - فهم صمام تنظيم الضغط

١٩١

٤ - (١ علامة)

- ١- ان مضخة اليدوية : ضغط الزيت فيها اعلى الى مجموع مسنجات التوجيه

٥ - صمام التحكم : توجيه الزيت الى المضخات من

المضخة الى اسطوانة القدرة حسب اتجاه

حركة عجلة القيادة.