



بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٨ / الدورة الصيفية

(وثيقة محمية/محدود)

المبحث : علوم صناعية خاصة (خراطة محركات السيارات)/المستوى الثالث مدة الامتحان : ٣٠ : ١
الفرع : الصناعي اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠١٨/٧/٥

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤)، علماً بأن عدد الصفحات (٣).

السؤال الأول: (١٥ علامة)

- أ) عدد ثلاثاً من مميزات الكوابح القرصية المستخدمة في السيارات. (٩ علامات)
- ب) ما العوامل المؤثرة في اختيار قرص التخليخ المناسب للعمل؟ (٦ علامات)

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

أ) يتكون هذا الفرع من (٧) فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها على الترتيب. (٢١ علامة)

١- أحد البدائل الآتية ليس من الأجزاء الرئيسة لآلة التخليخ المستوي:

- أ) طاولة الآلة
ب) رأس التخليخ
ج) السرج
د) الغراب المتحرك

٢- يُمثل مصطلح ارتفاع خشونة الوسيط بالرمز:

- أ) Rt (ب) Ra (ج) Rz (د) R max

٣- قرص تخليخ مواصفاته (A36L5V)، الرمز الذي يدل على أن بنيته متوسطة هو:

- أ) 5 (ب) L (ج) V (د) 36

٤- يُعبّر عن الفرق بين أصغر قطر للتقّب وأكبر قطر للعمود في نظام نهايات المقاس بالمصطلح الآتي:

- أ) الخلوص الأصغر
ب) المقاس الإسمي
ج) التفاوت
د) نهايات المقاس

٥- أحد أجزاء آلة التخليخ الشاملة الذي يستخدم لدعم المشغولة وإسنادها في الربط والدوران هو:

- أ) الفرش (ب) الغراب المتحرك (ج) رأس التخليخ (د) الطاولة

يتبع الصفحة الثانية/،،،،

الصفحة الثانية

٦- في حالة التآكل البيضوي الذي يحدث على أسطوانات محرك الاحتراق الداخلي تكون حدود الخراطة فيه بمقدار:

(أ) ٠,٢٥ مم (ب) ٠,٧٥ مم (ج) ٠,١٢٥ مم (د) ٠,١٠ مم

٧- الرمز المستخدم للتعبير عن تشطيب السطوح في الرسوم التنفيذية والذي يعني (يُمنَع إجراء عمليات القطع) هو:

(أ) (ب) (ج) (د)

(ب) علّل ما يأتي: (٤ علامات)

١- يُراعى وضع رقائق مطاطية أو من الورق المقوى بين جانبي قرص التجليخ وأطواق الربط (فئجات) عند تركيب قرص التجليخ على عمود الدوران في آلة التجليخ المستوي.

٢- يجب تفقد قرص التجليخ قبل التركيب على الآلة وبعد الاستخدام.

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

أ) قارن مستعيناً بالرسم بين طريقة التجليخ الضاغط (الغاطس) وطريقة التجليخ الطولي في التجليخ الأسطواني الخارجي من حيث:

١- عرض القرص بالنسبة لطول الشوط.

٢- حركة التغذية.

ب) من العيوب المحتمل حدوثها في أثناء التجليخ المستوي (عدم استواء سطح المشغولة)، والمطلوب:

(٦ علامات)

١- حدد الأسباب المحتملة لهذا العيب.

٢- اقترح حلاً مناسباً للعلاج.

ج) تُرَبِّط المشغولات في أثناء التجليخ الأسطواني على آلة التجليخ الشاملة بطرائق عدة، اذكر ثلاثاً منها مبيناً مجال استخدامها.

(٩ علامات)

يتبع الصفحة الثالثة/،،،

الصفحة الثالثة**السؤال الرابع: (٢٥ علامة)**

أ) إذا كان قطر الأسطوانة النهائي المطلوب بعد الخراطة هو (٩٥,٥٠) مم، وتبين بعد الخراطة الأولية أن قطر الأسطوانة هو (٩٥,٣٥) مم، جد مقدار بروز الحد القاطع لأداة القطع: (٥ علامات)

ب) يقوم الكباس في محركات الاحتراق الداخلي بوظائف عدة، اذكرها. (٩ علامات)

ج) عدّد أهم الملحقات الرئيسية لآلة خراطة أسطوانات محركات الإحتراق الداخلي. (٦ علامات)

د) تتعرض الطنابير في الكوابح الطنبورية في أثناء العمل لضغط عالٍ وحرارة عالية، مما يؤدي إلى حدوث عيوب فيها، من هذه العيوب:

١- التحزير

٢- التشقق

استنتج سبباً واحداً لكل عيب.

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

تم تحميل هذا الملف من موقع الأوائل التعليمي

www.awa2el.net



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٨ / الدورة الصيفية

صفحة رقم (١)

المملكة العربية السعودية

وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

المبحث : علم الصانع / فخر المصنوع / ٣٠

الفرع : الصناعي

مدة الامتحان : ٣٠

التاريخ : ٥ / ٦ / ١٨

رقم الصفحة في الكتاب	الإجابة النموذجية :
	السؤال الأول ١٥ علامة
٧ CP	إجابة على فرع م ٩ علامات ٣×٣
	١- كفاءة عالية جداً
	٢- سهولة فائقة في الصيانة والإصلاح
	٣- بساطة التصميم وقلة الأجزاء
	٤- انخفاض التكلفة
	٥- الأجزاء المتحركة قليلة
	إجابة على فرع ب ٦ علامات (٣×٢)
	١- مادة المشغولة
٢٦ CP	٢- فصل القطع
	٣- السرعة المحسنة للفرس

أجابات السؤال الثاني ٢٠٠٥ م

أجابات الجزء P ، علامة (٤ × ٥)

١٩

١- د

٤١

٢- أ

٤٢

٣- P

٧١

٤- P

٥٤

٥- U

١٠٩

٦- A

٤٢

٧- S



أجابه كس فروع ٥ علامات (٢ × ٥, ٢)

٣٠
كل

١- وذلك في مجرف اقتصار الالزيان
البيضة المناجاة عن دوران القرص

٢٧
كل

٢- يتم تفقد قرص الجليخ قتل الزكيت
للتأكر من خلوة من التثقف ومن
اتزانة
و بعد الاستخدام للتأكر من الامنه
عاده

رقم الصفحة في الكتاب	أجابه على ٥٥ عرصة
٥١	أجابه على P اعراب (٤x٤٥)
٥٥	 <p>١- في التخلخ الضاغط يكون عرض قرص التخلخ أكبر من طول الشوكة من الطول المطلوب بحيث من الماشقولة ويكتفل في هذه الحالة بالتغذية العرضية للتحكم بعمق القطع واستخدام التغذية الطولية</p>
٥٥	 <p>٢- التخلخ الطولي يكون عرض عرض التخلخ أقل من طول الشوكة (طول الجزء المطلوب بحيث) في هذه الحالة ستعان التغذية الطولية لتغذية كامل طول القطعة ومن ثم بالتغذية العرضية للتحكم بعمق القطع وضبط القطر الزباني.</p>
	أجابه على ٥٥ عرصات ١٥ لكل نقطة
٥١	<p>البيد ١- عدم خفاصة نظام التبريد . العلاج - عدم استعمال الطرف المقتطع</p>
٥١	<p>البيد ٢- زيادة كمية خرخ سائل القطع العلاج - فحص استوائية الطرف المقتطع</p>
٥٧+٥٨	أجابه على P ٩ عرصات (٢x٢)
	<p>١. الربط على الرأس البشري في تتدرج لربط المشقوقات بالطوائف ونظام عندنا يكون طول الجزء المملو في أصله كامل طول القطعة .</p> <p>٢. الربط بين مركزية في تتدرج لربط إقطاع الطويلة والبيد</p> <p>٣. الربط باستخدام اساقعة في تتدرج لربط المشقوقات المنقوبة لتزاني طرفي الخارص</p>

رقم الصفحة
في الكتاب

أجابه عن ٢٥ عباره

أجابه عن (٢) عباره (عد التصيف بالارقام)

٩٤-٩٢
ص ٢

مقدار البروز = القطر المطلوب - القطر الحاصل

←

$$① \text{ مقدار البروز المحرر القاطع} = 90,50 - 90,35 = \frac{15}{100} = 0,15 \text{ مليم}$$

أجابه عن (٣) عباره (٣×٣)

١- سحب الوقود أو الهواء لدن حركته الى أسفل وطرد

العادم لدن حركته الى اعلى

٢- تلقى قوة الدفع الناتجة عن الاحتراق (الانفجار)

وتمريرها الى ذراع التوصيل عبر مسارات الكنايس

ثم الى المرفق

٣- العمل مع الحلقات على إحكام غرفة الاحتراق

الدافئ وكما ان الزيت يحمي اثناء حركته الى اسفل

أجابه عن (٤) عباره (٤×١٥)

١- آلة قضيب خراطة الارطونات

٢- رأس خراطة (حامل الأداة)

٣- أدوات القطع

٤- وسيلة معايرة أداة القطع

أجابه عن (٥) عباره (٥×٤)

١- يحدث التمزير أحياناً بسبب بروز

رأس أحد مسامير البرشام نتيجة لتأكل سطح

البطانة

٢- يحدث التسقق نتيجة لارتفاع درجه حراره

سطح البطانة