


بسم الله الرحمن الرحيم



الملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩

د سن

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٢ : ٠٠

ف1

اليوم والتاريخ: الاثنين ٢٠١٩/٦/١٧

فرع الصناعي (خطة ٢٠١٩)

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددتها (٤)، علمًا بأن عدد الصفحات (٣).


سؤال الأول: (٥٠ علامة)

(٩ علامات)


أ) محرك تيار متداوب سرعته ١٥٠٠ د/د وله ٤ أقطاب، احسب التردد.

(١٢ علامة)

ب) صل أطراف المجموعات المبينة في الشكل أدناه للعمل على فولطية ١١٠ فولط.



(١٢ علامة)



ج) للشكل المجاور أجب عما يأتي:

١- ماذا يمثل هذا الشكل؟

٢- سمّ الأجزاء المرقمة من (١-٥).

(٧ علامات)

د) ما المقصود بالآتي من قواعد لف المحركات الكهربائية أحادي الطور:

١- مدى المجموعة. ٢- توصيل المجموعات.

هـ) إذا كان العطل في المحرك أحادي الطور ارتفاع درجة حرارة المحرك أثناء العمل، المؤشر الأسباب المحتملة لهذا العطل؟

(١٠ علامات)

بنسبة التسليحة الثالثية ...

الصفحة الثانية

سؤال الثاني: (٥٠ علامة)

أ) محرك ثلثي الطور توصيل مثبت يراد تحويله ليعمل كمحرك أحادي الطور، ارسم دارة التوصيل لهذا المحرك بحيث يدور مرة مع عقارب الساعة ومرة عكس عقارب الساعة.

ب) محرك ثلثي الطور له ٢٤ مجرب و ٤ أقطاب، ملفوف على نحو متسلسل بطبقة واحدة، علمًا بأن عدد المجموعات يساوي نصف عدد الأقطاب، والمطلوب احسب:

- الزاوية الكهربائية للمجري.
- المسافة بين بدايات الأطوار.
- حدد بداية الأطوار.

ج) محرك حتي له أربعة أقطاب يُغذي بفولطية ترددتها ٥٠ هيرتز، سرعته على الحمل الكامل ١٤٤٠ د/د، احسب الانزلاق.

د) محرك ملفوف بسلك نحاسي دائري المقطع قطره ٥٠، ملم، يراد لفه بثلاثة أسلاك من النحاس لها القطر نفسه و مقطعها دائري، أوجـد مساحة مقطع السلك المكافئ.

سؤال الثالث: (٥٠ علامة)

أ) قارن بين ملفات بدء التشغيل وملفات التشغيل في المحركات أحادي الطور من حيث:

- مساحة مقطع السلك.
- عدد لفات الملف.

ب) للمحرك ثلثي الطور إذا كان العطل ارتفاع درجة حرارة المحرك، اذكر أربعة من الأسباب المحتملة لهذا العطل وإجراءات إصلاحها.

ج) محرك توازي يعمل على فولطية ٢٠٠ فولط وسرعته ١٠٠٠ د/د وتيار المنتج ١٨ أمبير ومقاومة المنتج ٠٥ او姆 احسب قيمة المقاومة المتغيرة اللازم توصيلها مع دارة المنتج على التوالي لخفض السرعة إلى ٦٠٠ د/د.

د) كيف يتم عكس اتجاه الدوران في المحركات الآتية:

- المحرك ذو الوجه المشطور.
- المحرك ذو القطب المظلل.

يتبع الصفحة الثالثة ...

الصفحة الثالثة

السؤال الرابع: (٥٠ علامة)

أ) اشرح مستعيناً بالرسم طريقة التحكم بسرعة محرك التوالي باستخدام مقاومة على التوازي مع المنتج.

(١٢ علامة)

ب) وضح مستعيناً بالرسم العلاقة بين المحرك والعزم (الخاصية الميكانيكية) في محركات التيار المستمر.

(١٢ علامة)

ج) لآلية التيار المباشر إذا كان العطل زيادة سرعة الآلة عن السرعة الإسمية، ما الأسباب المحتملة لهذا العطل

إجراءات إصلاحه .

د) يتكون هذا الفرع من (٤) فقرات، انقل إلى دفتر أجابتك رقم الفقرة وضع كلمة (نعم) أمام العبارة الصحيحة

وكلمة (لا) أمام العبارة الخاطئة:

١- () يعمل المحرك العام على التيار المستمر فقط.

٢- () تُستخدم الملفات التعويضية للحفاظ على الشر الذي ينتج بين الفرش والمبدّل.

٣- () تكون المفائق الحديدية في آلات التيار المباشر ثابتة القيمة.

٤- () يُعرف محرك التوالي في آلات التيار المباشر بأنه المحرك الذي يوصل على التوالي مع الحمل.

ه) على ماذا يعتمد مبدأ عمل المحرك العام؟ (٦ علامات)

«انتهت الأسئلة»

..

..

رقم الصفحة
في الكتاب


١- طبع المدخل الدولي

(الفرع ٢٠١٩ للدكتور)

$$f = \frac{\pi N P}{120}$$

$$= \frac{1500 \times 60}{120} = 50 \text{ Hz}$$

(الفرع ٢٠١٩ للدكتور)



(الفرع ٢٠١٩ للدكتور)

١- انتقال التيار المعاكس في المغناطيس في اتجاه المضاد
٢- انتقال التيار المعاكس في المغناطيس في اتجاه المضاد

(الفرع ٢٠١٩ للدكتور)

١- صدر المغناطيس: في اتجاه سير المولدة الكهربائية وهي عكس اتجاه المولدة الكهربائية - توصيل المولدة الكهربائية - توصيل المولدة الكهربائية

(الفرع ٢٠١٩ للدكتور)

١- دخول المغناطيس في اتجاه سير المولدة الكهربائية - توصيل المولدة الكهربائية - توصيل المولدة الكهربائية



٢- دخول المغناطيس في اتجاه سير المولدة الكهربائية - توصيل المولدة الكهربائية

٣- دخول المغناطيس في اتجاه سير المولدة الكهربائية - توصيل المولدة الكهربائية

رقم الصفحة
في الكتاب

أناه، فولتى

الفرع ٤ (١٥٠٢٠)



الفرع ٤ (١٥٠٢٠)

$$\frac{U_1}{V_1} = \frac{N_s}{N_r}$$

~~الآن نحسب نسبة التغير في المغناطيس~~

~~نسبة التغير في المغناطيس = نسبة التغير في المغناطيس في المحرك~~~~نسبة التغير في المغناطيس في المحرك = نسبة التغير في المغناطيس في المحرك~~

الفرع ٤ (١٥٠٢٠)

$$n = \frac{120f}{P}$$

$$n = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm}$$

$$s = \frac{n - n_r}{n} \times 100\% = \frac{1500 - 1440 \times 100\%}{1500} = 0,04$$

الفرع ٤ (١٥٠٢٠)

القطبية المعاكسة
مقدار المقاومة


$$s = \frac{1^{\circ}}{\sqrt{3}} = 0,29 \text{ p.u.}$$

رقم الصفحة
في الكتاب

١٥٦, الفصل الثاني

الفرع ب (١٢ ملء)

في صورة المخطط، نحصل على سرعة المحرك المترافق إذاً تزداد
الجهد بزيادة نسبة المقاومة شائعاً لفهم.



الفرع ب (١٢ ملء)

تعدّ الخواص الميكانيكية من الخواص المهمة جدًا للمحركات على نحو عام؛ حيث

يتبيّن من خلالها مدى تغيير السرعة مع تغيير الحمل.

يُلاحظ من الشكل، أن المحرك أن تغيير


سرعة محرك التوازي تنخفض قليلاً مع

زيادة عزم العمل، بينما تنخفض كثيراً

في محرك التوازي. أما المحرك المركب،

فتنخفض فيه السرعة على نحو متوسط،

وهذه تُعدّ ميزة لهذا النوع من المحركات.



الفرع ب (١٢ ملء)

مُنْتَهٍ إِلَى مُعْلَمَةِ مُوَافِدِيِّ

جَعَلَ مُحَرِّكَهُ مُقَابِلَ عَوْدَيِّ

صَرْفِيِّ مُلْفَاهُ الْجَارِ

ثَدَّ حَسْبَهُ مُلْفَاهُ وَمُنْفَدِيِّ

أَخْفَلَ الْمُلْفَاهُ وَمُنْفَدِيِّ

رقم الصفحة
في الكتاب

الغائب (٨٠٦٧)

١٢٦

لـ

١٢٧

لـ

١٢٨

دـ

١٢٩

دـ

١٣٠

لـ

أفرع (٨٠٦٧)

وهي عبارة عن مقدمة تسبق المقدمة

أي بـ الافتتاحية بما يحويه من ملخصات، وبيانات، والآراء

وبيانات ونتائج موافقة على مذكرة التاريخ، وبياناته

عن طريق النداءات التي توجه إلى