



الفرع الصناعي

علم الصناعة (م4) قديم



إعداد وتصميم مطبعة إدارة الامتحانات والاختبارات





علم الصناعة م4 فليم

فهرس العلوم الصناعية الخاصة م ٤ (الخطة القديمة)

الرقم	المبحث	الصفحة
١	كهرباء التوليد	
٢	كهرباء النقل والتوزيع	
٣	الاتصالات	
٤	الراديو والتلفزيون	
٥	الالكترونيات الصناعية	
٦	صيانة الاجهزة الدقيقة	
٧	ميكانيك المركبات الدقيقة	
٨	خراطة وتسوية	
٩	خراطة محركات السيارات	
١٠	الصيانة الميكانيكية العامة	
١١	ميكانيكا عامة	
١٢	صيانة القوالب	
١٣	صيانة المعادن	
١٤	تجليس السيارات ودهانها	
١٥	بناء وتسليح وطوبار	
١٦	قسارة وتبليط ودهان	
١٧	تنجيد وديكور	





امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

[وثيقة صحفية/محدود]

د
س

مدة الامتحان : ٣٠ : ١

المبحث : علوم صناعية خاصة / كهرباء توليد / م٤

اليوم والتاريخ : السبت ٢٥/٦/٢٠١٦



الفرع : الصناعي (خطة قديمة)

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤)، علماً بأن عدد الصفحات (٢).

السؤال الأول: (١٥ علامة)

(أ) ما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل إجراء عملية دمج المولدات على التوازي مع الشبكة العاملة ؟

(٦ علامات)

(٣ علامات)

(ب) اذكر ثلاثة أنواع من المرحلات الكهرومغناطيسية حسب تكوينها.

(٣ علامات)

(٣ علامات)

(ج) من تجهيزات التحكم في كمية التدفق في وحدات التوليد مفاتيح التدفق، أين تستعمل هذه المفاتيح؟

(د) ما أهم المزايا التي تمتاز بها وحدات التوليد العاملة بالرياح؟

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

(٣ علامات)

(٧ علامات)

(٦ علامات)

(٩ علامات)

(أ) ما ميزات المضخات الترددية مقارنة بمضخات الطرد المركزي؟

(ب) ما أهم الأسباب التي تؤدي إلى رفع درجة حرارة أجزاء وحدات التوليد؟ وكيف يمكن تداركها؟

(ج) اذكر الأعطال الخارجية التي تؤثر بالمحول.

(د) اذكر ستاً من خصائص وحدات توليد الطاقة الكهربائية البخارية.

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

(٥ علامات)

(أ) علّل كلاً مما يأتي:

١- لا تعد تيارات القصر غير المتزنة ذات خطر على المولد.

٢- عدم توازن الأحمال يسبب خطراً على المولد.

(٨ علامات)

(٦ علامات)

(٦ علامات)

(٦ علامات)

(ب) اشرح مستعينا بالرسم كيف يعمل مرحل الحماية من الأعطال الأرضية على حماية المولد

من الأعطال الأرضية.

(ج) اذكر أنواع عطل قصر الدارة على الشبكة الكهربائية.

(د) ما هي مميزات استخدام أنظمة التحكم الذاتي في وحدات التوليد؟


الصفحة الثانية

السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

(٦ علامات)

أ) ما وظيفة الأجهزة المساعدة الآتية في محطات توليد الطاقة الكهربائية؟
١- ضاغطات هواء التحكم. ٢- ضاغطات هواء الخدمة.

(٩ علامات)



ب) بيّن الشكل المجاور مرحل الحماية بوخلز والذي يُستعمل لحماية المحول. والمطلوب:


- ١- أين يُثبت هذا المرحل.
- ٢- كيف يعمل هذا المرحل على تشغيل جهاز الإنذار؟
- ٣- كيف يعمل هذا المرحل على فصل المحول وعزله عن الشبكة عند حدوث قصر دائرة بين ملفات المحول؟



(١٠ علامات)

ج) بيّن الشكل أدناه نظام التحكم بتسخين سائل. المطلوب:

- ١- سمّ عناصر التحكم المرقمة (١ - ٣).
- ٢- لتسخين سائل دائم الجريان إلى درجة حرارة (٥٠)°س بواسطة أنبوبة التسخين (ب) التي يمر بها البخار. بيّن كيف يعمل النظام في كل من الحالات الآتية:
 - عندما تتطابق درجة الحرارة التي يتم قياسها مع درجة الحرارة المطلوبة.
 - عندما لا تتساوى درجة الحرارة التي يتم قياسها مع درجة الحرارة المطلوبة.



انتهت الأسئلة



المبحث : علوم ضياعية / كيمياء توليد / ٢٣١
الفرع : الصناعي (فريد)

مدة الامتحان : ٣٠ د
التاريخ : ١٤ / ٦ / ١٤١٦



١٥ / ١٥

الإجابة النموذجية :

رقم الصفحة في الكتاب توليد	الإجابة النموذجية :
١٣٨	السؤال الأول ١٥ علامة / الفرع ٢ وله (٦ علامات) ١- التأكد أولاً من عدم وجود أي اتصال بين المولات والشبكة. ٢- التأكد من سلامة أجهزة التنظيم والتحكم والنواصير. ٣- تشغيل المحرك الرئيس للمولد حتى يصل إلى سرعته المقررة. ٤- توصيل المهييج لأقطاب المولد ورفع فولطيته تدريجياً إلى أن تصل إلى قيمته المقررة.
١٥٤ - ١٥٧	الفرع (١) وله (٣ علامات) ١- مرحلات القاطن ٢- المرحلات الحثية ذات القرص مع التأخير الزمني ٣- المرحلات الحثية ذات الذراع المتزن ٤- مرحلات هثي ذو فئان
٢٠٧	الفرع (ج) وله (٣ علامات) تعمل مضامبي (تدفع من عملياً التخمم الذاتي والمحافظة على سلامة الاجهزة بالإضافة إلى استعمالها في كيميكان الهواء التي تعمل بالماء والتدفئة وفي أنظمة تدفئة الماء والسوائل على اختلاف أنواعها.
١٣٥	الفرع (د) وله (٣ علامات) ١- كلفة إنشاء وتشغيل وصيانته متدنية ٢- لا تصيف طوئات للبيئة ٢- يمكن استخدامها في المناطق النائية التي لم تصلها خدمات شبكة الوطنية.

٢٥

٢٥

رقم الصفحة
في الكتاب
توليداً

١٤١

السؤال الثاني ٢٥ علامته / الزم (٢) وله (٣) علامات


تذكر اننا انه يمكن ان تستخدم لإحداث ضغط عالٍ جداً كما ان سرعاته عندئذيه وخصوصاً كثيراً مقارنة بمضخات الطرم المركزي .

٢٦٢٠٥

الفرع (١) وله (٧) علامات

الاسباب التي ترفع درجة حرارة أجزاء وحدات التوليد أو الآلات البعث الحرارة من اجزائها نتيجة زيادة الحمل والارتفاع درجة حرارة الوسط التي تعمل فيه وعدم كفاية نظم التبريد لذلك على مدار ارتفاع الحرارة نتيجة ظروف تشغيل معينة ويمكن تدبيره هذا الارتفاع في درجة الحرارة بزيادة التبريد للجزء المختلفة لوحة التوليد فإذا كان التبريد الهوائي يتم بشكل مرادج تبريد اضيفه واذا كان التبريد بالماء أو جائل آخر يمكن زيادة تدفقه بشكل سخانات وضخ صمامات

التدفق لزيادة كمية جائل التبريد



١٦٦

الفرع (٢) وله (٦) علامات

١- دائرة قصر فاصلة عن شبكة الكهرباء وقريبة من المحول - المحولة الزائدة والمستمرة ٣- ارتفاع فولتية أطراف المحول بسبب وصل بلاطات الكهرباء أو قصر أو حدوث الصواعق على شبكة الكهرباء

٥) ضمانت الوصلات الكهربائية (٩ علامات)

١١٠ - كلف تشغيل وميانتها محدودة

٤١٥ - استهلاكها من زيوت التزييم قليل

٣ - لا تولد اهتزازات عالية

٤ - حرارتها مستقر ودرجه التزييم تتجه لها الى اليمين ودرجات التزييم

١٤٧

تزييم

٥ - كذلك قدر عالٍ للتشغيل تحت درجات حرارة بخار عالي

٤٠٠ - كفايتها عالية وتقلد وتزداد بازدياد سخنها ويمكن ان تقل (٩٠٪)

٧ - يمكن بناء وحدات مستقلة لها مستغادار واليه يمكن ان

تزيد عن (١٠٠) ميغاطا

(المطالوب مستغادار فقط)

رقم الصفحة /
في الكتاب
نوع العيب /

السؤال الثالث ٢٥ علامة / فتر (٢) وله (٥ علامات)

١٧١ لأنها ذات قيم كبيرة وتتصل كجسج بواسطة معدات الحماية ضد القصر
(٤) عدم توازن الأعمال الكهربائية تسبب خطأ في الآلة (المولد) لا تضيق
التيارات غير المتزنة في الآلة لفترة زمنية طويلة .

١٧١ الفرم (U) وله (٨ علامات)

عند حدوث أي دائرة قصر مع الأرضي بمرطاف



المولد أو بينه أي مستويات الجواره لثلاثة مع

(الأرضي يمر بها II) في دائرة الأرضي المولد

هبت ينتقل التيار الى دائرة مرهل الحماية الخاص

بالأكمال الأرضيه عن طريق تحويل التيار فيتم

منه تشغيل مرهل الحماية الأرضي (Re) والذي

يفصل المولد عن الشبكة الكهربائية ويوقفه

١٥٠ قصر دائرة بين ثلاث اطوار بالأرضي ١

٢ قصر الدارة بين ثلاث اطوار ١

٣ قصر واحد بالأرضي ١٥٠

٤ طورين ١

٥ مع الأرضي ١

٦ فتح دائرة طور أو أكثر ١ (٦ علامات)

كل (٥) مميزات أنظمة التحكم الذاتي :

١- السرعة في الانجاز ودقة الاداء بطريقة ممتدة أكثر من العمل البشري

٢- ضمان استمرار ظروف التشغيل المطول للوحدات والاطام بأنظمة

٣- استمرار المحطات وهي صوامع من المتقيات من الوحدات المتعطلة



وذلك بضمن استمرار الشارون التشغيلي تقريبا للوحدات العطل

٤- تقليل عدد العاملين في الوحدة ما وتقليل اخطأ الأخطاء وزيادة

سكاف المشرفين على التشغيل وهذا يؤدي إلى تقليل

تكاليف التشغيل (٦ علامات)

رقم الصفحة / فرع الكتاب توسيد	
١٤٤	السؤال الرابع ٢٥ علامه / الفرع ٢ و٧ (٦ علامت) ضاغطات هواء التحكم التي تزود محطات التوليد بالهواء المضغوط الى (٧-١٠) ثقل كغم / سم ^٣ ويستعمل هذا الهواء للتحكم بتشغيل صمامات التحكم التي تعمل عند الهواء ولتشغيل محطات التحكم التي تتحكم بكميات تدفقه الهواء والماء والغاز والوقود الى المراحل .
	٦
	٥- ضاغطات هواء الخدمية ؛ تستعمل لتوفير الهواء المضغوط لخدمات المحطة لؤغراض الصيانة مثل تنظيف المعدات و المكشطات و سحنات الهواء .
١٦٦٢١٦٥	الفرع (٨) وله (٩ علامت)  ١٣- يثبت بينه فزانة تحدد الزيت و جسم المحول .
	٩
	١٣- في حالة تجمع الغازات تجمعا قليلا في الجزء العلوي للمحول ينخفض مستوى الزيت فيها فتتوقف العوامة (F1) وتغلق تماما حر جواز (و نذار ١٣٣- عند حدوث قصر دائرة قصر وانبعث كمية كبيرة من الغازات ينخفض مستوى الزيت مسببا انخفاضا العوامة الثانية (F2) فتغلق تماما ملف الفصل لقاطع الدارة من جهتي المحول مسببة فصل المحول وعزله عن الشبكة .
٨٩٠١٨٨	الفرع (٩) وله (١٠ علامت) ١- الجبل (العصر الابتدائي) ٢- جواز قياس والتحكم (عصر القياس والتحكم) . ٣- صمام التحكم بالتجار (العصر النهائي) .
	١٠
	٣- عند ما تتخافه درجة الحرارة التي تاسسها الجهاز مع درجة الحرارة المطلوبة (٥٠°س) لا يغير جواز القياس والتحكم وضع صمام التحكم بالتجار (العصر النهائي) ويبقى التجار جاريا بالكمية نفسها في الاثيوبه (٨)
	٣
	عندما لا تتخافه درجة حرارة السائل المضيقة مع درجة الحرارة المطلوبة (٥٠°س) بعد انه يتحسب الجبس (العصر الابتدائي) يغير عصر التحكم في جواز القياس والتحكم درجة حرارة السائل الى القيمة المطلوبة وذلك بالتحكم بفتوة صمام التحكم بالتجار (العصر النهائي) والذي بدوره يتحكم في كمية التجار الماء بزيادة فتح الصمام تاذا كانت درجة الحرارة لسائل اقل من (٥٠°س) تزيد كمية التجار الماء في الاثيوبه (٨) و اذا كانت اعلى تنقص كمية التجار الماء بتشغيل فتوة الصمام لتثبيت درجة حرارة السائل الذي يتراد تسخينه الى الدرجة المطلوبة (٥٠°س) . (١ انتهت الامانة)



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

[وثيقة محمية/محدود]

مدة الامتحان : ٣٠ : ١

المبحث : علوم صناعية خاصة / كهرباء نقل وتوزيع / م٤

الفرع : الصناعي (خطة قديمة)

التاريخ : السبت ٢٥/٦/٢٠١٦



ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤)، علماً بأن عدد الصفحات (٢).

السؤال الأول: (١٥ علامة)

أ) صنف الأبراج والأعمدة المستخدمة في خطوط النقل الهوائية حسب مادة الصنع. وأيها أكثر شيوعاً؟

(٥ علامات)

ب) تجرى الاختبارات على العوازل بعد التشغيل للتأكد من عدم وجود عدة أمور، اذكرها .

(٦ علامات)

ج) بماذا تمتاز الكبلات المعزولة بمادة الإيثيلين ذي الترابط الشبكي (XLPE) عن غيرها من الكبلات؟

(٤ علامات)

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

أ) على ماذا يعتمد اختيار فولطية خط نقل الطاقة الكهربائية؟

(٨ علامات)

ب) ما أهم المواد المستخدمة في صنع العوازل المستخدمة في خطوط النقل الكهربائية؟

(٣ علامات)

ج) اذكر الطرق المتبعة لضبط مقدار التهدل والشد في الموصلات بعد تعليقها على الأبراج والأعمدة.

(٥ علامات)

د) ما هي وظائف الأبراج والأعمدة في شبكة النقل الكهربائية؟

(٩ علامات)

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

أ) ما الأخطار التي تتعرض لها الكبلات الأرضية؟

(٥ علامات)

ب) إذا كان ضغط الرياح على خط نقل هوائي (٥٠٠) نيوتن/م^٢، قارن بين تأثير قوة ضغط الرياح

للمتر الواحد من الموصل، وتأثيرها على متر واحد من زاوية البرج، علماً بأن:

١- قطر الموصل (٢٠) مم .

٢- عرض زاوية البرج (١٠٠) مم .

٣- قيمة الثابت (٠,٩) للسطوح الاسطوانية و (١,٣) للسطوح المستوية.

الصفحة الثانية

(ج) علّل كلا من الأتي:

(٨ علامات)

١- تُجدل طبقات موصلات خطوط النقل الكهربائية باتجاهات متعاكسة.

٢- استخدام التيار المستمر لنقل الطاقة الكهربائية عبر المسافات الطويلة.

(٤ علامات)

(د) يعتمد عدد وحدات سلسلة العوازل لخط النقل الكهربائي على عدة عوامل، اذكرها.

السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

(٣ علامات)

(أ) يُعتبر النحاس أفضل المواد المستخدمة في الموصلات الكهربائية، علّل ذلك.

(٣ علامات)

(ب) اذكر طرق تمديد الكبلات الأرضية .

(٥ علامات)

(ج) لموصلات الألمنيوم المسلح بالفولاذ اجب عما يأتي:



١- اشرح مما تتكون هذه الموصلات.

٢- لماذا تُستخدم على نطاق واسع في خطوط نقل الطاقة الكهربائية.


(٦ علامات)

(د) اذكر أربع حالات تواجه عملية التصميم عند تحديد الحد الأدنى لارتفاع الموصلات.

(٨ علامات)

(هـ) يبيّن الشكل أدناه مخطط التعليق لموصل.



المطلوب: ماذا تمثل المنحنيات (A,B,C,D,E).



انتهت الأسئلة

رقم الصفحة / في الكتاب / ص ٢	
١٦١	السؤال الثالث علامته / الفرع ٢ وله (٥ علامات)
	١- الاقطار - نتيجته الخطأ أو الإهمال - الاقطار الكيميائية
	٣- الاقطار - الناتج من ارتفاع درجة حرارة الكبد .
الاصح	٤- الاقطار - الناتج من الاضطرابات والشقوق والاقطار الاخرى مثل اعمال الايمان
١٠٤٤١.٣	الفرع (١) وله (٨) علامات
	مساحة سطح مقطع متر واحد من طول الموصل = $1 \times 0.2 = 0.2 \text{ م}^2$
	مساحة سطح متر واحد من طول زاوية البرج = $1 \times 0.1 = 0.1 \text{ م}^2$
	قوة ضغط الرياح على متر واحد من الموصل = $0.9 \times 0.05 \times 0.2 =$
	 9 نيوتن
	قوة ضغط الرياح على متر واحد من زاوية البرج = $1.3 \times 0.05 \times 0.1 =$
	75 نيوتن
	١) نكح لا تتحقق الطبقات ببعضها بعضاً شكل جيد
١٢٨	لا يسمح بالارتقاء أو الانفلات
	٢) لان :
	١- يوفر تكاليف الكيبلات باستخدام كيبلت بدلاً
١٥٥	من ثلاث
	٢- تشمل الكيبلات فولطيم أعلى
	(٨ علامات)
	٣) العوامل التي تعتمد عليها عدد العوازل :
١١٩	١- حجم العازل .
١٢٠	٢- فولطية الخط .
	٣- مسافة الزحف
	(٤ علامات)

رقم الصفحة / في الكتاب ٤٤	
١٢٩٠	السؤال الرابع ٥٥ علامته / الفرع ٢ وله (٣ علامات)
	بسبب توصيلته الجيدة وقوة الشد العاليه التي يتمتع بها
١٥٩-١٥٧	الفرع (أ) وله (٣ علامات)
	١- تمديد الكبلات داخل هنادق ٢- تمديد الكبلات داخل (الوثاقه)
	٣- تمديد الكبلات البصرية
	
١٣١٤١٣٠	الفرع (ج) وله (٥ علامات)
	تتكون هذه الموصلات من ثوابه من اسلاك الفولاذ المخلطن المجدولة وصولاً لطبقات
	من اسلاك الالومنيوم المجدولة وقد يستخدم سلك فولاذي واحد محافظ بسنة
	اسلاك من الالومنيوم (طبقة واحدة) أو قد يستخدم سبعة اسلاك من الفولاذ
	محافظة اثني عشر أو ثلاثين سلكاً من الالومنيوم (طبقات متعددة)
	بند (٥) تزيد قوة تحمل شد هذه الموصلات بمقدار ٥٠٪ مقارنة بحمل شد الموصلات
	القاسية المعادلة (٦) مقدار التمدد أقل من غيرها .
١٤٠-١٣٨	الفرع (د) وله (٦ علامات)
	١- ارتفاع الموصلات عن سطح الارض الطبيعية ٢- ارتفاع الموصلات عن الشوارع
	٣- ارتفاع الموصلات عن المباني والاشجار ٤- ارتفاع الموصلات عن الاشجار
١٣٤	الفرع (هـ) وله (٨ علامات)
	المخني (A) يمثل التمدد الاولي لموصل جديد (مسم)
	المخني (B) يمثل التمدد النهائي تحت ظروف التشغيل (مسم)
	المخني (C) يمثل التمدد عند الظروف الجوية القاسية (مسم)
	المخني (D) يمثل الشد الاولي لموصل جديد (نيوتن)
	المخني (E) يمثل الشد عند الظروف الجوية القاسية (نيوتن)
	انتهت (لحماية)



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصباحية

مدة الامتحان : $\frac{3}{4}$ ساعة

اليوم والتاريخ : السبت ٢٥/٦/٢٠١٦

وثيقة محمية/محدثة



المبحث : علوم صناعية خاصة (الاتصالات)
الفرع : الصناعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤) ، علماً بأن عدد الصفحات (٢) .

السؤال الأول : (١٥ علامة)

- أ) من المقاسم الآلية مقسم الكروسبار ، ارسم المخطط الصندوقي لهذا المقسم. (٦ علامات)
- ب) اذكر مكونات المقسم الفرعي الالكتروني مع ذكر وظيفة كل منها. (٩ علامات)

السؤال الثاني : (٢٥ علامة)

- أ) نظام الإشارة المصاحب للقناة (Channel Associated Signalling) يتعامل مع إشارة حالة دارة الاتصال ، والإشارات الممثلة لخانات رقم المشترك الطالب والمطلوب بطريقتين ، اذكرهما مع الشرح. (١٠ علامات)
- ب) للتلغراف ، أجب عما يأتي : (٩ علامات)
- ١- عزف التلغراف.
 - ٢- هناك نوعان من الإشارات المستخدمة في أنظمة التلغراف ، اذكرهما.
 - ٣- ما هي وحدة قياس سرعة التلغراف ، مبيّناً العلاقة الرياضية لحسابها ؟
- ج) اكتب ثلاثة تصنيفات لربط المبرقات التي تعتمد على وصل المرسل مع المستقبل. (٦ علامات)

السؤال الثالث : (٢٥ علامة)

- أ) ما عمل كل من الوحدات الرئيسة لنظام التلكس (Telex) الآتية : (٦ علامات)
- ١- وحدة ربط الخط.
 - ٢- المبرقة المستقبلية.
 - ٣- وحدة مصدر التغذية.
- ب) ارسم المخطط الصندوقي لجهاز الناسوخ. (١٢ علامة)
- ج) ما مكونات النظام الميكروي ؟ (٣ علامات)
- د) اذكر الأسباب الرئيسة التي جعلت نظام الأقمار الصناعية للاتصالات هي الوسيلة الوحيدة للاتصالات البعيدة. (٤ علامات)

الصفحة الثانية

السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

(١٠ علامات)

أ) ارسم المخطط الصندوقي لجهاز إرسال ميكروي.

(١١ علامة)

ب) في المدارات البيضاوية غير المتزامنة (Elliptical Orbits)، أجب عما يأتي:



١- ما زمن الدوران؟

٢- ما ارتفاع القمر؟

٣- ما إحدى سيئات هذه المدارات؟

(٤ علامات)

ج) ماذا نعني بكل من الآتية:

١- ترميز البيانات (Data Coding).

٢- حزمة البيانات.

﴿ انتهت الأسئلة ﴾



المبحث: الاتصالات / م
الفرع: الصناعي

مدة الامتحان: ٣٠ د
التاريخ: ٢٥ / ٦ / ٢٠١٦ س

الإجابة العودية


الإجابة النموذجية: رقم الصفحة في الكتاب

السؤال الأول -

(P) شكل (٥-٣) ص ١٨

كل صندقة علامة

٦ = ١٨٦ هاتف



٩٤

١٠ أجهزة التحكم الرئيسية: تزود وحدة التحكم الرئيسية المشتركين بصفحة ابتداء التقييم، وصفحة المشغول والانتظار وغيرها

١١ يستخدم الاستقبال المكالمات الواردة الى الفروع من خارج شبكتهم الخاصة وتخرجها الى الطوائف الفرعية المطلوبة

١٢ طلب المكالمات الخارجية بواسطة لوحة المفاتيح الموجودة في جهاز أمور المقسم

١٣ ادخال البرامج التي تحدد مجالات استعمال المشتركين، والاختيارات التي يمكن أن تعطي مجموعة دون أخرى

* أجهزة الربط والمقابلة مع المقسم العام أو المقسم الفرعية الأخرى

تستخدم أجهزة الربط والمقابلة لربط المقسم الفرعي مع المقسم العام بخط هاتفي عادي

لتأمين المقسم الفرعي بأرقام لتتمكن الفروع الداخلية من الاتصال الخارجي

واستقبال المكالمات عبر جهاز أمور المقسم

أم المقسم الفرعية الآلية فيمكن أن ترتبط مع بعضها بواسطة دارات اتصال

خاصة تسمى خطوط الربط (Tie lines) دون الحاجة الى استخدام خط خارجي

كل نقطة ٣ علامات = ٣ × ٩ = ٢٧ (٩ علامات)

رقم الصفحة
في الكتاب



السؤال الثالث (٥ علامة)

١.٨ (٩) وحدة ربط الخط :- تعمل هذه الوحدة كجارية مقالة بين خط

١.٩ التلكس ووحدة المعالجة المركزية ، فهي تحول مواظبة خط التلكس

العالية في أثناء الاستقبال الى فواظبة المناسبة لعمل الوحدة المعالجة

المركزية ، كما تحول فواظبة وحدة المعالجة المركزية الى فواظبة عالية

في أثناء الارسال ، وبالإضافة الى ذلك فانها تحول نظام الشفرة

معدسات
تعمل ندمه
(ASCII) الى نظام الوحدات المنجس وبالعكس .

* المبرقة المستقبلية :- تقوم هذه الوحدة بما يأتي

٩- تحريك رأس الطباعة الى الامام والخلف أم لوف المنجس للطباعة

١٠- الضغط على الرؤوس التي تضرب شريط التحبير لتكوين نقط

مختلفة ، تشكل منها اي حرف بناء على الاوامر التي تصلها من وحدة


المعالجة المركزية .

١١- تحريك الورق الى الأعلى وأسفل ، وتحريك شريط التحبير باستمرار

* وحدة مصدر التغذية :- تستخدم هذه الوحدة لإنتاج

الفواظبة والتيار المناسبين لعمل وحدات جهاز التلكس .

١١.



(ب)

(١٢ علامة)

١٣٠ (أ) - محطة ارسال و محطة استقبال ، يوجد بينهما خط رؤية مباشرة ،

وفي حالة عدم توفر خط الرؤية تستخدم محطة تقوية معبده (٣ علامات)

١٣٩ (ب) - اللبول يكون مناسبة لتقديم خدمة من نقطة لنقطة ، الامار الصناعية مناسبة لإعطاء خدمة


من نقطة الى نقاط عدة (١٤٤ = ٤ علامات)

٣- تزيد كلفة اللبول بازدياد المسافة ، بينما تلتها الامار الصناعية لا تتعدى مسافات



٣- اما ارسال القر الصناعي فتعدى الحدود الجغرافية ، اللبول لا تتعدى الحدود الجغرافية

٤- يستطيع القر الصناعي تقديم خدمة اتصالات للقطاعات الأرضية المتحركة ، اللبول لا يستطيع تقديم هذه الخدمة

رقم الصفحة في الكتاب	الذوال الرابع (٢٥ علامة)
١٣١	(٢)
تقريباً (٧-٣)	



١٣٦	<p>١٨ - (زمن الدوران أقل من ٢٤ ساعة) (٣ علامات)</p> <p>١٩ - ارتفاع القمر من (٣٠ - ١٠٠) كم (٣ علامات)</p> <p>٢٠ - ان إحدى سيات هذه المرات ان القمر يبعث عن منطقة الخدنة الطائفة التي رطبتها ، ولذلك لا بد من توفر أكثر من قر للقطعة السائلة لانتفاضة الخدنة الطائفة المطلوبة (٥ علامات)</p> <p>٢١ - تميز البيانات ، هي تليل كهربائي للحروف الراجعة والارقام والاشكال وغيرها ، وتطيع أجهزة الحاسوب إستخدامها المعالجة العمليتان المطلوبة وتبادلا مع أجهزة حاسوب أخرى .</p> <p>٢٢ - خدنة البيانات ، - كمية من البيانات أو الرسائل ذات الحجم المعين وتختلف من نظام إلى نظام أفرد وحدتها الحرف (Character)</p> <p>(٢٤٢ أربع علامات)</p> <p>(انتهى الإجابة)</p>
-----	---



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصباحية

[وثيقة محمية/محدود]

مدة الامتحان: $\frac{3}{4}$ ساعة
اليوم والتاريخ: السبت ٢٥/٦/٢٠١٦

المبحث: علوم صناعية خاصة (الراديو والتلفاز) / م٤
الفرع: الصناعي

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤)، علماً بأن عدد الصفحات (٢) .

السؤال الأول: (١٥ علامة)

(٨ علامات)

أ) دائرة تأخير إشارة النصوص من الدارات الفرعية لمرحلة النصوص، أجب عما يأتي:



١- مم تتكون هذه الدارة ؟

٢- ارسم تركيب خط التأخير.


٣- ارسم رمز خط التأخير.

٤- ارسم الدارة المكافئة له.

(٧ علامات)

ب) يبين الشكل أدناه محرك الرحوية وناقل الحركة،

اذكر أسماء الأجزاء المرقمة من (١-٧).



الصفحة الثانية

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

- أ (من أعطال دائرة النضوع (تباين زائد في الصورة). أجب عما يأتي:
١- كيف يظهر هذا العطل؟
٢- كيف ينتج هذا العطل؟

ب) ارسم المخطط التمثيلي لمصفوفة تحويل إشارات الفرق اللوني إلى إشارات الألوان الرئيسية. (٨ علامات)

ج) من المراحل الأساسية لكاميرا الفيديو النقالة (قسم الصورة) ، اذكر الأقسام الفرعية المكونة لهذا القسم.

(٤ علامات)

د) يوجد اختلافات بسيطة بين محلل ترميز الإشارة الملونة العامل بنظام بال (PAL) وبين العامل

(٦ علامات)



بنظام (NTSC)، اذكر هذه الاختلافات.

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

أ (عدد المراحل التي يتكوّن منها المستقبل التلفزيوني الرقمي.

ب) عدد الأنظمة الإلكترونية الموجودة في مسجل الفيديو، وما عمل كل نظام؟

ج) لمحلل ترميز الإشارة الملونة العامل بنظام سيكام، اشرح وظيفة كل من:

١- مميّز الترددات.
٢- قاذح شميدت.

د) اذكر عيوب شاشات الدلتا.

(٤ علامات)

السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

أ) اشرح كيف يتم إزالة أثر المغناطيسية الأرضية في الشاشة التلفزيونية الملونة.

ب) بيّن كيف يكون مسار شريط الفيديو على رؤوس مسجل الفيديو في حالة التسجيل.

ج) اذكر خمسة مواصفات فنية لكاميرا الفيديو المنزلية.

د) أداة الإرسال من المكونات الأساسية لمرسل الحاكوم، أجب عما يأتي:

١- ما عملها؟

٢- ماذا يُستخدم في كل من الحواكيم (القديمة ، الحديثة)؟

هـ) اشرح عملية الاسترجاع في الفيديو.

(٥ علامات)

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

مدة الامتحان : ٣٠ د
التاريخ : ٢٥ / ٦ / ٢٠١٦ س




المبحث : الراديو والتلفاز / م
الفرع : الصناعي (خطه مديح)

الإجابة النموذجية :

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الأول (١٥ علامة)



٩- اشرح كيف تعمل هذه الدارة في معظم الأجهزة من معلق من كدر
من اللغات يتراوح بين ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ لفة معلقه حول جسم
من حادده ما زلت كما الزمان .



الدائرة المكافئة لخط التأخير

دوائر متكاملة بكل نقطة X
(٨ علامة)

١٨٤



١٨٤ (٧ علامة)

رقم الصفحة
في الكتاب

١١- سؤال كتابي (25 درجة)

١- ٢- ١- نظير الصورة معتمده أكثر من أحد العناصر

٢- ويشتمل هذا العطل على وصول لمشاركة نهو كآلة

من المطلوب إلى التوجيه السابقة، ويكون أن يشتمل هذا العطل

من تلف أحد حواسيات الربط أو تلف دائرة التحكم

في التباين، أدخل في عمل المرصد داخل الترخيم أو التباين


كيد صحيح لأحد وضخات إشارة النهو كآلة

مدرسات للنظرة الأولى + ٥ مدرجات للنظرة الثانية

(٧ مدرجات)



156



(٨ مدرجات)



تابع السؤال الثاني

ج - 1 - دائرة توليد إشارة النهمي 190

2 - دائرة توليد إشارات خرق المثلوان

3 - دائرة توليد إشارات اللون في إيزين إجابين

4 - دائرة دمج إشارة اللون مع إشارة النهمي

مدى لكل نقطة $\gamma = 4$ (6 درجات)

5 - 1 - لا يتعكس طور إشارة خرق اللون المدمر

بين كل خط أخضر والذي يليه كما في نظام 144

بال

2 - عرض النطاق الترددي المخصص لكل من

إشارتي الفرق واللوني $R-Y$ و $B-Y$ على

متساوي كما في نظام بال

3 - يبلغ تردد حامله اللون المولدة في مذنب هذا

الحل $3,58$ MHz في هيرتز في حين يبلغ

$4,43$ MHz في هيرتز في حل بال .

مدى لكل نقطة $\gamma = 3$ (6 درجات)

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثالث (25 درجة)

P - 1 - المؤلفات

٢ - مرحلة التحويل عن إشارات تشهيدية إلى إشارات رقمية

201

٣ - مرحلة وحدة التحكم المركزي

202

٤ - مرحلة معالجة إشارة الفيديو



203

٥ - مرحلة إفراج الفيديو

٦ - مرحلة المعالجة التوافقية

٧ - مرحلة إفراج إشارة المع الراسية

٨ - مرحلة إفراج إشارة المع الأخرى

U - 1 - نظام معالجة الإشارة في أثناء عملية التسجيل ، 172

ويقدم بمعالجة إشارات الفيديو واللون والإشارة الصوتية

ونبضات التزامن والإطار والتحكم

٢ - نظام معالجة الإشارة في أثناء عملية الاسترجاع ،

ويعمل هذا النظام على استرجاع الإشارات المعجلة

المختلفة عن شريط الفيديو ومعالجتها بالتضخيم والتجسيم وإرسال الإشارات

إلى المستقبل المتلفاز عبر الإرسال فيديو رقمي

٣ - نظام الدارات الناهية بالتحكم المؤازر (البيزو) :

ويضم الدارات الناهية بالتحكم في سرية رؤوس الفيديو وزاوية

تماسها مع الشريط ليكون هناك توافقاً تاماً بين حركة الرؤوس

وحركة الشريط والهدف حركة ثابتة وعقده لشريط الفيديو

إضافة إلى استقرار الرؤوس المختلفة على المسارات

المخصصة لها بجل دفعه لمنع تشوه الصورة والصوت

رقم الصفحة في الكتاب	تابع السؤال الثالث بـ
72	<p>٤- نظام دارات التغذية وحمايه التجر ياتيك : ويتم الدارات الخاصه بتقويم التيار وتنظيمه وتثبيتته واننتاج فترديات مختلفه القيم ، تغذي جميع الدارات للإلكترونيه وتغذي المكونات الترونيكيه ودارات حمايه كما يتم دارات إلكترونيه فاهمه بالحمايه للدارات الإلكترونيه الأخرى وسلامه اثار الترونيكيه في الجهاز .</p>
	<p>مده لكل نظام ٤ x ٤ مدارات مده شرح كل وظيفة ٤ x ٤ مدارات (٨ مدارات)</p>
148	<p>(٢) ١- يشابه الميزان المتخفات لإشارتي الفرق اللوني اذ يعمل كل منهما على استغلال إشارة الفرق اللوني الخاصه به وفهمها من اشارة الساعه لها</p>
149	<p>٥- يستخدم للتختم في المفتاح الإلكتروني اذ يستقبل نبضات التزامن الأخرى ، اذ يتم تبديل وضع المفتاح بعد كل قطب اخر كما يستقبل ايضا فرق دارة تعيين اللون ليعمل على ضبط التزامن اللوني ٤,٥ لكل نقطه ٤ x ٥ مدارات</p>
131	<p>(5) ١- دقة صنع القناع والطبقه النفوريه مبعثه انتاج اشبه بهما ٢- تعقيد الدارة الإلكترونية والفناطيسيه ، ودوره لتقار السوره ومقاربه المشعه الإلكترونية لأن وقوي القوانف الإلكترونية على طول مختلف يتطلب تقارباً حقيقياً ورأسياً ٣- إمكانية تأثرها بمقل الفناطيسيه الأخرى ٤- انخفاض مردود إنتاجه إذ يجيب القناع نحو ٨٠٪ من الإلكترونات المطلقة ويمنعها عن الوصول إلى الطبقة النفوريه مده لكل نقطه ٤ x ٥ (٤ مدارات)</p>



السؤال الرابع

136 م) تتم هذه العملية بتثبيت شريط من الفولاذ اليبتي حول جسم الأنبوبة، شاشة من جهة القمع ويربط هذا

الشريط بأرضي اجزاء ز. كما يلزم احياناً إزالة المفصلة

باستخدام ملف يتم لفه حول جسم الشاشة قريباً من

الشريط الفولاذي ويتم تحرير تيار فيه عند مفصل

المفتاح وهنا يتيار يولد مجالاً حثاً طيسياً، إذ تزداد

قيمة التيار بالثناقها الى ان تتدشى قيمته فتلد

خثرة قصيره، مما يسبب في تناقص المجال الحثاطيسى للفق

الى حد التدشى عبر المجال الحثاطيسى المتكون على

أضراس الشاشة على التدشى فتتم بذلك إزالة أثر الحثاطيسى

(5 مدارك)

169 ن) في حالة التسجيل على شريط أورد على رأس

حج كاعل الشريط، إذ يقوم هذا الرأس بإزالة

أي إشارة هوت أو هوره أو نغم أو نغوش من مجلة

على الشريط، ثم يترك الشريط بعد ذلك الى الأسطوانة

الخاصة لرأس الكفديو ليقوم كل طرفها بتسجيل معلقات

المجال الناهية على أجزاء المخمصة لها حار الكفديو،

بعد ذلك يترك الشريط أحام حجع رؤوس الهوت

ونوع عبارة عن رأس محو يقوم بإزالة أي إشارة سجلت

خلال مرور الشريط أحام رؤوس الكفديو او بعد ذلك على

حار الهوت، ورأس التسجيل إشارة الهوت الواهية

إليه على حارها المخمصة ورأس استرجاعي لا تتخذ من

الإشارة في حالة الاسترجاعي

(5 مدارك)

2) 1- نوع النظام الذي تعمل به (VHS او بي تي إم) 187

2- قيمة فولتية التشغيل وهي عادة 12 فولت متر

3- نظام الإشارة المتعارف به (PAL او سي إم او NTSC)

4- سريره تشغيل شريط الفيديو

5- فولتية إشارة الخرج للكاسير ، تكون فولتاً واحداً

من الفهم الى الفهم عند مقاومته مقدارها 50 او 100

6- فولتية إشارة الصوت في خرج الكاسير ونوع المايكروفون

المتخدم وأقل مستوى إشارته لازم لإعطاء ديمورن والنتيجة

7- نوع العدسات وعوامل التحكم فيها ومرشحات اللون

8- نوع الرقاب المتخدم في الكاسير (حلون او نيز حلون)

9- أبعادها ومحيطها وعزلتها

10- درجة الحرارة والرهز به التشغيليتين

11- الترددات الكهنية المتوازية ونوع الفاتح المعطوره عنها

12- الملقات المرفقة مع الكاسير مثل البطارية ، المقابله

للصوت والرياحي (Adapter) للتشغيل من المنبع

المعطوره او وصلت للتشغيل من بطارية ليثيوم

ونيز دالة

يذكر الطالب اي فهمه نظام

وسمعه لكل نقطه

(5 نقاط)

رقم الصفحة
في الكتاب





تابع السؤال الرابع

(د) ١- هي عبارة عن حوّل للطاقة (Transducer)
 206 يحوّل الإشارة فنان شكل (الفر) لحويل إشارة
 التخم الكهربائي (أ) أو حوّل حوّل هوائي أو هوائي تحت الحوّل
 ٢- الحوّل الكهربي تستخدم سماكات هوائية
 الحوّل الكهربي تستخدم التناظير المطلقة
 للأستقّة تحت الحوّل
 الحوّل الكهربي
 الحوّل الكهربي

(هـ)

(هـ) في هذه العملية تتولد في رؤوس الكهربي إشارات
 كهربائية وعاقدة للمعلومات المنزلة على المجال الكهربي
 على شريط التسجيل ، إذ تتضمّن هذه الإشارات وتضمحل
 أن من إشارتي الكهربي واللون لسير في أعما المنضبط لها
 تكون إشارة الكهربي حتمية تردد ديا عند تردد (٣,٩) حيفا
 هيرتز في نظام VHS (٤,٥) حيفا هيرتز في نظام بيتا ماكس
 وتتم عملية تأخير يتم بعد التأمع ويحفظ حيفا
 كما حوّل الكهربي الترددي وبعد ذلك حوّل الإشارة ويلقى
 المضجيج خط وتذهب إلى حوّل المنزلة مع إشارة اللون
 احاء إشارة اللون فتتضمّن بعد فطها من إشارة الكهربي ثم يعاد
 رخي ترددها إلى حوّل الكهربي (٦٢٩) كيلو هيرتز أو ٦٨٨
 كيلو هيرتز ، تم تضمّن وتصرف بعد ذلك وترد عبر قائل للون
 إلى حوّل الكهربي المنزلة مع إشارة الكهربي لحوّل إشارة الكهربي الكهربي
 لتذهب بعد ذلك إلى أركان حوّل الكهربي لتتضمّن وتضمّن

(هـ)



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

[وثيقة محمية/محدود]

المبحث : علوم صناعية خاصة (الالكترونيات الصناعية)/م ٤
الفرع : الصناعي
مدة الامتحان : ٣٠ د / ١ س
اليوم والتاريخ : السبت ٢٥/٦/٢٠١٦

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤) ، علماً بأن عدد الصفحات (٣) .




السؤال الأول: (١٥ علامة)

(٦ علامات)

أ) للترانزستور الضوئي تطبيقات كثيرة، أذكرها.

(٤ علامات)

ب) يبين الشكل أدناه دائرة مضخم عمليات (741) ذات الثمانية أطراف، المطلوب:
ماذا يمثل كل طرف من هذه الدارة ؟



(٥ علامات)

ج) ارسم دائرة المضخم التفاضلي باستخدام ترانزستورين.

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

(٣ علامات)

أ) عدد أنواع الكواشف الحرارية الأكثر شيوعاً.

(٣ علامات)

ب) اذكر ثلاثة من المظهرات الشائعة التي تُستخدم لإظهار المعلومات وبيانها على شكل حروف وأرقام في الدارات الرقمية.

(٨ علامات)

ج) بماذا تمتاز أنظمة التحكم التي تستخدم التيرمستور؟

(٨ علامات)

د) عدد أهم خصائص الكواشف الحرارية.

(٣ علامات)

هـ) ما هي ظاهرة (الإثارة الداخلية) للخلية الكهروضوئية (Photo-Electric Cell) ؟

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية


السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

(٦ علامات)

أ) يبين الشكل المجاور مضخم عمليات، والمطلوب:


١- ما نوع هذا المضخم؟

٢- احسب فولتية الخرج.



ب) يبين بالرسم مضخم عمليات يعمل كمقارن، وبماذا يختلف عن أنواع مضخمات العمليات الأخرى. (٤ علامات)


ج) مستعيناً بالرسم أدناه، اشرح عمل دائرة تشغيل جمل باستخدام المقاومة الضوئية. (٧ علامات)



الصفحة الثالثة

(٨ علامات)

د) يبين الشكل المجاور دائرة تحكم بفتح باب باستخدام الترانزستور الضوئي، والمطلوب:



١- ما عمل كل من (R1 , R2 , R3)

والموسع (C) ؟

٢- ما وظيفة الثنائي (D) ؟

٣- ماذا يحدث للترانزستور عند مستوى

إضاءة ضعيف أو في الظلام

وعند مستوى إضاءة عالية ؟

٤- في بعض الأحيان يتم إضافة مفتاح

ترانزستوري لهذه الدارة. علّل ذلك.



السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

أ) اذكر تصنيف نظم التحكم الصناعي حسب الطاقة المستخدمة، مبيّناً نوع الطاقة المستخدمة التي يتم

تحويلها إلى نوع آخر من أنواع الطاقة.

(٦ علامات)

ب) لنواقل القوة، أجب عما يأتي:

١- لماذا تُستخدم نواقل القوة ؟

٢- عدد ثلاثة من أنواع مقاييس الانفعال وأشكالها المستخدمة في نواقل القوة.

(٦ علامات)


(٥ علامات)

ج) في التحكم الصناعي، بماذا يمتاز نظام التحكم الآلي على نظام التحكم اليدوي.

د) يبين الشكل أدناه نظام تحكم بسرعة محرك تيار مستمر باستخدام الثايرستور.

(٨ علامات)

المطلوب: اشرح عمل هذه الدارة.



﴿ انتهت الأسئلة ﴾

المبحث: الإلكترونيات الصناعية /
الفرع: الصناعيمدة الامتحان: ٣٠ د
التاريخ: ١٦ / ٦ / ٢٠١٦رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة النموذجية :

السؤال الأول (١٥ علامة)

(٢) حرارة البطاقات المتكيفة

(٣) الاستثالات الثنائية الموفرة

(٤) سرعة المحركات الكهربائية باستخدام أجهزة التاكومتر الإلكترونية وغيرها



(٥) فتح الأبواب وحفظها آلياً

(٦) العدادات في العلبات الصناعية

(٧) أنظمة الإنذار

١١. (٤ علامات) (٨) شكل (٥-٤-٢)

(١) أحد أطراف معادلة الإزاحة Offset null مدخل عاكس

(٢) مصدر الجوانبية السالبة

(٣) مدخل غير عاكس


(٤) طرف معادلة الإزاحة الثاني

(٥) طرف المخرج

(٦) طرف غير موصول (للاستخدام)

(٧) مصدر الجوانبية الموجبة

١.٨ (٥) الشكل (٥-١-٢)



(٥ علامات)

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثالث (٥٥ علامة)

١٤٠


(٦ علامات)

(٩ الشكل (٥-١٦))

١- مضمّن عليّات طّارح

$$V_{out} = \frac{R_F}{R_{in}} (V_1 - V_2) = \frac{1000}{100} (1 - 2) = -10V$$

١٤٥



(٥-٢١) الشكل (٥)

١) فولتية الخرج لا تتناسب مع

فولتية الدخل

٢) لا تحتوي دائرة المقارن

على تغذية راجعة



١٣٧

١) عندما تكون شدة الإضاءة منخفضة (أقل من V_p) يتم تحييده بحيث يمتص V_p أو في حالة الظلام، فإن مقاومة "الخلية الكهروضوئية" تكون عالية ومقاومة $(R_i + V_p)$ مما يؤدي إلى انخفاض الفولتية المطبقة على قاعدة الترانزستور بحيث تكون مساوية للصفر تقريباً، وعليه يكون الترانزستور في حالة القطع ولا يسري أي تيار في قلب المرحلة، حيث تبص ملامساته مفتوحة، وبذلك يكون الحمل في حالة عدم التحميل لعدم وصول القدرة إليه. عندما ترتفع شدة الإضاءة، تساهم في رفع سطح الخلية تنخفض مقاومتها وتزداد التيار المار في دائرة القاعدة للترانزستور، وبذلك يزداد تيار الجمع لهذا الترانزستور، الذي يعمل بدوره على تشغيل المرحلة فتتلاصق ملامساته ويؤدي ذلك إلى توصيل دائرة الحمل بصدر القدرة ليبدأ بالعمل (٧ علامات)

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثالث

١٤٣ (٥) تعمل المقادير (R_3, R_2, R_1) والواسع (C) مع تثبيت المحاور
الترانزستور، كما تساعد على تحقيق الاستقرار الحراري للدائرة
(٦) النهائي (D) يعمل مع وقاية الترانزستور من الفولطيات والتغيرات



العابرة عند عملية فتح المرحلة وقطعه
٣- يكون مستوى الإضاءة منخفضا في الظلام يكون الترانزستور خاملا قطع
عند ارتفاع مستوى الإضاءة تعمل الطاقة الضوئية مع زيارة تيار

القاعدة، ثم زيارة تيار الجهد الذي يؤدي إلى خلق ملاسات
المرحل وعمل المحل وهو مزلاج الباب (الترانزستور في حالة توصيل)

٤- إذا كان تيار الترانزستور الضوئي غير كاف لتشغيل المرهل
مباشرة يتم إضافة تيار من مفتاح ترانزستور حيث يعمل
الترانزستور الضوئي على تشغيل دائرة المفتاح التي تعمل بدورها
مع تشغيل المرهل ثم وصل دائرة المحل بالمصدر

$$(C \times E = A \text{ ملطات})$$

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الرابع :- (٥٥ علامة)
١٩٥/١٩٤	<p>١- تصنيف نظم التحكم بنوع الطاقة التي :- (٣×٥) (٦ علامات)</p> <p>١- نظم تحكم كهربائية (Electrical control) من اقلية ذلك الانظمة الكهروميكانيكية التي تستخدم الطاقة الكهربائية لتحويلها الى طاقة حرارية .</p>
	<p>٢- نظم تحكم هيدروليكية (Hydraulic control system) يتم تحويل الطاقة الهيدروليكية الى طاقة ميكانيكية من اقلية ذلك رداً قوة المكبرات .</p> <p>٣- نظم التحكم الهوائية (Pneumatic Control system) تحويل طاقة الهواء المضغوط الى طاقة ميكانيكية</p>
١٩٨	<p>(ب) ١- لماذا تستخدم نواقل القوة :</p> <p>لقياس الوزن وكيفية المادة في الخزانات والضغط (٣×١) وقياس سرعة الاجسام المتحركة وسارعها (٣ علامات)</p>
١٩٩	<p>٢- ٢ نوع سلك مغناطيسي (ب) مضغوط . (ج) ثنائي القطب .</p> <p>٣- ثلاثي القطب . (د) أحادي المحور أحادي الاتجاه .</p> <p>(هـ) ثلاثي المحور ثلاثي الاتجاه</p> <p>أي ثلاثة اتجاهات هيوية (٣×١ = ٣ علامات)</p>
١٩١/١٩٠	<p>١- سرعة الاستجابة للانظمة الآلية أكبر منها للانظمة اليدوية</p> <p>٢- تفاعل فاعلية الإنسان في أدائه مع الزمن ، ويؤثر على المتواصل الى الإرهاق وضعف الإرادة ، الأمر الذي يجعل المحرقة في الانظمة الآلية .</p> <p>٣- في الانظمة اليدوية يصبح الحصول على أداء متوازن أو متماثل مع اقتراح العنصر البشري القائم على المراقبة والتحكم فيه ، يتعد لتتبع مع القائم بالعمل ، أما الانظمة الآلية فيكون الأداء متمسكاً بهما لا يتغير عن العمل البشري</p> <p>٤- غالباً ما تكون الانظمة الآلية أكثر اقتصاداً من الانظمة اليدوية</p> <p>٥- في العديد من التطبيقات لا يمكن للإنسان ان القيام بالعمل المطلوب له في الموانع المختلفة (مخالات ذات السرعة العالية ، التطبيقات النووية)</p>

السؤال الرابع

(٤)

عمل نظام التحكم: يتم التحكم بسرعة المحرك بتغيير قيمة الفولطية المتوسطة على طرفي المحرك ويمكن تغيير هذه الفولطية عن طريق التحكم بزاوية القدح لبوابة الثايرستور الموصول على التوالي بدارة المحرك.



يتم التحكم بتيار البوابة عن طريق الثنائي (D_1) والمقاومة المتغيرة R_2 . وعلى افتراض أن المقاومة R_2

ذات قيمة ثابتة ، والفولطية (V_1) التي تحددها قيمة المقاومة المتغيرة R_2 أكبر من الفولطية على طرفي

المحرك (V_2)، وتناسب مع سرعة دوران المحرك، عندئذ يكون الثنائي D_1 في حالة انحياز أمامي مما

يؤدي إلى مرور تيار ببوابة الثايرستور يكون كافياً لقدحه حيث ينتقل بذلك من حالة الحجز الأمامي إلى

حالة التوصيل الأمامي. ويعني ذلك أن الفولطية المقومة تصبح مطبقة على طرفي المحرك، وتكون زاوية

القدح ذات قيمة معينة تحددها كل من سرعة المحرك والمقاومة R_2 .



إذا حصل ارتفاع في سرعة المحرك نتيجة لتغيير حملة الميكانيكي تزداد الفولطية V_2 بحيث يمكن أن

يصبح $V_2 > V_1$. عند ذلك يصبح الثنائي (D_1) في حالة انحياز عكسي مما يعني عدم مرور تيار قدح في

بوابة الثايرستور الذي ينتقل إلى حالة الفصل ومن ثم تكون الفولطية اللحظية على طرفي المتحرض

صفراً. ويتوافق ذلك مع دوران المحرك بسرعة مساوية للصفر.

ويمكن تنظيم سرعة المحرك بالتحكم بزاوية القدح التي يمكن تغييرها عن طريق المقاومة المتغيرة R_2 .



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

[وثيقة محمية/محدود]

مدة الامتحان : ٣٠ د / ١ س

المبحث : علوم صناعية خاصة (صيانة الأجهزة الدقيقة) / م٤

اليوم والتاريخ : السبت ٢٥/٠٦/٢٠١٦

الفرع : الصناعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤)، علماً بأن عدد الصفحات (٢).

السؤال الأول: (١٥ علامة)

أ (٨ علامات) من خلال دراستك للمحارير الكهرحرارية، وضّح مبدأ عمل المزدوجات الحرارية.

ب) ما الفرق بين الرطوبة النسبية والرطوبة المطلقة؟




السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

أ (١٠ علامات) يبين الشكل أدناه نظام تحكّم يدوي في درجة حرارة الماء في مبادل حراري، أجب عن الآتي:

١- سمّ الأجزاء المشار إليها بالأرقام من (١ - ٤).

٢- اشرح مبدأ عمل هذا النظام.



ب) اذكر أسباب الأعطال الميكانيكية في الأجهزة الدقيقة وأجهزة القياس.

ج) من خلال دراستك لأنظمة التحكم الآلية المغلقة، متى يتم تسمية التغذية الراجعة بالتغذية الراجعة الموجبة،

ومتى يتم تسميتها بالتغذية الراجعة السالبة؟

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

أ) من خلال دراستك لأنواع أنظمة التحكم الآلية، ما الحالات التي يصبح عندها نظام التحكم المغلق مفتوحاً ؟

(١٠ علامات)

(٩ علامات)

ب) علّل كلاً مما يأتي:

١- يُعد مرطاب أسمان المستخدم لقياس الرطوبة غير عملي.

٢- يُستخدم مقياس سرعة الرياح اليدوي في أعمال البحث في الحقول، والتجارب في المختبرات.



٣- لا بدّ من وجود برنامج صيانة لأي نظام عامل أو آلة أو جهاز.

(٦ علامات)

ج) متى يتم توصيل المزدوجات الحرارية على التوالي ومتى يتم توصيلها على التوازي؟

السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

(٩ علامات)

أ) اشرح طريقة معايرة أجهزة قياس الحرارة من النوع الزجاجي الزئبقي (الأنبوبي).

(٥ علامات)

ب) اذكر خمس مهام رئيسة للقائمين على التحكم في المواد وقطع الغيار.

(٤ علامات)

ج) اذكر الحالات التي لا يستطيع فيها جهاز التحكم التناسبي التكاملية المحافظة على ثبات متغير العملية في حالة الاستقرار.

(٧ علامات)

د) اذكر خطوات إصلاح كل من الأعطال الآتية:

١- المؤشر لا يعطي قراءة صحيحة في المحارير ذات النظام المعبأ.

٢- عدم استجابة جهاز الازدواج الحراري لتغير درجة الحرارة.

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

رقم الصفحة في الكتاب	الإجابة النموذجية :
	السؤال الاول
١٠٩	<p>(٩) <u>تعريف</u> مبدأ عمل المزدوج الحرارة على الظاهرة الكهروحرارية ، وعند ارتفاع درجة حراره نقطه القياس (الوصله الساخنه) بالمقارنه مع درجة حراره النقطة المرجعيه (الوصله الباردة) يترى التيار الكهربائي في اتجاه واحد .</p> <p>- هذه القوة الدافعه الكهربائيه تتوقف على الفرقه بين درجتين حراره نقطه الاتصال المرجعيه ونقطه الاتصال القياسيه وكذلك على نوع الموصلين .</p> <p>اي تحول الطاقة الحراريه الى طاقه كهربائيه .</p> <p>- ولقياس القوة الدافعه الكهربائيه يستخدم جهاز قياس الفولطيه او جالدي مقاومه ، اليه حرصوله مع المزدوج احراري ، فغنياً يكون النقطه الساخنه ولامده جسم اقرب فانها تتولد قوة دافعه كهربائيه في الداره ببقا يتناسب مع درجة حراره الوسط المحيطه فيه .</p> <p>- تستخدم لقياس القوة الدافعه الكهربائيه المولده بمقاييس مختلفه في نقاط فواصله التي تتغير على مبدأ الموازنه التفاضليه لدرجة الحرارة المحيطه بالنقطه الباردة اي قياس درجه الحرارة ببقه</p>
١١٠	<p>عالبه</p> <p>- لأن القوة التفاضليه الكهربائيه التي تنتجها المزدوجات الحراريه تكون في المدى (١٠ - ٥٠) فولط فقط ، فإنه يلزم استخدام اميزه قياس فرقه فولطيه و يتم تحويل الفولطيات المتفاضله الى ما يكافئها عند درجات الحراره .</p> <p>(٨ اعلات)</p>
١٢٠	<p>(١٠) الرطوبه النسبيه :- هي النسبه بين كتله بخار الماء الموجود بالفعل في الهواء الجوي ، الى كتله بخار الماء اللازم لإشباع الحجم نفسه من هواء جاف عند نفس درجه الحراره و الرطوبه .</p> <p>الرطوبه المطلقه هي كتله كميه بخار الماء في هذه الحجم</p> <p>(٧ اعلات)</p>

رقم الصفحة
في الكتاب

٥٥ علاقات .

السؤال الثاني .

(١٠ علاقات)

(١٢) (١) الاستمرارية

١٣٢

(٢) بيان درجة الحرارة .

(٣) فادله حراري .

(٤) همام تكلم .



١- يتم تخزين الماء البارد باستخدام النظام البخاري الذي يصور خلال انابيب
تخزين خاصة

٢- يحيط بها الماء الذي يكتسب بعض حراره البخاري من طريقه التلامس

٣- يتم التحكم في درجة حراره الماء الخارج بزيادة او نقصان في
التيار

٤- يتم التحكم اليدوي في فتحة الصمام الموجود على خط البخار

٥- اذا تطلب الامر تثبيت درجة حراره الماء الخارج فانه يمكن عمل

ذلك اما بواسطة تثبيت معدل تدفقه الماء البارد ومعدل جريان

التيار ، ولما يتغير معدل جريان البخار يصوره تتناسب مع تغير

معدل تدفقه الماء البارد للحصول على ماء ساخن بدرجة اكراره

المرغوبه

٦- ومن هذا النظام يشارك الانسان بصوره مباشره بنظام

التحكم اليدوي

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثاني

١٥٨

(٩ علاقات)

١ (١) الأستخدام الخاطئ

٢ (٢) بسبب ظروف العمل القاسية كالأتقنة التي تعمل على الصخر أو

الحجارة العاليتين



٣ (٣) تأكل الاجزاء الميكانيكية المتحركة

٤ (٤) طول عمه الزحف

٥ (٥) عدم الترتيب أو التجهيز والتنظيف المستمر

٦ (٦) الصدأ

٧ (٧) تآكل الوالطي كما يحدث للأذانيب وصدمات القمم

١٣٦

(٥) يتم تمييز الأختلافات بالاختلافات الراجعة

الموجودة عندما يتم جمع اشارة الاختلافات الراجعة مع اشارة الرأخذ

الى العنصر

وتتم التمييز الراجعة بالاختلافات الراجعة الى اية عندما يتم طرح

اشارة الاختلافات الراجعة عن اشارة الرأخذ الى عنصر المقارنة

جميع أدوات

رقم الصفحة في الكتاب	الزوال الثالث
١٣٥	(٤) وضع جهاز التحكم الآلي على الحالة اليومية وفي هذه الحالة (١٠ اعلانات)
١٣٦	كبقى الاشارة على خروج هذا الجهاز ذاتية لكي ان يغيرها الانسان متى ولو حدث الخرابه على وتغير العليه
	(٥) تلف جهاز الاستشعار او قاطع الطاقة . ان هذا يعني عدم القدرة على معرفة مقدار وتغير العليه الفعلي
	(٣) تلف صمام التحكم او وظيفه او تلف العنصر النهائي
	(٤) حدوث انفصال بين عنصرين فجائريين من العناصر المكونه للحلقه الهذاته
	(٥) حدوث ايشباع للاجهزة الكبيره او اجهزة التحكم او غيرها من الاجهزه الباطنه في تركيب الحلقه المغلقه
١٣١	(٥) لأنه يحتاج الى جو يكون سرعه الريح فيه دائماً فحتمله (أقل من ١٠٥ كم / ساعة)
١٣٤	(٥) لسهولة عماله وبساطه عماله
١٦٠	(٣) حتى يستقر في ادائه يار كل المطلبين وتقبل حدوث الاعطال فيه والحفاظ على أعلى مستوى أداء له من حيث دقته
١١٢	(٥) يتم توصيل المزدوجات الحراريه على التوالي : عند أجل الكثر عند التغيرات الطفيفه لدرجات الحراره ، وفي هذه الحاله تكون القوه الداخلة الكهربائيه لمجموعه المزدوجات الحراريه عاليه زياً و واديه لمجموع القوي الداخلة الكهربائيه المتقاربه على أطراف المزدوجات الحراريه
	يتم توصيل المزدوجات الحراريه على التوازي : من أجل الحصول على قوه داخلة كهربائيه متوسله ودرجه الحراره للأماكن التي توجد فيها وصلات القياس
	للزودجات الحراريه (٦ اعلانات)



رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الرابع

(٥٥٤٥)

(٩٤٤٤٤)

١٦٩

(٤) تتم معايرة جهاز قياس درجة الحرارة الزئبقي (الانبوجي) بمقارنته مع

ميزان حرارة آخر وحياري فنقف النوع، وله مواصفات ودقة أعلى

- يتم عمل الاتيين في أحوال عدة لها درجات حرارة مختلفة أدنى



ويتم الميزانين في موقف خاص مصمم لهذه الغاية

- ويتم ضبط درجة الحرارة الكوض آلياً لقيم مختلفة

- تحتوي الكوض على مرصعة لتبريد السائل في الكوض ليتم تسجيل قيمته

تختلف درجات حرارتها عند السائل أو الزيت في الكوض

- تحتوي الكوض على سخان لتسخين السائل وعلى مقم لدرجة الحرارة

- يمكن الحصول على حرارة السائل في الكوض من عناقيد الترم

- وفي العادة يكون الماء هو السائل المستخدم في الكوض بدرجة

حرارة لا تزيد عن ١٠٠° سلسيوس . وفي حالة الحاجة إلى درجات

حرارة أعلى من ١٠٠° سلسيوس يقدم نوع وجهاً من الزيت

١٦٤

(٥) متابعة لمبات المواد حسب أولوياتها وأهميتها

(٤) الوقف عند توفر المواد وقطع التيار لأي نوع من أنواع الصيانة

(٣) مراقبه حركة المواد وقطع التيار لتوفير القطع التي عليها عمل حركه حال

(٢) مراقبه القطع الكيوية وتوفير العدد المطلوب والكامي ونهاداً



(١) متابعة لمبات المواد ذوات الوقت المحدد وذوات مفع الاستعمال

حيث يجب ان تتوفر للمواد حسب الوقت المحدد في برنامج الصيانة

(٦) الوقف عند وجود جميع انواع العه اللازمة لاجراء عمله الصيانة

(٥٤٤٤٤)

رقم الصفحة في الكتاب	
١٤٧	<p>السؤال الرابع</p> <p>(د) ١) عنفا يكون زمن العطالة كبيراً جداً ٢) عند تغير الحمل بشكل كبير وسريع (٤ علاقات)</p>
١٠٤	<p>(س) ١) صنبور يفتح، العايرة قبل اجراء عليه القياس ٢) فحص المجموعة الميكانيكية للمؤشر ٣) التحقق من عمق البصيلة جيداً ٤) فحص حركة المؤشر AWAZEL LEARN 2 BE</p>
١١٣	<p>(س) ١) تحقق من سلامة سلك المزدوج ٢) تأكد من مفتاح الاختيار ٣) هل المزدوج مباشره للتحقق عند سلافتها (٧ علاقات)</p>



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصباحية

[وثيقة محمية/محدود]

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة/ميكانيك المركبات الخفيفة/ م٤
الفرع : الصناعي (خطة قديمة)
مدة الامتحان : ٣٠ : ١
اليوم والتاريخ : السبت ٢٥/٦/٢٠١٦

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤) ، علماً بأن عدد الصفحات (٢) .

السؤال الأول : (١٥ علامة)

أ) عدّد ستة من الأبعاد والقياسات الفنية للصمّامات والواجب معرفتها عند إجراء عملية التجديد

(٦ علامات)



لمجموعة رأس المحرك.

(٩ علامات)

ب) فسّر نتائج اختبارات التسريب الآتية في المحرك :

١- خروج الهواء المضغوط من المبرّد عن طريق دورة التبريد في المحرك.

٢- خروج الهواء المضغوط بنسبة كبيرة خلال فتح مقياس الزيت.

السؤال الثاني : (٢٥ علامة)

أ) ترتيب الإشعال (تقسيمه المحرك) من العوامل التي تؤثر في أداء نظام الإشعال، والمطلوب : (٩ علامات)

١- وضّح المقصود بترتيب الإشعال.


٢- ما الهدف من ترتيب الإشعال؟

٣- كم عدد اسطوانات محرك تقسيمته (١-٣-٤-٢)؟

ب) يُبيّن الشكل المجاور أجزاء ذراع التوصيل في المحرك.

المطلوب: سمّ الأجزاء (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥) .

(١٠ علامات)



ج) عدّد طرق جليخ سطح رأس المحرك بعد فحصه ووجود انحراف في استوائية سطحه. (٦ علامات)

يتبع الصفحة الثانية/،،،،

الصفحة الثانية

السؤال الثالث : (٢٥ علامة)

أ) اذكر أنواع خليط الوقود ونسبته (الوقود : الهواء). (٩ علامات)

ب) اشرح طريقة عمل نظام تقديم الحرارة بوساطة القوة المركزية في نظام الإشعال العادي للمحرك.

(١٠ علامات)

ج) وضح كيفية إجراء فحص استوائية رأس المحرك عند إجراء عملية التجديد له.

(٦ علامات)



السؤال الرابع : (٢٥ علامة)

أ) اذكر خمسة من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور صوت وضوضاء في أذرع التوصيل للمحرك. (٩ علامات)

ب) عدد الأعطال التي تحدث في المغذي والتي تؤدي إلى عدم انتظام عمل المحرك على السرعات البطيئة

بدون حمل. (١٠ علامات)

ج) وضح العوامل التي تؤثر على مقدار الخلطة في محرك الاحتراق الداخلي. (٦ علامات)

﴿ انتهت الأسئلة ﴾



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

صفحة رقم (١)

وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

مدة الامتحان : $\frac{د}{س}$: $\frac{١}{٢}$
التاريخ : ٢٥ / ٦ / ١٦

المبحث : العلوم الصناعية / ميكانيك المركبة الخفيفة / ٤
الفرع : الصناعي (خطة قديمة)

الإجابة النموذجية :

رقم الصفحة في الكتاب		
		السؤال الأول ١٥ علامة
٢٠٩	٦ علامات	٩ -
علامة لكل نقطة		١ - قطر سائر الهمام واستقامته
		٢ - قطر قاعدة الهمام (قطر الوجه)
		٣ - سماك حافة القاعدة أو الوجه
		٤ - زاوية وجه الهمام
		٥ - طول الهمام وبعد طرف الساعد عن مجرى قنطرة الألياف
		٦ - طول الزنبرك أو الألياف دون ثقل وتثقل (قوة الألياف)
١٥٣	٩ علامات	١٠ -
علامة لكل نقطة		١ -
		١ - الترسية عن محور حصة (كسكيت) الرأس
		٢ - عن محور كسكيت (شعر) في رأس المحرك أو حسيه
		٣ - تآكل حلقات المكبس أو جدران الاسطوانة أو وجود كسور في الحلقات أو المكبس
		٤ -
		٥ -
		٦ -
		٧ -
		٨ -
		٩ -
		١٠ -

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثاني (٥ علامات)

١٦٢

١. ترتيباً التصاعدي هو توزيع الزيادة اللغوية

على أطوار الحركة ترتيباً معيناً.

٢. الهدف منه توزيع الازمالات اللغوية على محور

المرفوع



٣. عدد الازمالات (٤)

كل نقطة (٢) علامات ← ٩ علامات

٢٢.

١. النهاية الصغرى

٢. برقي الفطاء

٣. النهاية الكبرى

٤. لظانة

٥. الفطاء

كل نقطة علامات ← ٥ × ٢ = ١٠ علامات

٢٣

١. التجليغ السوي كسطر استخدام حجر الكلي الأول

٢. التجليغ الكبير استخدام وجه حجر الكلي الثاني

كوجه محوره نحو سطر على الرأس.

(٢) علامات لكل نقطة ← (٩ علامات)

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الثالث (٥٥) عمارة
١٨٥	١. خليط الوقود الضعيف (الفقر) البرنس (١٨ : ١) (٩)
	٢. خليط الوقود القوي (الغني) أقل منه (١٢ : ١)
	٣. خليط الوقود الصحيح (١٥ : ١)
	كذلك نقطة (٢) عمارة ← (٩) عمارة
	
١٦٦	١. يعمل النظام عند السرعات العالية. (٩)
١٦٧	٢. عندما تصبح القوى المركزية قادرة على تحريك الأثقال.
	٣. ومن ثم تحريك كامة الموتور حركة زاوية في اتجاه حركة عمود الموتور.
	٤. أي تقديم فتح نقاط التماس وانغلاقها.
	(١٠) (١٠)
٢٠٨	١. باستخدام الكامة الفولاذية الحشيفة وشفرات
	المفكس لتتميز في أوضاع محورية جوفائية.
	٢. هذه الأجزاء المقبول (١٠.٧٦) عم / ١٥٠ عم طول
	أو (١٥ - ٢٠) عم على طول السطح
	٣. عمارة كد نقطة ← (٦) عمارة

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الرابع (٥ علامات)

٢٤٢

(أ) - قلة زيت الزيتون أو اكتاف من لقطه

- عطل في صفة الزيت.

- قلة لزوجة الزيت.

- خلوص زائد في البطانات.

- التواء أو اختلال في التواء.

- وجود اوساخ في البطانات.

كل نقطة (١,٥) علامة

$$٩ \times ١,٥ = ١٣,٥$$



٢٤١

(ب) - تسرب الكبريت الى المحرك

- اكتاف من مستوى الوقود في غرفة الصمامة

- عدم ضبط السرعة البطيئة.

- انتشار الفسادة

$$٩ \times ١,٥ = ١٣,٥$$



٢٤٠

(ج) - عدم الاطمانات.

- الضغط الجوي

- سرعة دوران المحرك.

$$٢ \times ٦ = ١٢$$



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

[وثيقة محمية/محدود]

المبحث: العلوم الصناعية الخاصة/خرائطة وتسوية/المستوى الرابع مدة الامتحان: ٣٠ د ١ س
الفرع: الصناعي اليوم والتاريخ: السبت ٢٥/٦/٢٠١٦

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤)، علماً بأن عدد الصفحات (٢) .




السؤال الأول: (١٥ علامة)

(٥ علامات)

أ) يُبين الشكل المجاور الأجزاء الرئيسية لآلة التجليخ المستوي الأفقية.

المطلوب: سم الأجزاء المشار إليها بالأرقام من (١-٥).



(٦ علامات)

ب) ما المقصود بالمصطلحات الآتية الخاصة بأقراص التجليخ:

١- البنية. ٢- مقاومة المادة الرابطة. ٣- التحميل.

ج) هناك طريقتان للتجليخ الاسطواني الداخلي، ما هما؟ مبيّناً علاقة عرض قرص التجليخ بالنسبة

لطول الشوط في كل منهما.

(٤ علامات)

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

(٨ علامات)

أ) بيّن مستعيناً بالرسم كيفية ضبط طول شوط القطع عند العمل على آلة التجليخ المستوي.

ب) هناك العديد من الأفران المستخدمة في تسخين المشغولات لعمليات المعاملات الحرارية

المختلفة، اذكر أربعة منها.

(٦ علامات)

ج) لإنجاز عملية التجليخ الاسطواني الخارجي هناك عدد من الإجراءات الواجب مراعاتها، اذكرها. (٨ علامات)

(٣ علامات)

د) تقاس أبعاد السلبة بطرائق عدة، منها طريقتان شائعتان، ما هما؟

يتبع الصفحة الثانية/،،،

الصفحة الثانية

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

(٨ علامات)

أ) بين بالرسم اتجاه كل من الآتي:

- ١- اتجاه دوران المشغولة وقرص التجليخ في التجليخ الاسطواني الخارجي.
- ٢- اتجاه دوران المشغولة وقرص التجليخ في التجليخ الاسطواني الداخلي.

ب) من العيوب المحتمل حدوثها في أثناء التجليخ المستوي (خدوش غير منتظمة في السطح المجلoux).

(٦ علامات)


المطلوب:

- ١- ما الأسباب المحتملة؟
- ٢- ما طرق علاجها؟

(٧ علامات)

ج) يُبين الشكل المجاور طريقة تركيب قرص التجليخ على عمود دوران.

المطلوب:



١- ما شكل عمود الدوران في هذه الحالة؟

٢- اذكر خطوات تركيب القرص حسب التسلسل.

(٤ علامات)

د) ما أهمية استخدام الدعّامات في أثناء التجليخ الاسطواني، وما شروط تحديد موضعها؟

السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

(٤ علامات)

أ) تعتمد فاعلية المعاملات الحرارية على عاملين رئيسيين، ما هما؟

(٦ علامات)

ب) تعتبر عملية التطبيع (الإستبدال) من عمليات المعاملات الحرارية للفولاذ الكربوني.


- ١- ما استخداماتها؟
- ٢- ما هي إجراءاتها؟

(٩ علامات)

ج) يُبين الشكل المجاور محاور المخرطة المحوسبة.

المطلوب: حدّد هذه المحاور مُبينًا اتجاه حركة

أداة القطع في كلّ منها.



(٦ علامات)

د) مثّل بالرسم الرمز المناسب لكلّ من الأوامر التنفيذية الآتية المتعلقة بالآلات المحوسبة:

G03 -٢

G00 -١

المبحث : علم الصناعة (فصلهم وسوم) م
الفرع : الصناعي

مدة الامتحان : ٣٠ / ١ س
التاريخ : ٢٠١٦ / ٦ / ٢٥

الإجابة النموذجية :

رقم الصفحة
في الكتاب



السؤال الأول : (١٥) علامة

الفرع (أ) : (٥) علامة

١٠١

- ١- الفرسى - الشرح
- ٢- رأس التكني
- ٣- طاولة الآلة
- ٤- القائم

الفرع (ب) : (٦) علامة

١٠٥

- ١- البنية : تشير إلى عدد المسارات بين الحبيبات العاطية على طرف التكني
- ٢- صفاوية المادة الرطبة : تدل على درجة صلابة العرص
- ٣- التحميل : تعنى دخول جزئيات من معدن الشفرة من طرف الحبات (الموصى) بين الحبيبات العاطية وإحداث فرق محقق العرص قدرته على القطع .

الفرع (ج) : (٤) علامة

١٦٢


- ١- التكني الضاغط :
تكون فيه عرصون التكني أكبر من طول الشوط

٢- التكني الطويل :

- تكون فيه عرصون التكني أقل من طول الشوط
ويستعان بحركة التفتيح العاطية لتغطية كامل طول

رقم الحة
في الكتاب

١٢٠



السؤال الثاني : (٥) علامته .
الفئة (٩) : (٨) علامته (علامته على ك) .

- يحسب أولاً طول شوط حركة الطاولة
بإضافة فاصل من ابتدائي وفلوسه
زناً في طول الشقولة وتقدر قيمته
كل من الخلو صبه بعد (٥) مم .
- تحسب مصرات حركة الطاولة المسببة
بالفرش، ويتم التركيب بطول شوط يساوي

للقط تبديل اتجاه الحركة، فبعد ما يردص اصبع للوقوف الزخم الحيد الزخم
ينعكس اتجاه حركة الطاولة من اليسار الى اليمين وعندها من الاصبع الأيسر
من للوقوف الحيد الأيسر ليعكس اتجاه حركة الطاولة من اليسار الى اليمين

١٨٤

١٨٢

الفئة (٨) : (٦) علامته

- ١- افتران الآلية الواحدة
- ٢- افتران الكربنية
- ٣- افتران التقزبة المستمرة
- ٤- فرك لسكينة لعملية التوسع

١٥٩

١٦٠

الفئة (٥) : (٨) علامته

- ١- اختيار فرص التخلي [١]
- ٢- ضبط طول الشوط [٢]
- ٣- ضبط سرعة دوران كل من العرصه والشقولة
- ٤- فحص اتزان دوران الشقولة
- ٥- اعداد عملي التخلي [٣]
- ٦- ضبط وضع الصفر للكرات العلوية من الطاولة
- ٧- ضبط التقزبة [٤]
- ٨- فحص الشقولة [٥]

الفئة (٥) : (٣) علامته

١٦٨

- ١- اجهزة القياس : ميكرومتر القياس الجاهز والراطلين
- ٢- معاير قياس السبلة .

رقم الحة
في الكتاب




السؤال الثالث: (٥) علامته

١٢٢


١٢٨

قرص التجليخ



المشغولة

الفرع (٤): (٨) علامته



اتجاه دوران المشغولة وقرص
التجليخ في أثناء التجليخ
الأسطوانية الخارجي

(١)

اتجاه دوران المشغولة وقرص التجليخ في أثناء
التجليخ الأسطوانية الداخلي.

(٢)

١٢٣

الفرع (٥): (٦) علامته

١- الأسباب المحتملة:

٢- وجود أو ساق في سائل القطع

٣- البصاق الكيميائية الحادة المنفصلة عن القرص عن سطح المشغولة

٤- طرف علوي:

٥- تنظيف سائل القطع

٦- استخدام قرصه تجليخ بدرجة صلابة أعلى

١٢٤

الفرع (٦): (٧) علامته

١- شكل العمود (الطوائف)

٢- خطوات التركيب بالسائل

٣- تركيب الطور الداخلي (الفلزي)

٤- تركيب رقيقة مرنة

٥- تركيب قرص التجليخ

٦- تركيب رقيقة مرنة

٧- سهولة انقراض بارهلام

٨- تركيب الطور الخارجي

رقم الحة
في الكتاب

تابع امانة السؤال الثالث :

١٤١

الفرع (٥) : (٤) علاماته

- الأهمية : ضمان النظام مركزية المشغولة وحسم اختيارها
- الشروط : تكون الاسناد (للنظم العلية والبنية) صحت
- متصف - المشغولة في حال تاري القطر أو عند مركز الفعل
- في حال اختلاف القطر ، وثنية الدعاية المتحركة على طاولة
- التلة بشرط الرطب والبنية ، وتفضل اسناد المشغولة
- ما انما مشغولة تاري كرفها ص (٤) - صراط قطر المشغولة



السؤال الرابع : (٥) علاماته

١٤١

الفرع (٤) : (٤) علاماته

- ١ - نسبة الكربون في الفولاذ
- ٢ - سرعة (معدل) التبريد

١٧٨

الفرع (٥) : (٦) علاماته

- تتم عملية التلبيح للتخلص من الامهادات الراحلية الناتجة عن عمليات القلع والتفيل والتلقيم البنية الحبيبية للشحلات.
- تتم عملية التلبيح بتسخين المشغولة الى درجة الحرارة المناسبة وبعد التسخين يتم تبريد المشغولة في طراد شريط تجفيف السياره طراليا

معد (تقيد درجة الحرارة المناسبة للتسخين - حسب ما هو موضح في مخطط عملية) (درجة حرارة التلبيح)

رقم الصفحة
في الكتاب

كتاب اجهزة سوال الرابع :

١٩٠

الفرع (٥) : (٩) كلمات

١- المحور (X) : ويمثل التقدير العميق لأداة لقطع



أو عمق القطع :

٢- المحور (Z) : ويمثل التقدير الطولية لأداة لقطع

٢٠٠


الفرع (٥) : (٦) كلمات

تمثيل الحركة	الأمر
	G00

-١

	G03
--	-----

-٢



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

[وثيقة محمية/محدود]

٣٠

١

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة/خرائطة محركات السيارات/المستوى الرابع مدة الامتحان : ٣٠ دقيقة
الفرع : الصناعي
اليوم والتاريخ: السبت ٢٥/٦/٢٠١٦

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤) ، علماً بأن عدد الصفحات (٢) .

السؤال الأول: (١٥ علامة)

أ) يُستخدم زيت البرافين في أثناء عملية القطع في آلة تنعيم الاسطوانات لهدفين، ما هما؟ (٣ علامات)

ب) يوجد شكلان رئيسان لذراع التوصيل، اذكرهما مبيّناً وضع الساق بالنسبة لخط محور غطاء النهاية الكبرى لكل منهما. (٦ علامات)

ج) عدّد خطوات إجراء عملية التنعيم يدوياً. (٦ علامات)

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

أ) يُصنع مقرّ الثوابت في الوقت الحاضر من سبائك الألمنيوم التي تمتاز عن حديد الزهر الرمادي بعدة ميزات، اذكر ثلاثاً منها. (٦ علامات)

ب) ما العوامل التي يعتمد عليها اختيار سرعة القطع والتغذية المناسبة لخرائطة مقرّ الثوابت بصورة دقيقة وبأقل وقت ممكن؟ (٦ علامات)

ج) عدّد خطوات فحص خلوص الزيت بين البطانة وعمود المرفق باستخدام الميكروميتر. (٥ علامات)

د) محرك قطر كرسي عمود المرفق فيه = $\frac{98,07}{98,09}$ مم وكان قطر عمود المرفق = $\frac{98,00}{97,98}$ مم

المطلوب: احسب مقدار عمق خلوص الزيت. (٨ علامات)

مدة الامتحان : ٢٠ د
التاريخ : ٢٥ / ٦ / ٢٠١٦

المبحث : كيمياء / (فراطيم مركاء بيضاء) / ٣٠
الفرع : الصافي

رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة النموذجية :

السؤال الأول: (١٥) علامة



الفرع (٤) : (٣) علامة

- ١١٨ - خفض درجة الحرارة المتولدة من عملية التخمير داخل الإسطوانات .
- حمل الشاي بعد فطقة العمل الى الأسطح بعيداً عن الأجزاء المحترقة

الفرع (٥) : (٦) علامة

- ١٢٧ - ذرات التوفيل القاتم أو المتخم :
تكون فيه السام محمول على خط محور عظام الزينة الكبرى
- ذرات التوفيل المخترق :
تكون فيه السام حائز على محور خط عظام الزينة الكبرى

١١٦ الفرع (٥) : (٦) علامة لكل نقطة ٥ / ١ علامة
الخطوات :

- ١- ركب رأس التخم على المنقاب .
- نزل رأس التخم في الإسطوانة .
٢- امسك مقبض المنقاب جيداً و حافظ عليه من وضوحه على سطح جسم المحرك ، وصار المحرك الإسطوانة .
٣- أخرج عملية التخم وقلل بجريل رأس التخم داخل الإسطوانة
ان أكل وأستقل - حيث يترك الرأس حركة دورانية
منزلاً بقلل عملية التخم المطلوبة .

رقم الصفحة
من الكتاب

السؤال الثاني: (٥) علامة

١٤٦

الفرع (أ): (٦) علامات

- ١- سهولة تخطيطه
- ٢- كبر المرحلة الحرارية
- ٣- قابلية التسيان جيدة في أثناء التكتل

١٤٢



الفرع (ب): (٦) علامات

- ١- قطر قطر الشاتبة
- ٢- نوع معدن قطر الشاتبة (ميسنجر)
- ٣- نوع أداة القطع المستخدمة

الفرع (ج): (٥) علامات

١٣٤

١- قياس قطر الخارج في ألتر من نقطة

- ٢- تسجيل القراءات مع ملء خطم ان الهدف منها يجب ان يكون محدوداً جداً.
- ٣- قياس قطر الداخل للزيتة الكبرى باستزام المتر وسط الداخل
- ٤- إعادة قياس قطر ألتر من مرة ، وفي ألتر من موقع .
- ٥- تسجيل القراءات للوصول على :
القطر الداخل لبطانة الزيتة الكبرى - قطر الكور المحرك المحرك المحرك

٢

الفرع (د): (٨) علامات (٣ علامات لكل من الخطين ١ + ٢ ، وعرضيه للنتيجة) ١٥٩

ⓐ القيمة لعظم الكلوصل = $98,09 - 97,98 = 0,11$ مم

ⓑ القيمة الصغرى للكلوصل = $98,07 - 98,00 = 0,07$ مم

ⓐ :- قيمة الكلوصل تتراوح ما بين (٠,٠٧ - ٠,١١) مم


رقم الصفحة في الكتاب	
١٦٥	<p>السؤال الثالث: (٥) علوية</p> <p>الفرع (٤): (٤) علامات .</p> <p>١- ربط عمود المرفوع بنسب مركزية باستمرار مركزية درجيات دوران شذوذة بها الزلجة مع الكارقات الفيزية .</p> <p>٢- ربط عمود المرفوع بنسب الظروف .</p>
١٦٦	<p>الفرع (٥): (٦) علامات</p> <p>١- التآكل البيطوي : ويصيب تجاور عمود المرفوع حيث ينبت عن عدم استدارة المنور ، ويتم حيابه عند كل نقطة - صد لقاط (٢، ٣، ٤، ٥، ٦)</p> <p>٢- الفرق بينه أكبر و أصغر قطر عند كل النقطة .</p> <p>٣- التآكل السليبي (المحروطي) ، ويتم حيابه بأنه الفرق بين أكبر قطر و أصغر قطر على خط مستقيم عند الموضوع (٥، ٦) كل على حدة .</p>
١٦٦	<p>الفرع (ج): (٩) علامات</p> <p>* تجري عملية موازنة عمود المرفوع كالآتي:</p> <p>١- ضبع عمود المرفوع بنسب مركزية متناظرة ليعادل خط محوره ليس نفسه</p> <p>٢- حركه عمود المرفوع حركة دورانية وبسرعات متصاعدة .</p> <p>٣- حدد مواقع الماور المتحركة المتناظرة بحيث تقسمها تقريبا حثلا للدوران والماور لأن أي اختلال في هذا التوازن قد يؤدي إلى توليد انكسارات في أما القوة الاهتزازية ، فإن استمرار انكسار الموازنة الموجودة على عمود المرفوع توازنه هذا كثيرا عن هذه القوى ليس جميعه وتقليل الاهتزاز فيكون محاور الموازنة التي تدور على دوران عمود المرفوع (أي تولد اهتزازا معاكسا للاهتزاز عمود المرفوع وبالتالي يكون عمل المحرك متوازنا وهاوذا .</p>
١٨٩	<p>الفرع (د): (٦) علامات</p> <p>١- ثوق رأس المحرك</p> <p>٢- الوضع السفلي</p>

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الرابع: (٥) علامة


٢١٣

النوع (٤): علاماته



١٨٨

النوع (٥): (٦) علامته (الرمز مطلوب في الإجابة).



الشكل (١٤-٢): تحكم عمود الخدبات بفتح وإغلاق الصمامات.

من (١) يكون الصمام في حالة
إغلاق دائم ويتركز تآكل
الخدبات على بداية الخدبة
من (٢) يكون بداية فتح الصمام
من (٣) يكون فتح كامل للصمام
وإن تكرر تآكل الحورية على

طرف الحورية، ويبدأ بعد العود للوضع (١)

٤٠٤

النوع (٦): (٩) علاماته

١- المحور (X): يمثل حركة أداة القطع بالارتجاف الطولي لطاولة الآلة.

٢- المحور (Y): يمثل حركة أداة القطع بالارتجاف العرضي لطاولة الآلة.

٣- المحور (Z): يمثل حركة أداة القطع بالارتجاف الرأسية (العمودي) لطاولة الآلة.

رقم الصفحة
في الكتاب

كتاب اماية السائل الرابع :-

الفرع (٤) : (٦) علامات

١٦٥ ١- تنظيف عمود المرفق نظيفاً كاملاً ، وإزالة أي ترسبات كربونية



على محاربه

٢- فحص عمود المرفق والتأكد من خلوه من الشقوق والاربعيات



باستخدام الرسمين المعدلين ، أو أي طريق آخر

٣- التأكد من استقامة عمود المرفق وتغيير استقامته

إن لزم الأمر بأكبر جأهد

٤- قياس أقطار محاربه ، والتأكد من كمية الازهراد وامكانية

تجليته ضمن الاعتبارات القياسية لذلك للعود



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة/صيانة ميكانيكية عامة/المستوى الرابع [وثيقة محمية/محدود]
الفرع : الصناعي
مدة الامتحان : ٣٠ د ١ س
اليوم والتاريخ: السبت ٢٥/٦/٢٠١٦

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤) ، علمًا بأن عدد الصفحات (٢) .




السؤال الأول: (١٥ علامة)

- أ) يوجد طريقتان للتزييت والتشحيم للمضخات، اذكرهما. (٣ علامات)
- ب) ما وظيفة كل من العناصر الآتية في الدارات الهوائية:
١- صمام الخروج السريع. ٢- الصمام المكوكي. ٣- صمام التحكم بالتدفق ثنائي الاتجاه. (٩ علامات)
- ج) اذكر أجزاء النفاخ. (٣ علامات)

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

- أ) تُصنّف اللوالب من حيث شكل الزعانف إلى أنواع عدّة، اذكرها. (٨ علامات)
- ب) يبيّن الشكل رقم (١) أنهاء مضخة ترددية أحادية الفعل، حيث تتم دورة التشغيل فيها في شوطين هما: شوط السحب وشوط الدفع. (٤ علامات)
- المطلوب: فسّر مملول الرسم البياني المبيّن في الشكل رقم (٢).



- ج) قارن بين المضخة الطاردة عن المركز مفردة المرحلة ومتعددة المرحلة من حيث مبدأ العمل. (٧ علامات)
- د) من أعطال المضخة الطاردة عن المركز (ارتفاع درجة حرارة المضخة). (٦ علامات)
- المطلوب: اذكر سببين لهذا العطل، وطريقة علاج كل سبب منهما.

يتبع الصفحة الثانية/،،،،

الصفحة الثانية

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

- أ) تعتبر الاسطوانة أحادية الفعل من أبرز عناصر الدارات الهوائية، والمطلوب:
- ١- بيّن مجال استخدامها.
 - ٢- وضّح مبدأ عملها.
 - ٣- ممثّل هذه الاسطوانة بالرمز.

ب) يتم نقل الحركة من المحرك الكهربائي إلى الاسطوانات الناقلة باستخدام طرق عدّة، اذكرها. (٦ علامات)

ج) حدّد الأسباب المحتملة لتسرّب الهواء المضغوط في الضاغطة الترددية وطرق علاجها. (٦ علامات)

د) ما مبدأ عمل الضاغطة ثنائية (مزدوجة) الفعل؟ (٥ علامات)



السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

أ) قارن بين طريقة تفريغ الدلاء بواسطة الطرد المركزي وبواسطة الجاذبية الأرضية من حيث: (٨ علامات)


١- أسلوب العمل.

٢- مجال الاستخدام.

ب) يبيّن الشكل المجاور الصمّام الكروي، والمطلوب:

١- اكتب مدلولات الأرقام من (١-٤).

٢- بيّن لحظة فتح الصمّام.



ج) تُصنّف الضاغطة الترددية من حيث وضع الاسطوانة إلى أنواع عدّة، اذكر أربعة منها. (٦ علامات)

د) علّل ما يأتي: (٦ علامات)

١- يحتوي جسم الكبّاس في الضاغطة الترددية على مجارٍ تُركّب فيها حلقات زنبركية.

٢- لا يُحبّذ استخدام الفرشة لتنظيف القشاطر الناقل إذا كانت المواد المنقولة رطبة.

٣- يُطلّى الجدار الداخلي للاسطوانة في المضخة الترددية ذات الكبّاس بطبقة من الكروم.

﴿ انتهى الأسئلة ﴾

المبحث : كيمياء عام (الصيغة البنائية لعام)
الفرع : الصافيمدة الامتحان : ٣٠ د
التاريخ : ٢٥ / ٦ / ٢٠١٦ س

الإجابة النموذجية :

السؤال الأول : (١٥) علامة

رقم الصفحة
في الكتاب

١٤٤



الفرع (٢) : (٣) علامات

١- التبريت بالرشي

٢- التبريت باستخدام المسحة اليدوية أو جهاز التبريد المطاوي .

الفرع (٣) : (٩) علامات

٩٨

١- صمام الخروج السريع ! يقل هذا الصمام ويترج

عملية خروج الطراد من الاسطوانات وبالنابيه كما

ويقلل من سرعة كباس الاسطوانة بسرعة .

٩٦

٢- الصمام المكروي :

يتم هذا الصمام اذا كان المطلوب التشغيل

بالتراد من مصدر مختلفين .

٩٥

٣- صمام التمام بالتفجر شاطئ الاتجاه :

يعمل على التمام بتفجر شاطئ الاتجاه للطراد (نتر/دققن)

ويتم لتتمام بسرعة الكباس في الاسطوانات المطاوية .

١٦٤

الفرع (٤) : (٣) علامات

١- الصلابة :

٢- الرقاقة :

رقم ال
ح
في الكتاب

السؤال الثاني : (٤٥) علامة

١٨٧

الفرع (٤) : (٨) علامات

١- اللولب ذو الزعانف المصمتة

٢- الشريطية

٣- المسننة

٤- الريشية



١٢٧

الفرع (٥) : (٤) علامات

يتم تدفيع السائل في هذا النوع على شكل نضجات (دفعات)

إذ يتم التدفيع مرة في كل شوط، أي مرة في كل دورة

من دورات عمود المرفوع .

١٢٦/١٢٥

الفرع (ج) : (٧) علامات

١- مفردة المرحلة : يدخل السائل الى الرضاغ عبر لسره

من فتحة السحب، ويدير السائل مع دورات الرضاغ،

وتتجه نحو المحرك ليتم تصريفه عبر فتحة التصريف الى أناسيب النقل.

٢- متعددة المرحلة : اذا تم دفع السائل من عمود الدوران نحو اسب

إذ يدخل السائل المراد تصريفه أو نقله الى سرية الرضاغ الأول

ويدير معه، ويحصل القوة الطاردة عن المركز نتيجة في المحيط

ويتم توجيه السائل الى الرضاغ الثاني ويدير كذلك معه، ثم يفرغه

عبر فتحة التصريف الى أناسيب النقل .

١٢٢

الفرع (د) : (٦) علامات، فنيار يطال سبب اشبه و طرفيته للفرع طما :

الاسباب المحتملة

طرق رفع العلايج

١- اختيار وضئ عمود الدوران

٢- اختيار عمود الدوران

٣- اختيار وضئ لسائل استقامة واحدة

٤- اختيار استقامة عمود المحرك والمضخة

٥- الحفاظ أو الكسوات مفردة

٦- ارتفاع الحفاظ أو الكسوات

٧- تلف المحامل

٨- استبدال المحامل

رقم ال
ح
في الكتاب

السؤال الثالث: (٥) علامة

٩١

ان علامه راجده

الفرع (٩): (٨) علامات : ٥ علامات

١. مجال الاستمرار: تستمر للوصول على وجه تؤدي الى حركة مستقيمة.

٢. مبدأ العمل: يدخل الهواء المضغوط الى داخل الاسطوانة عبر فتحة الصمام

ويضع الكباس الى الخلف، ويخرج الهواء من جهة الجهة الأخرى

من فتحة التنفيس، ويجب أن ينتهي تأثير الهواء المضغوط يرجع

الكباس الى وضعه الأول بتأثير النابض، وهكذا يضل على حركة

محدد الكباس التنفيس

٢- التمثيل بالرسم:



الفرع (١٠): (٦) علامات

١٨١

١) المحرك الطولي والردوس المحرورية (٤) السور

٢) السور والأقراص المسننة

١٦٠

الفرع (١١): (٦) علامات

طرق العمل		الأسباب المحتملة	
١. استقبال الحوات	٢. استقبال الحوات	١. تلف الحوات	٢. تلف كامفاز الكربونية
٣. استقبال الحوات الكربونية المتلفة.			

١٥١

الفرع (١٢): (٥) علامات

١. تقوم الكباس من طرفه (جانبية) بالسحب والرفع، وتبقى هذا

الرفع صمام السحب وصمامان التصريف، وتكون صمام السحب وصمام

تصريف عند كل من طرفي الاسطوانة، فتعبر سحب الهواء وارداً الى

الاسطوانة من طرفه يضغط المكبس في الوقت نفسه الهواء

وتصرفه عبر صمام التصريف في الطرف الثاني للأسطوانة.

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الرابع: (٥٥) علامة .

١٩٥

الفرع (٤): (٨) علامات

الخواص	الطور المركزي	الخواص
تسقط المواد من المدار بعد انقلابها على فترة التقريب	تفرغ المدار بفعل قوة الطرد المركزي	١. احزاب يعمل
تتقدم للمواد البرطوية الملسة كالطبائير والرماد وعشار الفحم	تتقدم للمواد ذات الذرات الصغيرة والسحابة العالية والمدارات المتباعدة	٢. مجال التمدد



١٤٠

الفرع (ب): (٥) علامات

١. جسم الصمام
٢. صفة الصمام
٣. كوة الصمام
٤. حاسب الصمام
٥. يفتح الصمام عندما يتقلب ضغط السائل على ضغط الكوة .

١٥١

الفرع (هـ): (٦) علامات (يختار اطلاقا اربع فقط) .

١. ضاغط رأسية
٢. ضاغط أفقية
٣. ضاغط وطرية
٤. ضاغط ذات اسطوانة
٥. ~ ~ ~ ~ ~
٦. (W)

الفرع (د): (٦) علامات - لكل نقطة علامتين .

١٥٢

١. لمنع تسرب الغاز (المواد) المضغوط، وكشط الزيت عن

جدار الاسطوانة .

١٧٦


٢. لأنها تدمر الفريون وتلتصق بها وتحول دون صامها بالتنظيف

وإذا كانت المواد قليلة الرطوبة، فتنبعث عنها من الفريون يودي

الى تلوث الغاز المبرد .

١٤٠

٣. وذلك لمقاومة التآكل اللاحق



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة/ميكانيكا عامة/المستوى الرابع (وثيقة محمية/محدود)
الفرع : الصناعي
مدة الامتحان : ٣٠ د ١ س
اليوم والتاريخ: السبت ٢٥/٦/٢٠١٦

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤) ، علماً بأن عدد الصفحات (٢) .

السؤال الأول: (١٥ علامة)

أ) تُصنّف أدوات القطع المستخدمة على المكشطة النطّاحة حسب الاستخدام إلى نوعين، اذكرهما. (٣ علامات)

(٦ علامات)



ب) اشرح كيفية تحديد مقدار التغذية للمكشطة النطّاحة.

ج) تُعدّ قوة الجاذبية الأرضية من الصعوبات التي تواجه اللحام بالقوس الكهربائي بوضع فوق الرأس.

(٦ علامات)

بيّن تأثير الجاذبية الأرضية على بركة الصهر لهذا اللحام.

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

أ) تُعدّ عملية القصّ بالقوس الكهربائي عملية صهر للمعدن المراد قصّه، وضح ذلك. (٤ علامات)

ب) اذكر ثلاثة من الأمور التي تمتاز بها الكترودات القصّ الكربونية المغطاة بطبقة نحاسية والتي

(٦ علامات)

تستخدم مع التيار المستمر.

ج) تعتمد حركة وزوايا ميل الالكترود المعدني المستخدم في القصّ بالقوس الكهربائي على عوامل عدّة.

(٦ علامات)

اذكر ثلاثة منها.

(٩ علامات)

د) حديد الزهر الأبيض من أنواع حديد الزهر الهامة، والمطلوب:

١- بيّن كيف يتم الحصول عليه.

٢- اذكر ثلاثاً من خصائصه غير المرغوبة في الصناعة.

٣- حدّد الاستخدامين الرئيسيين له.

الصفحة الثانية

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

أ) يستخدم الأوكسي استيلين لإجراء عمليات قصّ مختلفة، منها القصّ المستقيم المائل (الشطف)،

والمطلوب: (٥ علامات)

١- اذكر استخدامين لعملية الشطف. ٢- حدّد كيفية توجيه مشعل القصّ أثناء عملية الشطف.

ب) طبعة (شبلونة) القصّ إحدى أدلة القصّ الميكانيكية المساعدة في القصّ بالأوكسي استيلين،

والمطلوب أن تحدّد ما يأتي: (٦ علامات)

١- استخداماتها.

٢- العلاقة بين شكل الشبلونة وشكل الخط المراد قصّه.

٣- طريقة القصّ.



ج) يُراعى في تحضير الشقوق في قطع حديد الزهر لعملية اللحام أمور عدّة، اذكر ثلاثة منها. (٦ علامات)

د) بعد الانتهاء من العمل على المكشطة هناك خطوات يجب اتباعها للمحافظة على سلامة العاملين

وجاهزية الآلة، اذكر أربعة منها. (٨ علامات)

السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

أ) E7018 هو الكترود لحام وصلات حديد الزهر بالقوس الكهربائي، والمطلوب: (٧ علامات)

١- ممّ يتكون قلب الالكترود.

٢- وضّح مدى قابلية معدن اللحام الناتج للتشغيل مع بيان السبب.

٣- بيّن الاستخدام الرئيس لهذا الالكترود.

٤- ما الذي يميّز هذا الالكترود عن غيره؟

ب) اذكر أربعاً من مميزات عملية القصّ بالأوكسي استيلين. (٨ علامات)

ج) علّل ما يأتي: (١٠ علامات)

١- عند تركيب قطع العمل على المكشطة النطّاحة يجب ربطها جيداً وبقوة.

٢- أثناء اللحام بالقوس الكهربائي في وضع فوق الرأس يتم حمل كبل اللحام على الكتف مع

تدلي جزء منه أمام عامل اللحام.

٣- حدوث تجويف في سطح القصّ مع استدارة في الحافتين السفليّة والعلويّة وتشكّل خبث قاسٍ عند

حافة القصّ السفلية في القصّ بالأوكسي استيلين.

٤- صهر الحافة العلويّة وتوسّع خط القصّ في الجزء العلوي من سطح القصّ عند القصّ بالأوكسي استيلين.

٥- أثناء لحام وصلة حديد زهر بالأوكسي استيلين يجب عدم تكرار إخراج سلك اللحام من بركة الصهر.

﴿ انتهت الأسئلة ﴾



المبحث : علم نباتيه خاصه / ميكانيكا م ع ٢
الفرع : الصناعي

مدة الامتحان : $\frac{١}{٢}$ س
التاريخ : ٢٥ / ٦ / ٢٠١٦

الإجابة النموذجية :

السؤال الأول



رقم الصفحة
في الكتاب

٧٤

٢- د - سكان التسهل الحاربي ١٥
هـ - سكان التسهل الداخلي ١٥

٣ عروض كمن تقطع عرضة فقط

٦٨

٣- يمان في بر مقدار التعزيز حسب نوع التسهل المطلوب
في حالة التسهل الحاربي في درجته من التسهل في التسهل الحاربي
عدم التسهل الداخلي اذ ياداه فقط
في حالة التسهل الحاربي يجب ان يكون التعزيز من التسهل الحاربي في التسهل الحاربي
٦ عروض

٨٤

٤- كما يتبين الجاوية اذ ياداه في التسهل الحاربي في التسهل الحاربي في التسهل الحاربي
٥- امكن ان ياداه في التسهل الحاربي في التسهل الحاربي في التسهل الحاربي
٦- كما يتبين الجاوية في التسهل الحاربي في التسهل الحاربي في التسهل الحاربي

٦ عروض

رقم الصفحة
في الكتاب



السؤال الثاني

٩٠ - ا- يعتبر مبدأ القصص القوس بكلمة يائي على استناد ٢١ في ثمره لعلية

الثانيه من القوس وكلمة يائي المتكسر حين لم يأتوا بـ القوس

٣ - وقصه العمل لصهر المعدن المراد قصه وازاله المعدن لظهور

من مخرقة القصص لغير الجاذبه الا جنبه او ما استناد ما من طوار

القصص الذي يرفع المعدن لظهور لغيره لغيره لغيره

ورم حراره القوس قصه (٥٥٥) أف ورجعت حراره

لا يغير المعدن حتى أقل من ذلك كما قاله اذ أعلمه لغيره لغيره

٦ مخرقات

٩١ - ن - تتأخر هذه المخرقات استناد مع لبيد المخرقات

٢ - تتأخر ما كلف من معدن استنادها ليس

٢ - ٢ - ثبات القوس يتولد عن استناد هذه المخرقات

٢ - ٢ - انتظام حركه القص الثانيه .

٦ مخرقات

٩٢ - ٢ - تعتبر حركه المخرقات وزوايا صلته في انما علمه على ايد

٩٢

٢ - ١ - مبدأ لقطه المراد قصه

٢ - ٢ - مبدأ لقطه العمل

٢ - ٢ - مخرقات خط القص المصوب

٢ - ٢ - نوع القص المصوب (معدن أفه حرف افعيا لطف)

المصوب ٢ قصو لكن لقطه مخرقات

١٠١ - ٢ - يتم الحصول على حديد لدمه الا يصفى باليشور ليعتد لصفه الحديد

١٠١

المعروف عن الفرن العالي هو ان يصفى ليعتد لصفه الحديد ليعتد لصفه الحديد

٢ - ٢ - مخرقات حديد لدمه ليعتد لصفه الحديد

٢ - ٢ - المخرقات حديد لدمه ليعتد لصفه الحديد

٢ - ٢ - مخرقات حديد لدمه ليعتد لصفه الحديد

٢ - ٢ - مخرقات حديد لدمه ليعتد لصفه الحديد

٣ - ٢ - استناد حركه معدن تغليف خارجي لاجل ارضه من حديد ليعتد لصفه الحديد

٢ - ٢ - مخرقات حديد لدمه ليعتد لصفه الحديد

رقم الصفحة
في الكتاب



١- القوس المستقيمة من السطح

١١٦ ا- ليستخدم (١) لتوضيح حواف القطع (٢) لعمل الوصلات المكونة (٤) للوصف

ج- يوجه من القوس زاوية لتوضيح المكونة (٦) لوصف (٨) لوصف

١١٦ ك- ضيقه (سبلونه) القوس تستخدم لتوضيح خطوط الخيوط

د- يكون شكل السبلونه دائماً كمثل خط المُرَاد وقصده

٣- تثبت السبلونه على سطح القوس المراد قصه

ويترك من حواف القوس على حافة السبلونه

٦ حروف ترادفها كحروف

١٣٤ ج- لتوضيح السقوق في قطع عبيد الم عمل الم برادى

١- تحديد الطول الفعلي للسوق

٤- عمل تقصير على بعد (١) سم من كل احدى السقوق

٣- توسيع عرض السقوق بمعدل (١/٢) سم

٦ حروف

د- خطوات خدمه الآلة

٨٠ ا- تنظيف الآلة جيداً من الأوساخ ثم تنظيف محيط العمل

ب- تنظيف الآلة ومحيط العمل من الأوساخ المتراكمة في اسفله لتجنب

ج- فتح اطار القطع وادوات ربط قطع العمل وتنظيف جيداً

د- ترتيب المجاري والواجهات بوساطة المرنجة

هـ- تقطع زربوت مشدود بمرى وخرافان زربوت لتضم المرنجة

و- اضافة الكتل المناسبة او الكافور ضرورياً

٦- جمع بوساطة قطعها كما في صلبه بمرى السقوق لعدليه كالمعتاد

المكونة ٤ فقط لا تقطع كالمعتاد

ع- حروف

السؤال الرابع

١٢٧ - ١٢٥ - ١٢٦
 P- اكتروود الحام E7018

١٢٧ - ١٢٥

- ١- قليب الاكترود قليب معرفتي من الفولاذ
- ٢- معدن الحام قاس جدو و غير حاسي للتعدين و دوس
- ليب اقصا صبه كيات بيكره من الكريون ص معدن صبر

الامر الاساس

١- س- تتبرم هذه الاكترودات الحام الاجمالي الحار صبه ان لا تحتاج الي قليب

٢- تتبرم هذه الاكترودات بر حقل تكلفها تقارنه بالاكترودات الاخرى

٧- صواب (ا- صواب ، ب- صواب ، ج- صواب ، د- صواب)



١- كليات قليب القصر باروكسي استيلين

١٠٥

١- سبرمه القصر

٢- دقة خط القصر التذوق اقل نظامه نسبياً

٣- امكانه قوس سوكي اليه جرداً من الفولاذ

٤- سبرمه عن معدات القصر باروكسي استيلين ، و اقله تقبل

٥- امكانه استمداد معدات القصر تحت الحام بوجود بعض القليل الاضافيه

٦- امكانه استمدادها للقصر الاكبر الاضافه للبرون

القصور في حقل كين نقطه على صبه

١- عمل

١- ترتيب القصر جرداً للمحافظة على سلامة الآلة و اداء القصر

و المحافظة على دقة قصه العمل

٢- و دوس لتخفيف وزن الحركي المؤثر على يد العامل وهذا ما يسرع

له في الحركه عدم القيد السريع


٣- ليب رطوبه السبرمه كركه صقل و القصر

٤- ليب ان صبه يتبرم لوجين القصر في بيده و انه

المعيره لصبه الاوكسيدي ما له قدر صبه باروكسي ص ص ص ص ص

٥- و دوس لتخفيف تعرض طرف القصر من كركه صقل

الحوار الجوي المحيط



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

[وثيقة محمية/محدود]

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة/صناعة القوالب/المستوى الرابع مدة الامتحان : ٣٠ د ١ س
الفرع : الصناعي اليوم والتاريخ: السبت ٢٥/٦/٢٠١٦

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤) ، علماً بأن عدد الصفحات (٣) .

السؤال الأول: (١٥ علامة)

أ) عرّف المصطلحات الآتية المستخدمة في نظام نهايات المقاس:



١- نهايات المقاس. ٢- التفاوت.

ب) حدّد المعادن التي يمكن تجليخها إذا كانت الحبيبات القاطعة لقرص التجليخ مصنوعة من:

١- أكسيد الألومنيوم. ٢- كربيد السيليكون.

ج) التصليد (الترجيح) هو أحد عيوب التجليخ، والمطلوب:

١- عرّف التصليد. ٢- ما السبب في حدوث هذا العيب؟

د) لحساب سرعة دوران قرص التجليخ في الدقيقة على آلة التجليخ المستوي تُستخدم المعادلة الحسابية الآتية:

(٣ علامات)

$$n = \frac{60 \times 1000 \times s}{\pi \times q} \text{ دورة / دقيقة}$$

المطلوب: بيّن مدلولات الرموز فقط الواردة في المعادلة


السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

أ) الغراب الثابت هو أحد أجزاء آلة التجليخ الشاملة الهامة، والمطلوب:

١- أين يتم تركيبه؟

٢- اذكر وظيفتين رئيسيتين للغراب الثابت.

(٦ علامات)



ب) يُبيّن الشكل المجاور إحدى آلات التجليخ المستوي.

المطلوب:

١- ما اسم هذه الآلة؟

٢- اكتب مدلولات الأرقام من (١-٥)

والمبيّنة على الشكل.

الصفحة الثانية

ج) من عيوب التجليخ الاسطواني الداخلي والخارجي تشوّه قطعة العمل (عدم الاستدارة).
حدّد ثلاثة من الأسباب التي تؤدي لحدوث هذا العيب.

(٦ علامات)

د) حدّد ثلاثة من استخدامات آلة التجليخ الشاملة.

(٦ علامات)

هـ) يُفضّل استخدام أقراص تجليخ لبّنة (طرية) في التجليخ الاسطواني الخارجي بالرغم من تأكلها السريع، علّل ذلك.

(علامتان)

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

أ) قارن بين آلة التجليخ الضاغط (الغاطس) وآلة التجليخ الطولي المستخدمتان في التجليخ الاسطواني الخارجي من حيث:

(٤ علامات)

١- العلاقة بين عرض قرص التجليخ وطول الشوط.



٢- نوع التغذية المطلوبة.

ب) تتحرك أداة التفريز في آلة التفريز المحوسبة في ثلاثة مستويات تحددها محاور ثلاثة.

(٦ علامات)

المطلوب:

١- ما هي هذه المحاور؟

٢- بين ماذا يُمثّل كل محور.

ج) يستخدم السائل العازل في آلات التشغيل بالشحنات الكهربائية، والمطلوب:

(٧ علامات)

١- اذكر وظيفتين للسائل العازل.

٢- حدّد أربعاً من السوائل العازلة المستخدمة.




٣- ما هو السائل العازل الأكثر استخداماً وشيوعاً في هذه الآلات؟

د) يُبيّن الشكل أدناه آثار أدوات القطع في التجليخ المستوي، والمطلوب:

(٨ علامات)

١- ما الذي يُعبّر عنه مصطلح اتجاه أثر أداة القطع؟

٢- اكتب مدلولات الأشكال من (١-٣).



الصفحة الثالثة

السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

أ) اكتب مدلولات الأوامر التجهيزية في برامج آلات التشغيل المحوسبة الآتية: (٣ علامات)

١- M00

٢- M03

٣- M08

ب) اذكر نوعين من أجهزة قياس درجات الحرارة المستخدمة في المعاملات الحرارية. (٤ علامات)

ج) التغليف (التقسية السطحية) هي إحدى عمليات المعاملات الحرارية للفولاذ الكربوني.

المطلوب: (٦ علامات)

١- وضح الفائدة المتحققة من التغليف.


٢- اشرح كيف يتم إجراء عملية التغليف بشكل عام.



د) اذكر ثلاثاً من الوحدات الداخلية التي يتكوّن منها جهاز الحاسوب في آلات التشغيل المحوسبة. (٦ علامات)

هـ) اكتب إحداثيات النقاط (أ، ب، ج) والمبيّنة على الشكل المجاور بطريقتي المسارات المطلقة

والمسارات المتزايدة، كل واحدة في جدول منفصل. (٦ علامات)



﴿ انتهت الأسئلة ﴾



المبحث : علوم صناعه كما صه / صناعه لغو الب / ٤٢
الفرع : الصنعي

س ١
د ٢٠ : مدة الامتحان :
التاريخ : ٥٥ / ٦ / ٢٠١٦

الإجابة النموذجية :

السؤال الأول

١٥٤ P. نمايات المعاصر ، مثل طائرات الفضاء كجود لعيد والدينا
التي يسبح بانسان في السحابة يطاف به يقع صنعا

١٥٩ (٥) المتفردات ، مثل التفاح والبرتقال الحري من لها سنين
العلياء والدينا المعاصر بالاسمي
٤ مبروك من تقطع عروسة

١٥٩ ن - (١) التصيد (الترصيد) (١) هو يثار الحبيبات العاطفة
مذنبه يطع حُر من التخليج وعدم في يدها وتعرف
عليه التحديد كما صه لتخزين زواقي للقرص

١٥٩ (٥) يتأ هذا اللعب هو اسكندر حُر من بدره صردو عاليه
في حالات تترجي اسكندر حُر من لين
٤ مبروك من تقطع عروسة

١٥٦ - ١ - الحبيبات المبروك من اسكندر الحبيبات التبريد في تخليج
المعاصر التي تتأ هذا الحبيبات العاليه من فورا لغو الب

١٥٦ - ٢ - الحبيبات المبروك من اسكندر الحبيبات التبريد في تخليج
المعاصر والتي المبروك العاليه والفاصله الحبيبات لاجل
من احوال تقطع ذات للقرص الكريه
٤ مبروك من تقطع عروسة

$$\frac{7 \times 110}{110}$$

١٦١٥ ١/٢
٤ مبروك من تقطع عروسة
٤ مبروك من تقطع عروسة
٤ مبروك من تقطع عروسة

٤ مبروك من تقطع عروسة

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثاني

١٣٦



١- ا- يركب الغراب لتأب على حادله آله لتجليخ

٢- ع- كاتفه هـ د ر ب ا عوله

٣- تـ T

٤- عروص

١٠١

١- ا- دسب بؤله ا آله التجليخ المستوي لا حق

٢- ب- القائم ١٤ رأس التجليخ ١٥ الطاولة ١٦

٣- ١٣ السرج ١٤ العرش

٤- عروص ١- عروص ٢- عروص ٣- عروص ٤- عروص

١٦٩

١- ا- عروص الاستقامة الخلية لدم اذ اذله

٢- ع- عروص دقه نضوب مركزه قطعه لعن

٣- ا- الساع سبب اذله

٤- طينه غير صاسه العيون لاقط اكن تقعه عروص

١٢٧

١- ا- التجليخ الاوسطواني الحاربي

٢- ع- التجليخ الاوسطواني لراحتي

٣- ا- التجليخ المغروحي

٤- عروص من تقعه عروص

٥- ا- عروص استدرام الاقرا من اللغه بالمرتم من عا ثما السبع

لأنها تيق دوما صاده (مخوذة) وتؤدي إلى

قدرات عالية في التجليخ

١٤٠

عروص

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الثالث	
	نوع المعرّف	المعرّف من عهد محمد بن عبد الوهاب
	المعرّف للمعنى	٢- التخييل (الغائب)
١٥٨	المعرّف للمعنى	- التخييل المعنوي
		٣- المعنوي
	٤- المعنوي	١- المعنوي
١٩٠	عمل حركة أداد لقطع الأجزاء المعنوية	١- المعنوي - X
	عمل حركة أداد لقطع الأجزاء المعنوية	٢- المعنوي - Y
	عمل حركة أداد لقطع الأجزاء المعنوية	٣- المعنوي - Z
	٤- المعنوي	٤- المعنوي
		٥- المعنوي
		٦- المعنوي
		٧- المعنوي
	٨- المعنوي	٨- المعنوي
	٩- المعنوي	٩- المعنوي
٣٧٧	١٠- المعنوي	١٠- المعنوي
	١١- المعنوي	١١- المعنوي
	١٢- المعنوي	١٢- المعنوي
	١٣- المعنوي	١٣- المعنوي
١٤٤	١٤- المعنوي	١٤- المعنوي
١٤٤	١٥- المعنوي	١٥- المعنوي
	١٦- المعنوي	١٦- المعنوي
	١٧- المعنوي	١٧- المعنوي
	١٨- المعنوي	١٨- المعنوي
	١٩- المعنوي	١٩- المعنوي



السؤال الرابع

رقم الصفحة
في الكتاب

٢٠١

إيقاف الترانزستور في أثناء التنفيذ

M00 - P

تفعيل (الطرف أو أداء القطع للترانزستور) باتجاه حركة عقارب الساعة

M03

تفعيل مضخة سائل التبريد .

M08

١٨٤ - ١٨٢

١- البروميد الأزرق، إيثري

٢- البروميد البصري

المطوب نوعين فقط من قطع البروميد

٣- البروميد الاستعالي



٤- الفائدة المحققة من التخليل هي زيادة صلابة سطح القطعة لفولاذه

لمقاومة التآكل مع الإبقاء على جانباً كبيراً لمقاومته قوى الصدم الميكانيكية .

٥- تتم عملية التفتيش لسطح التخليل بزيادة نسبة الكربون

في الطبقات الخارجة من سطح القطعة لفولاذه المحفوظه للكربون

أي العنق المطوب ومن ثم تعريض القطعة لسلالة من المعادن إيثري

٦- معادن (١) خلاصه (٢) أربع خلاصه

٥- الوحدات اللاهله

١- وحدة المعالجة المركزية

٢- وحدة الذاكرة المتزود (E prom)

٣- وحدة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

١٩٢ - ١٩٤

٦- معادن من قطع خلاصه


المتزود

المطلبة

- ٥

ع	س	ج	ع	س	ج
٤	٥	٦	٤	٥	٦
٢	٣	٤	٣	٣	٤
١	٢	٣	١	١	٢
٤	٥	٦	٣	١	٥

٦- معادن من قطع خلاصه



المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

[وثيقة محمية/محدود]

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة/صب المعادن/المستوى الرابع
الفرع : الصناعي
مدة الامتحان : ٣٠ د
اليوم والتاريخ : السبت ٢٥/٦/٢٠١٦


ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤) ، علماً بأن عدد الصفحات (٢) .

السؤال الأول: (١٥ علامة)

- أ) بين الأسباب التي جعلت السباكة بالقوالب الدائمة تتمتع بالميزات الآتية: (٦ علامات)
- ١- انخفاض تكلفة عملية التشطيب.
 - ٢- التوفير في كمية المعدن اللازم للصب.
 - ٣- عدم الحاجة للعمال المهرة.
- ب) التجاعيد هي إحدى أنواع العيوب التي تظهر على المسبوكات، والمطلوب:
- ١- أين تظهر في المسبوكة؟
 - ٢- اذكر اثنين من الأسباب المسببة للتجاعيد.
 - ٣- اذكر اثنين من الأمور الواجب مراعاتها للحيلولة نون حدوث التجاعيد.

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

- أ) تعد القلوب الرملية شائعة الاستخدام في السباكة بالجانبية، اذكر ثلاثاً من الحالات التي يُفضل فيها استخدام هذه القلوب. (٦ علامات)
- ب) المراجعة هي إحدى عمليات المعالجات الحرارية الهامة، والمطلوب:
- ١- متى يتم إجراء عملية المراجعة؟
 - ٢- عدد ثلاثة من الخصائص المتحققة من إجراء عملية المراجعة.
 - ٣- اشرح كيفية إجراء عملية المراجعة.
- ج) يبين الشكل المجاور إحدى آلات السباكة بالضغط، والمطلوب:
- ١- اذكر نوع هذه الآلة.
 - ٢- يتوقف عدد القطع المنتجة في هذا النوع من الآلات على عوامل عدة، اذكر ثلاثة منها.
 - ٣- ما العيب الرئيس الذي يُؤخذ على هذا النوع من الآلات؟
 - ٤- اكتب مدلولات الأرقام من (١ - ٥) .



يتبع الصفحة الثانية/،،،،

الصفحة الثانية

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

أ) يتم اختيار القوالب للسبابة بالجاذبية بالاعتماد على عوامل مهمة يجب مراعاتها، اذكر ثلاثة منها.

(٦ علامات)

ب) للحدّ من العيوب الناتجة عن النماذج يجب مراعاة بعض الأمور، اذكر ثلاثة منها.

(٦ علامات)

ج) حدّد التركيب الداخلي لأقسام الصلب الكربوني الآتية:

(٦ علامات)

١- الصلب اليوتكتيدي. ٢- الصلب فوق اليوتكتيدي. ٣- الصلب تحت اليوتكتيدي.

د) السبابة بالضغط هي إحدى طرائق السبابة بالقوالب الدائمة الهامة، والمطلوب:

(٧ علامات)

١- اشرح طريقة السبابة بالضغط.

٢- اذكر أربعة من المعادن التي تُستخدم طريقة السبابة بالضغط في سباكتها.



السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

أ) السبابة بالقوة المركزية هي إحدى أنواع السبابة الهامة، والمطلوب:

(١٠ علامات)

١- وضح مفهوم السبابة بالقوة المركزية.

٢- حدّد ماذا يحدث للمعدن البارد والأكثر كثافة عند سباكتها بهذه الطريقة.

٣- حدّد ماذا يحدث للمعدن الساخن والأقل كثافة عند سباكتها بهذه الطريقة.

٤- اذكر ثلاثاً من مميزات السبابة بالقوة المركزية.

ب) الكربنة في وسط غازي هي إحدى وسائل التقسية السطحية، والمطلوب:

(٧ علامات)

١- اذكر اثنين من المواد الكربنة المستخدمة.

٢- اشرح طريقة إجراء الكربنة الغازية.

٣- اذكر اثنتين من مميزات الكربنة الغازية.

ج) السبابة بالطريقة نصف المركزية للوحدات المتماثلة هي إحدى طرائق السبابة المستخدمة.

(٤ علامات)

المطلوب:

١- اذكر الاستخدام الرئيس لهذه الطريقة.

٢- اشرح كيفية إجراء هذه السبابة.

د) علّل ما يأتي:

(٤ علامات)

١- زيادة نسبة تسامح التشغيل والإنهاء للسطوح التي تقع في أعلى القالب.

٢- ينحصر استخدام فحص المسبوكات بطريقة المجال المغناطيسي على المسبوكات الحديدية

والفولانية وسبائكهما.



مدة الامتحان : ٦٠ د
التاريخ : ٢٥ / ٦ / ٢٠١٦ س

المبحث : علم صناعيه م
الفرع : الصناعات
صناعات الخشب

رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة النموذجية :



السؤال الأول

٦٣	٢ - ١ - انخفاض كفاءته عملياً لتضيق مدخل لعدم الحيازة العملياً تضيق كثيره
	٤ - التوزيع في كليه المعدات الموزع لاسب وذلك لحدوده انظمة لاسب لسكويه
	٣ - عدم الحاجة للعزل الحراري لان بسببه بالهولاب لدرائمه لا تحتاج لعزل خاص على خط تجهيز الهولاب كما هو الحال في ليدته الموقدة ٦ موصلة من ثقفه عند صين
	٥ - ١ - التجايد ، تحدث على السطح لعيب لسبب كرات وتؤدي الى عدم دقة السطح
١١٣	٤ - اسباب حدوث التجايد ٥ - طوله المزدحم لجانبها ٦ - عدم تجانس صلابه الممن المذكور ٧ - الصب ببطء والصب في اجزاء محدوده من السوكه ٨ - عدم كفايه ماصه القالب المرعي المطلوب نقطتين فقط من ثقفه عند صين
	٣ - لكيلوله دون حدوث التجايد يجب مراعاة ما يلي ٥ - تخفيف القوالب المرعيه قليلاً صيداً ومجاناً ٦ - ذلك المرعي ذلكاً صيداً ومجاناً ٧ - استعمال خليه مرعي ذي ماصه كافيه ٨ - صيد بعد انقضاء شهر في لقلب بالسرعه لسكويه المطلوب نقطتين من ثقفه عند صين

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثاني



٢- يُفصل استخوان العنق من الرقبة

٧٧

١- إذا كان عدد الميوكات المراد صبغها وانما هي قليلاً

٤- عندما يكون الكبد المطوي سائتة معقر جداً

٥- عندما يصعب صبغها بعد من العود

٦- عدوات كالتقفة فلاس

٧- المراجعة من عليه من عيب ن العجبات الحاربه وتعرف عليه

مكانه لعليه لتقنيه وتجرى بعد عليه لتقنيه من ثم

علاوة

٨- انما من عليه اوجه

١٢٤

٩- ازالة الاجهات الراضية

١٠- خفض المصدر

١١- زياده المثانة (٤٠٥ عدوات)

١٢- تتم هذه العملية بتخزين الصبغ المقصر الى درجة

حراره أقل من درجة حرارته الحاربه لظفر في بيروم

بيروم كأن يتحرك داخل الثورت صديق

(٢٠٥) عدوات

١٣- هذه الآله هي آله لبيانه لصفها ذات لغتها لصفه (نوع الأول)

١٤٣

١٤- يتوقف عدد القطع المنتجة عن العواصر الأثني

١٥- لخصم القاب المعدي

١٦- نوع الآله ان كانت آله أد لصفها آله

١٧- كتله العيولة

١٨- العيب الذي يؤخذ عن هذا النوع انما يكون مبعثه من

الآن سيد من حران المكسب والمطوارة من مبد

ميوكات ورج الصبغ اكثر من (٥٥٥) من يوجد

الوقوف الآله كثيراً لتقنيها

١٩- لخصم القاب المعرق ٢٠- لخصم القاب القاب

٢١- المعدن المنفرد واض ٢٢- قفحة حرور العود

٢٣- الحوض ٢٤- صبيح الحبيب

السور المدونة

رقم الصفحة
في الكتاب

١- حرجه المدقه المطوبه

٦٧

٢- نظام فتح القالب والمراجه

٣- بس له السكن المراد بيانه أو تحضره

٤- الاعتبارات الاقتصادية

المعروف ٣ نظام فقط ٦ عروض من فقط ٣ عروض

١١



١- اختيار المادة المناسب للموضوع

٢- أخذ تسامع الفحص ملاحظه

٣- مراعاة سوره مسجود المزدوج واخراجه عن القالب المرعي

٦ عروض من فقط ٤ عروض

١- الصديق ليوكتيتر توكيه من البرلايت

١٢٧

الصديق فوق ليوكتيتر توكيه من البرلايت والسنيت

الصديق تحت ليوكتيتر توكيه من البرلايت والعريت

٦ عروض من فقط ٤ عروض

١- الصديق بالصفحة احد لم اثق الصيانه لقولها لانه بعد ذلك

على قريح العقل به المعين تحت تأثير الضغط لولا تحضر الطريقة

٣ عروض

تنتج الاجود الرقيقة

٢- تستخدم بيانه بالصفحة لبيانه

٨٠

١- الاوصاف

٢- الفحص

٣- المعنى يوم

٤- الزمان

٥- المصير

العنوان فقط ٤ عروض

٦- الصديق


رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الرابع

١ - ا - السفة بالقوم ثم ان يتعدت من حسب المعنى المتغير واصل قلبه ليدور
بسرته كثيره فبم حذف المعن يواظب القوم المتكثيره الى
صدره والقالب فيجبر المعن صليقاً كجدران القالب فكونوا
قوم داخله اسطوانه دوق استدام قلوب ، (عمد ضايق)

٢ - المعن البارود والاسر كفاضه سوف يلقوا الى الخارج (الاسر)

٣ - المعن السخا والاسر كفاضه يتجمع حرمياً من حور لروان (الاسر)



في آله السفة السفة

٤ - عذاب السفة والقوم ثم انه

• امك يه سبكه بالمشاكل لروانهم لعنهم انهم زان السمر العفن

• الحصول على ميوهات حاليه من العيوب

• عدم الحياه الى احوال من حسب وصفيات وظنوب ففعل التكلفه

• تفصيل الايدي المعامله اللازمه كظفر الاتاع

• اعدائيه استدام حرم فخره

الفنوب ٣ نقاط كون نفعه لراسه

٥ - ا - المواد الكبريه ا - اول الكبريتيون - ا - الاستيدين . كبريت

٢ - تم تخمين الصلب ال درم براره (٨٥٠ - ٩٥٠) في جو صبي

١٤٦ بعاء الكبريون لده تزارح سن (٢ - ٣) سيات ثم شرب

الصلب فخاص ما زينت اذ الاز

٣ - عذاب الكبريه القاذبه

٤ نقاطه في السعرات والصل

٥ دقه بالبعود لسلوك الف

٦ معاليه ي اليه

الفنوب تقصير بهار صبي

آية السؤال الرابع

رقم الصفحة
في الكتاب

١٠٤ - ٧ - ا - استخدم هذه الطريقة لتسأج لوجزاق لمتقانه (مدرسه)

٣ - ب - في دور اسد المائده الكامله للسؤال حول محور

ووران رأسي فيساب لعدن الصبور في التمتع

الموجود بالمركز في حنوت لصبب فمداد القوالب المعديه

أدالمليه الوجوده على المائده (٣ لدروس)



٥ - عمل

٧٦ - ١ - تزداد فيه لسان (التنظير/م/نهار) للظوايح (عمل العنان)


كون السوانب كأود الطعو على لسطح أكثر منها عند الفتح

١٢٥ - ٣ - ينحرف هذا الفحص للقطع القولا لدر كبريه وسنبا

لأنه هذه العمله تم بواسطة مختلفه بيوتله

وهذه العمله لعدن القلان للحنطه

٤ - عروس من ثقفه عروسه



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

س د

[وثيقة محمية/محدود]

مدة الامتحان : ٣٠ ١
اليوم والتاريخ: السبت ٢٥/٦/٢٠١٦

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة/ تجليس السيارات ودهاتها / م٤
الفرع : الصناعي (خطة قديمة)

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤) ، علماً بأن عدد الصفحات (٢) .

السؤال الأول: (١٥ علامة)

- أ) اذكر ثلاثاً من الحالات التي تستخدم فيها فرش الدهان بدلاً من فرد الرش.
(٦ علامات)
- ب) عدد أربعاً من خطوات تحضير السيارة للدهان.
(٤ علامات)
- ج) اذكر ثلاثة من الشروط الواجب مراعاتها عند التغطية للأجزاء التي لا تُدهن في السيارة.
(٥ علامات)



السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

- أ) اذكر ثلاثة من العوامل والمؤثرات الخارجية التي يتعرض لها جسم السيارة ويستوجب معه الإصلاح وإعادة الدهان.
(٩ علامات)
- ب) تستعمل المعاجين لمعالجة معدن السيارة، وضّح استعمالاً واحداً لكل من المعاجين الآتية:
(٦ علامات)
- ١- معجون الفايرجلاس.
 - ٢- المعجونة الحمراء.
 - ٣- معجونة البولستر.
- ج) للحصول على التصاق الدهان على سطح المركبة وعلى تشطيبات عالية الجودة، يجب أن تتوفر
عوامل (أمور) هامة في غرفة رش الدهان، اذكر ثلاثة من هذه العوامل.
(٦ علامات)
- د) اشرح طريقة التلميع اليدوي للدهان.
(٤ علامات)

الصفحة الثانية

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

أ) يتكون دهان السيارة بشكل عام من أربع مواد، اذكرها. (٨ علامات)

ب) إن شوط الرش المناسب هو أهم عامل للحصول على دهان جيد. (٨ علامات)

وضّح ماذا يحدث في حالات الرش الآتية:

١- إذا كانت المسافة أقل من المطلوب بين فرد الرش والسطح المراد رشه.

٢- إذا لم يكن فرد الرش عمودياً على السطح المراد رشه.

ج) قارن بين مرحلة التبخر بين فرد الرش والسطح المراد رشه ومرحلة التبخر من على السطح

(٩ علامات)



الذي يُرش من حيث:

١- تأثيرها بالمادة المخففة وكميتها.

٢- تأثيرها بدرجة الحرارة.

٣- تأثيرها بفترة الانتظار بين الوجه والوجه الآخر.

السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

أ) يؤدي الاختيار الخاطئ للمادة المخففة للدهان إلى مشكلات عديدة في الدهان، عدّد ثلاثاً من هذه المشكلات. (٦ علامات)

(٦ علامات)

ب) وضّح سبب إضافة بعض المواد إلى الماء الموجود في منقيات الهواء المبتلة المستخدمة في

(٦ علامات)

غرفة دهان السيارات.

(٦ علامات)

ج) تتلخص أهمية الصقل والتلميع بأربعة أمور، اذكرها.

(٧ علامات)

د) علّل كلاً ممّا يأتي:

١- يجب تنظيف فرد الرش مباشرة بعد الانتهاء من عملية الرش.

٢- تراكم دهان زائد على الحاجة في بداية الشوط ونهايته عند استخدام فرد الرش.



المبحث : علم صحابه صحبه
الفرع : الصناعي

مدة الامتحان : ٢٠ د
التاريخ : ٢٥ / ١ / ١٦

الإجابة النموذجية: لسؤال لعدد ١٥ علامة

رقم الصفحة في الكتاب	الإجابة النموذجية: لسؤال لعدد ١٥ علامة
١٠١	<p>٩ - ٦ علامات</p> <p>١ - في دهانات المينا الصناعية</p> <p>٢ - في هائل دهان تلك الدهراء ذات الاستتال التي لا يمكن منها استعمال طرد الرش بكفاءة مثل الدهراء الضمنية أو الدهراء المنوية بشرط حادرت عمل الرضا طوقلات الرصاصات ذات القوام الكليجوا او اللزوف العاليه والذ لا تكون مناسبه كطرد الرش .</p> <p>٣ - لادلاء وجهه لاساسه الاوله في لرماده كلاله كليه</p>
١٠٥	<p>١٠ - ٤ علامات</p> <p>١ - تنظيف المركبة للدهان تنظيفاً جيداً قبل طراخارها لزاله الاتراب ووجوده في المتأخره كليه ثم تنظيف جيداً .</p> <p>٢ - ازالة الدهون والسحوم والزيوت عن سطح السيارة</p> <p>٣ - اظطح الدهراء التي لا يمكن حاددها</p> <p>٤ - التأكد من نظافته لسيارة مرة اخرى واخره قبل ادخالها في غرفة الرش .</p>
١٠٣	<p>١١ - ٥ علامات</p> <p>١ - غسل السيارة جيداً وتنظيفها</p> <p>٢ - تترك لسطح جوف جيداً قبل رشها لزاله الاتراب</p> <p>٣ - الضبط على شرط اللزوف جيداً قبل طراخارها لنتيجة لنتيجة الطرح وضع رش لرماده في اللزوف تحت</p> <p>٤ - تنظيف لظروف الفولاه بعد الرش في ليدت الرش والرماده كليه في السيارة المظهر للذوق .</p>
	<p>١٥ × ٢ + ٢ × ١٥</p> <p>مجموع النقاط = ٥٠</p>

رقم الصفحة
في الكتاب

٧٤



٧٧+٧٦

٢

٢

٢

١٠٨

٢

١٠٨

١٤٤

٢

٢

٢

٢

٢

٢

٢

٢

٢

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثالث ٥٥ ع لوه

٨٧

٩ - ٨ ع لوه

١ - المواد الملونة - ٢ - القاعدة (لوسير)

٣ - المذيب - ٤ - المواد الحافظة (المحسنة)

١١٣



٥ - ٦ ع لوه

١ - اذا كانت المسألة أعلاه

ان لوسير العالقة لحوار التذرية سؤدين اى توجم
طبه الدهات لطرية دستظهر اى اى اى
وتدل فى الدهات شبيه لراكم مادة له صانه
فى بقعة والدهه .



٢ - اذ الم نكهة فرد اى ش ع لوه

سوف تبخر طبقه دهانه من فستويه .

١١٧

٤ - ٩ ع لوه

تأثيرها بغيره	تأثيرها بغيره	تأثيرها بالحداده	
لا تأثير	تأثير	تأثير	١ - مرحلة لتبخره مزدور شادو لطعم
لا تأثير	تأثير	تأثير	٢ - مرحلة لتبخره الطعم المراد



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

[وثيقة محمية/محدود]

مدة الامتحان : ٣٠ د / ١ س

المبحث : علوم صناعية خاصة (بناء وتسليح وطوبار) / م ٤

اليوم والتاريخ : السبت ٢٥/٦/٢٠١٦

الفرع : الصناعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤) ، علماً بأن عدد الصفحات (٢) .



السؤال الأول: (١٥ علامة)

- أ (٩ علامات) ما الأمور والأسباب التي أدت إلى أهمية الخرسانة كمادة إنشائية واسعة الانتشار؟
- ب) اذكر ميزات كل من وسائل خلط الخرسانة التالية:
- ١- الشاحنات الخلطة.
- ٢- المحطات المركزية لخلط الاسمنت.

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

- أ (٧ علامات) اذكر الخطوات الأساسية لاختبار مقاومة الخرسانة للضغط (المكعبات).
- ب) اشرح فوائد دمك الخرسانة بالرجاجات الميكانيكية أثناء عمليات الصب.
- ج) وضّح أهمية نظافة قضبان التسليح، وما الوسائل المناسبة لتنظيف الحديد؟

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

- أ (١٠ علامات) زنار من الخرسانة المسلحة يصل بين قاعدتين منفردتين ويحمل جداراً من الطوب الأسمنتي، إذا علمت أن:
- عرض الزنار (٣٠) سم ، ارتفاع الزنار (٥٠) سم ، فرشاة النظافة تزيد (١٠) سم من جميع الجوانب
- تسليح الزنار (٣ Φ ١٤) علوي ، (٣ Φ ١٤) سفلي ، والكانات (١ Φ ٨) / ٢٠ سم
- سُمك جدار الطوب (١٠) سم ، المطلوب :
- ارسم باستخدام الأدوات الهندسية المقطع الرأسي للزنار والجدار مبيّناً كافة الأبعاد وحديد التسليح من حيث الموقع والعدد والقطر لكل نوع.

- ب) اشرح أنواع الجسور الخرسانية من ناحية المقطع الطولي.

الصفحة الثانية

(ج) يمثل الشكل أدناه مقطعاً رأسياً في سقف يحتوي على طوب مفرغ (ريس) ، المطلوب:

(١٠ علامات)


١- حدّد سماكة الطوب المفرغ (الريس) ضمن العقدة.

٢- ما هو تسليح العصب الرئيس ؟

٣- ما هو تسليح العصب الثانوي ؟

٤- حدّد عرض العصب (الضلع).

٥- ما هو طول قاعدة الطوب المفرغ ؟



السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

(٤ علامات)

أ) ما المقصود بالشرافات (المنشآت الظرفية) ؟

ب) يُراد إنشاء عشرة أعمدة من الخرسانة المسلحة مقطعها دائري، إذا علمت أن:

قطر العمود (٤٠) سم ، ارتفاع العمود (٤) م ، تسليح العمود الرئيس (٦ Φ ١٤) بطول (٥) م

الكانات (٥ Φ ٨) م- ، الغطاء الخرساني (٢) سم من جميع الجوانب، نسبة خلط الخرسانة (١ : ٢ : ٤)

وزن المتر الطولي من الحديد قطر (١٤) مم هو (١,٢١) كغم .

(٢١ علامة)

المطلوب : احسب كلاً مما يأتي:

١- حجم الخرسانة المسلحة اللازمة لصب جميع الأعمدة.

٢- عدد أكياس الاسمنت اللازمة لجميع الخلطة.

٣- وزن الحديد قطر (١٤) مم اللازم لتسليح جميع الأعمدة.

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

المبحث: علوم صنایعها فاهم / بناء وتشييد وطوباء / ٢٠١٦
الفرع: الصناعیمدة الامتحان: ٤٠ د
التاريخ: ٢٠١٦ / ٦ / ٢٥

في الحساب

	٩ علامات	اجابة السؤال الاول فرع AWAZEL LEARN 2 BE
١٢٥		الامور التي ادت الى اهمية الخرسانة كإحدى ١ سهولة تشكيلها ٢ قلة التكاليف مقارنة بالمواد الأخرى ٣ توافر مواد الخام في معظم بلدان العالم بكميات كبيرة ٤ سهولة صنع الخرسانة ٥ قوة الخرسانة ومقاومتها العالية للضغط ٦ مقاومتها الجيدة للتقلبات الجوية ٧ قلة الخرسانة في المحافظة على شكلها وموتها مع الزمن ٨ إمكانية صناعتها دون توافر المياه وتجهيزات كبيرة ٩ مقاومتها النسبية للزحف
	٦ علامات	اجابة السؤال الاول فرع ب
١٢٦		١) مزايا طريقة الكائنات الخلاطة : - إمكانية تأجيل إهانة الماء الى الخلطة حتى تقرب من موقع الصب وبذلك تعمل مدة الخلط العادية فقط
١٢٧		٢) ميزات طريقة الخلط بالمحطات المركزية لخلط الاكسنت : - عمله خلط كميات كبيرة يومياً . - مراقبة زمن الخلط والمقادير الداخلة فيه .

رقم الصفحة
في الكتاب

(٧) علام

اجابة السؤال الثاني فرع أ

١٤٢

خطوات اجراء اختيار مقاومة الخرسانة للضغط (المكعبات)

١) تؤخذ العينة الخرسانية اللازمة من الخرسانة الطرية قبل

الصب بحيث تكون ممثلة للخلاطة وتنقل الى المختبر لوضعها

وتتم تعبئة القوالب في الموقع قبل الصب



٢) تملأ القوالب على ثلاث طبقات

٣) تلامس كل طبقة بقبض اليد ٢٥ مرة موزعة جيداً كما عكست

استخدام هزاز ميكانيكي بدل الادمك

٤) يوضع القالب مملوئاً بالعينة في الهواء الرطب بحيث لا تقل

رطوبته عن ٩٠٪ عند حرارة (٢٠ - ٣٠) لمدة ٢٤ ساعة

٥) بعد ٢٤ ساعة يفلق القالب وتوضع علامة مميزة لكل قالب

ثم توضع العينة الخرسانية في بوفن ماء حرارته ٢٠ - ٣٠

٦) ترفع المكعبات من الماء حسب المدة المطلوب ويتم اختيارها

بجواز لفظ بحيث تكون العينة رطبة واسطحها مستوية

٧) تحب قوة اللفظ بتقسيم القوة اللازمة لكل المكعب على

مساحة سطح المكعب

٨ علامت

(ب) فرع

اجابة السؤال الثاني

١٥٩

فوائد دلك الخرسانة :

١) عند استعمال هزازات ميكانيكية لدمك الخرسانة يتم تقليل

كمية الماء في الخليط وبالتالي زيادة قوة الخرسانة

٢) تحصل على خرسانة كثافتها عالية وهذا بدوره يؤدي

الى زيادة قوة الخرسانة

٣) بعد الزالة الطوبار تحصل على سطح فرسي املس خالي

من الفراغات عكس دهنه درنه مصارم وهذا عامل اقتصادي

٤) يتم توسيع الخرسانة في جميع العنصر الاشائي حيث لا يوجد

مزاد (تعبئة) ظاهرة عندما يكون الحديد بكيات كبيرة

رقم الصفحة
في الكتاب

١٨٣ اجابة لسؤال الثاني مخرج A. اعلات
اهمية نظامه الحديد والماسك بلنا حبة لتنظيف لقصيا



* إن وجود الزبوت والشوم على قضبان الحديد تفقد

امكانية التماسك والتلاصق مع الخرسانة

* تستخدم المنظفات لزالة الزبوت والشوم عن الحديد

حيث لا تؤثر سلباً على الحديد وتماصكه مع الخرسانة

* إن وجود الهدأ والغباب والأوساخ الملتصقة بالحديد

تفقد التماسك والتلاصق مع الخرسانة ، كما أن الهدأ

يعمل على تآكل الحديد ويقلل من قطره وبالتالي يعمل على

هدرت شروخ وتشققات للخرسانة المحيط به

* لتعمل فرشاة اسلاك لتنظيف حديد من الهدأ وكذلك

الاوراخ المحيط به

* كما يجب أن يكون الحديد هافاً عند استعمال الزيادة قوة

التماسك بين الحديد والخرسانة




رقم الصفحة
في الكتاب

١. اعلامة

اجابة السؤال الثالث فرع أ

٢٠١

مقطع من الزنبر



٥. اعلامة

اجابة لسؤال الثالث فرع ب

٢١٤

انواع الجسور من ناحية المقطع الطولي

١) الجسر البسيط: هي الجسور التي تغطي مجازاً واهداً وتكون مرتكزة على ركيزتين فقط ويمكنه ان يكون جسر نظري

٢) الجسر المتحرك: وهي جسور التي ترتكز على أكثر من ركيزتين

١. اعلامة

اجابة السؤال الثالث فرع ب

٢٢٤

١) سماكة طوب اربس (الطوب المفرغ) : ١٨ سم

٢) تسليح العصب الرئيسي (سفلي) : $\phi 14$ ملم

٣) تسليح العصب الثانوي (علوي) : $\phi 12$ ملم

٤) عرض العصب (الضلع) : ١٢ سم

٥) طول قاعدة اربس (الطوب المفرغ) : ٤٠ سم

رقم الصفحة
في الكتاب

٤٢٤ اِهَابَة السَّوَال الرَّابِع مَرَجِعْ أ عِلْمَات

السَّوَال لِمَثَلَاتِ الْفِظْرِيةِ :

هذه المثلثات يمكنه أن تكونه بصورة نظرية أو مستوفاً

نظرية نظرية ضمن الصف الخامس الطائر حواء كالم

مفرحاً أو مهتمّاً .



٤٤٩ اِهَابَة لسَّوَال الرَّابِع مَرَجِعْ ب ٢١ عِلْمَات

١) حجم الخزانة لسَّوَال

حجم الخزانة لسَّوَال للعود = حامة القطع \times ارتفاع العود

$$= (١٠ \times ٢) \left(\frac{٢٢}{٤}\right) = ١١٠ \times ٥.٥ = ٦٠٥$$

$$= ٦٠٥ \times ١.٠ = ٦٠٥$$

٢) عدد كيبس الاكنته الاكنته =

$$= ٦٧ \text{ (ول مجموع نسب الخط)}$$

$$= ٥٠٦ \text{ (ول } ٧٠ + ٧٠ + ٥٠ + ٥٠)$$

$$= ٥٠٦ \text{ (ول } ٧٠ + ٧٠)$$

$$= ١٠٧٢ \times ١٤٤٣ = ١٥٤٦٣٨ \text{ كغم}$$

$$= ١٥٤٦٣٨ \text{ (ول } ٣٠٩٣ = ٥٠٦ \text{ كيبس الاكنته)}$$

٤٥٢ ٣) وزنه الحديد ϕ ١٤ ملم



- عدد القضبان لكل عمود = ٦ قطر ١٤ ملم

- عدد القضبان لجميع العمود = $٦ \times ١٠ = ٦٠$ قطر ١٤ ملم

- مجموع اطوال الحديد = $٦٠ \times ٢٥ = ١٥٠٠$ طول

- وزنه الحديد = مجموع اطوال الحديد \times وزنه الحديد لكل طول

$$= ١٥٠٠ \times ٣٠٩٣ = ٤٦٣٩٥٠ \text{ كغم}$$



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

[وثيقة محمية/محدود]

المبحث : علوم صناعية خاصة (قسارة وتبليط ودهان) / م٤
الفرع : الصناعي
مدة الامتحان : $\frac{3}{4}$ ساعة
اليوم والتاريخ : السبت ٢٥/٦/٢٠١٦

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤) ، علماً بأن عدد الصفحات (٢) .



السؤال الأول: (١٥ علامة)

- أ) وضح ستاً من أهم الوظائف الرئيسة للمواد المألثة.
(٦ علامات)
- ب) وضح أسباب وعلاج كل من عيوب الدهان التالية:
١- تجعد السطح.
٢- الفقاقيع.
٣- تسيل الدهان.
(٩ علامات)

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

- أ) وضح أنواع الألوان المستخدمة في الدهان بالنسبة لسقوط الضوء.
(٦ علامات)
- ب) وضح أهم ميزات الدهان الإلكتروني.
(٦ علامات)
- ج) باستخدام الرسم فقط وضح عملية رش الزوايا بدون استخدام الهواء المضغوط.
(٣ علامات)
- د) اشرح أربعة من أنواع الدهانات الزيتية.
(١٠ علامات)

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

- أ) اشرح استعمالات ومكونات الزفتة الباردة.
(٦ علامات)
- ب) اذكر خمسة من الأسباب لدهان المشغولات الخشبية.
(٥ علامات)
- ج) وضح خمسة من مكونات اللاكر الشفاف.
(١٠ علامات)
- د) اذكر أربعة من مكونات الدهان المستخدم لطلاء السطوح الحديدية المعرضة للعوامل الخارجية.
(٤ علامات)

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية

السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

أ) انكر أربعة من استخدامات الدهان المطاوي المُكَلَّوَر المقاوم للكيماويات. (٨ علامات)

ب) انكر طريقة الكيل الدارج لدهان كل من العناصر التالية: (٦ علامات)

١- شبايك الحماية.

٢- أعمال الكراسي الحديدية.

٣- الدرزيئات.

٤- أعمال المواسير.



ج) احسب كلفة المتر المربع الواحد بطريقة الكيل الهندسي لدهان المربعات المظللة في الشكل أدناه

إذا علمت أن: (١١ علامة)


١- عدد أوجه الدهان وجهين ، ثمن علبة الدهان سعة (٥) كغم (١٢) دينار وتدهن (٤٠) م^٢ للوجه الأول أو (٥٠) م^٢ للوجه الثاني.

٢- عدد أوجه المعجون وجه واحد ، ثمن سطل المعجون (١٥) دينار ويمعجن (٢٠) م^٢ للوجه الواحد.

٣- أجره معلم الدهان (٢,٣٥) دينار / م^٢.

٤- لا يوجد نسبة ضياع، نسبة استهلاك فرش وحجر حف (٠,٠٨) / م^٢.

٥- نسبة أرباح ومصاريف غير منظورة (٤٥%) من التكاليف الإجمالية.



﴿ انتهت الأسئلة ﴾

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثاني

ص ١١٤

6 تمرين

١٨) انواع الالوان المتوفرة في دهانها بالنسبة لسقوط الصبغة:

١) الالوان لداقة أو بلا صبغة :-

وهي الاحمر والذهبر والبرتقالي والاقمر الفاج والدرجات لطيفة

من الالوان لفاقة لبارده



٢) الالوان لباردة أو لفاقة:

هي الازرق والبنفسج والدرجات لفاقة من الالوان لداقة

المصبغة ، وقوة اللون هو لدرجة من درجة الليرة اى لقيم

التي تصنف باضافة للون لا يبيض أو تزداد منه باضافة

اللون الاسود

ص ١٢٠

6 تمارين

١٩) اهم عيزات دهان الاكثر سمانيا:

١) كونه اكثر من لوقت مقاوم باساليب دهان الارض

٢) كونه زيادة لدهان راد ان لدهان لثقل حول جسم من الجسم لوان

٣) كونه نوعية لدهان لأن لذات لدهان لثقل مثل مساو

على سطح السطح

٤) كونه مائتة ٥٠٪ من قيمة التكلفة الكلية


رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثاني

ص ١٢٢

٣ علامات

(٩)



رسم الزوايا يدور هوار ومتعوط



ص ١٤٩

١٠ علامات

(٥) ارفقاه انواع الدهانات الرئيسية :

١) الدهان الزيتي للماء :- يحتوي على خليط من قشور اللؤلؤة في وسط

زيت بذرة اللباد مع محقق كالترين او الكحول لانه

(٥) الدهانات الزيتية لصف الماء :- يحتوي على قشور اللؤلؤة

في اواسط مختلف من الزيوت او الراتنجيات لزيته او الاكيديات

وصول اخرى لتسليم قوامه لادبيات

(٢) الدهانات مائقة للماء :- يحتوي على راتنجيات طبيعية ارفقاه

او يحتوي على مواد حلقة كيميائيا مثل مادة الجليسيرول نبالدهان

الذي هو اقرى كزيت لتتيف ولعلوم عوامل لقره

(٤) انواع قوامه : تسهل لادبيات قوامه ويتم صناعتها بمواد

كيميائية لتلائم العرض المطلوب من الدهان في شفاح

الحرارة

رقم الصفحة
في الكتاب



السؤال الثالث :

١٥٢

6 علامات

٥) استعمالات وعلونات الزئبق البارحة :-

١- استعماله: تستخدم لعزل الطوب صوارة كانت
معرضة مباشرة لعوامل الطقس كطوب المنازل أم غير مباشرة
كطوب الأساسات والحدائق الا يستتاده لظاهرة فيزياء او كيميائية

٥

٢) مكوّناته: تتكون من مادة لغاز (الاسفلت) ومضافا اليه

مواد عازلة للاصق، لتزيد من اقلية استعماله كالمسحوق
المراد عزاله ويعد هيفان هذه المادة يتكون سطحه من الاسود
قابل للتشد ومقاوم لدخول الماء داخل الغشاء

١٦٧

5 علامات

٥) الأسماء لدهان الشقولات فيه (٥ نقاط) :-

١- تغلونه الخشب اذ لونه اخضر من الاحتفاظ بشدة الياف
الخشب لأصله

٢- تقليد لدهان لغاز لرفيم للافتتاح لشمه كانه دهان خشب
الزاه لتقليد الماهوي

٣- صنف الشقولات كانه صلب استعمال لدهان لزمي

٤- صنفه من لشمه والعيوب التي قد تتعرض لها

٥- تقطيعه ما بالخشب من عيوب كالشقوق والعقد والبيع

رقم الصفحة
في الكتاب

- السوال الثاني :-

١٧٢

١٠٠٠



٦) مكونات اللدائن الثقافات :

١- تفرات لسلولوز :- علمه لجعل عليه من ثبات لقطه بعد دعائه اليانحه

عوار كباديه نلوا طافه السترول واللسيل

٢ بلديات : المذيب السترم في صناعه دهانه بورتيش هو مزيج من

السائله الطيد و كرونيه مثل الاليس والميل والاكول الايس

٣ اللينان : تنص على اللان ولا تفسخ وتطهر للونه وتعلم قويا من زيت الخروع والكلور

٤) المرققات : من افضل مادة البتره كانه لا يتجاوز سنم ٢٥ بالونه

٥) الراتنجات : وتضاف لادكيات لظوع القويه واللصه والامانه

وتقليل كطف الدهانه مثل الراتنجات الاصطناعيه

٥) الدهانات السميكة لظلال كبريه والمعتمه للقول لظلال كبريه

مطلوبه فقط (٤) انواع

١- الدهانه زيه

٢- الاكيديات

٣- الاكيديات زيه

٤- فنولات الاكيديات زيه

٥- الراتنج الزيه

٦- الاكيديات السيليكويه

٧- المطاط الكلور

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الرابع

١٨٤

8 درس

- ١٢) اربعا ما استرناات دهانه الطاهر باللون
- ١- دهانه اصناف والمختبرات طمانه بلعاده والشهوه الاكسبه
 - ٢- دهانه ارضيات الجاني والحدائهم واندراب
 - ٣- دهانه بركه السيامه والقوارب والسفنه
 - ٤- دهانه الشوارع والفرق فوق الطيقات والفسله



١٨٥


6 درس

- ١٣) طريق الكليه للذبح لكلامه لعناصر لثامه
- ١- دهانه شياكله طمانه / الانسا- بربم x ١,٥ صم
 - ٢- دهانه اجمال تكراجه طبريد / المقطوعه
 - ٣- دهانه لدرزناات / المتر المربع لوصم واحد فقط
 - ٤- دهانه المواير / المتر الطولي

لثامه ←

المساحة المربعة
المساحة المربعة

المساحة المربعة



مساحة
(7)

السؤال الرابع: عدد المربعات المظلمة هو (7) مربعات وليس (6) كما هو
وارد في الإجابة لتعود صحتك وعليه يكون الحل الصحيح مع
التحولات هي:



$$\text{المساحة المربعة} = \sqrt{12100} = 110$$

$$= \frac{12100}{10} + \frac{12100}{20} = \text{عدد مربعات$$

$$= 1210 + 605 = 1815$$

$$= 1815 \times 10 = 18150$$

$$= \frac{12100}{10} = 1210$$

$$= 1210 \times 10 = 12100$$

$$= 12100 \times 10 = 121000$$



$$= 121000 \times 10 = 1210000$$

$$= 1210000 + 121000 + 12100 + 1210 = 1363110$$

$$= \frac{1363110}{10} = 136311$$

$$= 136311 + 121000 = 257311$$

$$= \frac{257311}{1000} = 257.311$$



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية


[وثيقة محمية/محدود]

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة (التنجيد والديكور) / م ٤
الفرع : الصناعي (خطة قديمة)
مدة الامتحان : ٣٠ : ١
اليوم والتاريخ : السبت ٢٥/٦/٢٠١٦

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤) ، علماً بأن عدد الصفحات (٢) .

السؤال الأول : (١٥ علامة)

- أ) يتكوّن الهيكل المركّب من عدة مواد، أذكرها. (٤ علامات)
- ب) وضح لماذا تُستعمل كل من التغطيات الآتية:
١- التغطية الصندوقية.
٢- التغطية المتسوية.
- ج) بيّن دلالات الأرقام من (١-٣) على الشكل الآتي: (٦ علامات)



السؤال الثاني : (٢٥ علامة)

- أ) عرف كل من الآتي:
١- القنوات.
٢- المفاتيح المضلعة.
٣- اللينوليوم.
- ب) اذكر الأمور التي يجب مراعاتها عند اختيار واستخدام طبقتا الدعم والحشو. (١٠ علامات)
- ج) وضح سبب استخدام الطبعة المبسطة وشرح كيف يتم تجهيزها. (٩ علامات)

يتبع الصفحة الثانية/،،،،

الصفحة الثانية

السؤال الثالث : (٢٥ علامة)

(٩ علامات)

أ) اذكر ستة ميزات للدهانات المائية.

(٧ علامات)

ب) عدد أنواع ورق الجدران حسب مكوناته.

(٩ علامات)

ج) وضح لماذا تُستخدم كل من الأدوات الآتية:

١- المداحل.

٢- راکلة الركبة.

٣- إزميل دعم مسطح.



السؤال الرابع : (٢٥ علامة)

أ) وضح كيف يمكن زيادة عمق القاعدة (الجلسة) لكتابة أكثر من (٥) سم موضحاً إجابتك بالرسم باليد الحرة. (٥ علامات)

ب) قارن بين طريقة إزالة بقع الدم الحديثة وبقع الدم القديمة عن المنسوجات من حيث المواد المستخدمة. (٦ علامات)

ج) احسب كمية خشب الطبقات الخام اللازمة لصناعة مشغولة خشبية إذا علمت أن كمية الخشب الصافية (٠,٠٠٩٥٠٤) م^٣، ونسبة الفضلات (١٠٪). (٨ علامات)

د) احسب الأجرة اليومية والأسبوعية والشهرية لعامل أجرته في الساعة (١,٤) دينار، باعتبار ساعات العمل اليومية (٨) ساعات، وساعات العمل الأسبوعية (٤٨) ساعة، وساعات العمل الشهرية (٢٠٠) ساعة. (٦ علامات)

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

العلوم الصناعيه (السجيد و ليركوير) ٤٢

الؤاله الثاني (٢٥ علامه)

١٦٥ (٩) القنارات : هي اجزاء بارزه على شكل خطوط المنحرف افقه او رأسيه او مائله والمسافات بينها امامه او وظيفه او تقاربه وبعضها صناعيه

١٦٠ (٥) المفاتيح المقلده : هي قهنبه معدنيه وصلده تكون على شكل (ل)

١٦٩ (١٠) اللينولوم : هي طبقه كبرائديه مرنه قويه تصنع من ماده ارباطيه صه لزبه او احد لزبه لا صه مائله ومكونه لطين او لينة ومواد راتنجيه ومواد طونه



٣ x ٦ = علامه

١٦٢ (١١) انه يكون سهل كل من طبقتي الدعم والحشو (الجب والاسفي) في لقاعه اكثر مما هو عليه في الظهر

١٦٤ (١٢) يلزم عمل ثقوب عدة بأقطار مناسبه في القواعد الخشبه قبل تنجيد صاه ونجابه في الحالات التي تتعمل فيها الجلود الاصطناعيه طبقات تقطيه

٣- قبل ذلك الاجزاء العالفه ما وتم صيانتها قبل تركيب الصقان لاخرى
٤- تختار طبقه هيشو اظاهيه من مقدار التقعر الذي لم أعلم طبقه الحشو المقدمه

٥- انه لا تكونه صغره سطح قائمه المقعر مائله لطريقه تيب الزلايه
الحالين ، لذا افضل انه يكون مرتفعه عند سائر السطح ، وكثير من القواعد الخشبه تتعرض لظهورها اجزاء بارزه ونجابه عند صاظرها البائيه سهل تبيان الحالين في استواء مرتبه المرجيه

٥ x ١٠ = علامه

تستخدم الطبقة الهيدروكربونية لدراسة عرض الجزء المقوس
روانا الأرضية المراد تخطيطها للمواد (٧ عدادات)
تجهيز الطبقة



١٨١ ان تقص طبقة من الورق المقوى او من زواجر الدقيرة

١٨٢ تقص طولها تزيد على عرض الجزء المقوس المراد تخطيطه

٣ توضع الزاوية السفلية للطبقة محاذية للخطوط الرئيسية وخطوطها

٤ تقص الطبقة وذلك بقدر طولها الذي لحد عرض طبقة التغطية

للجزء المقوس واذ كانت قطعة الزاوية مثبتة بكر العلية على ان

تتجه الطبقة على سطح الصلابة وحوار طولها بحيث تزيد على الزاوية

السفلية لقطعة الزاوية بمقدار (٦) سم تقريبا يتم تقص ويكون طولها

ساوي لعرض التغطية المطلوبة

$$6 \times 1.5 = 9 \text{ عدادات}$$

$$6 = 1.5 \times 4 \quad 7 + 3 = 10 \text{ عدادات}$$

رقم الصفحة
في الكتاب

التنحيد وابدان ح ٤

السؤال الثالث :- (٥٢ علامة)

(٩) بمقارنة - سرعة تجهيزه - سرعة استهلاكه

الزئبق ٣ - سرعة مفافه ٤ - لا يحتاج الى دماغ اساس ١٩٦
المائيه ٥ - الوانه خاديه ٦ - غير سام ٧ - غير قابل للاشتعال

المطلوب ٦ فقط ٥ و ١ x ٦ - ٩ علامات

(١٠) انواع و عدد الجزران حسب مكوناته

١ - الورق العادي ٢ - الورق اللدائني ٣ - الورق المعزز ٤ - ٤

٤ - الورق الفلين ٥ - الورق الخشب ٦ - الورق الخشب

٧ - الورق الطبيعي



٧ = ٧ x ١ ٧ علامات

(١١) المدخلات

١٩٨ تستخدم للدهانات الزيتيه وضرايا يعمل للدهانات المائية

والزيتيه

راكله المركبه :-

٢١ تستخدم لتجهيز المركبة ذي بطانه الخشبه


از صل دعم مسطوح :-

تستخدم لصنوع نمايان المكين خلف قضبان الشبه

٩ = ٣ x ٣ ٩ علامات

رقم الصفحة
في الكتاب

الاستجيد والبلور) م ٤
السؤال الرابع (٥٥٤٥٥)



٢٣١

١) لكن زيادته حجمه لقاعده ولكنه
وتسببت قطعاً مما فيه للبريد من
الامان لزيادته أكثره وتم

٢ علاقه لك جاره + ٣ علاقه للبريد = ٥ علاقات

٢٤٠

٢) تقع الدم الحريته تنقع في ماء بارد وعلاج ثم تغسل
- تنقع الدم العتيق في ماء دافئ ويوراكس وتغسل
٣ × ٣ = ٦ علاقات

٣) نسبة الفضلات ١/١ = ٩٥.٤ و ١.٠ × ١٠ = ٩٥.٤ و ١.٠

٤) كانه الخشن الخام = ٩٥.٤ و ٩٥.٤ + ٩٥.٤ = ١٩٠.٨
م ايتيه الفضلات يوجد منه بشكل صحيح ٤ علاقات
م ان كانه الخشن الخام مع لوجده بشكل صحيح ٤ علاقات
٥) استخراج الاجزاء بالفسيفساء للبريد / من الخواص كمثل ٨ كدما

٢٥٥

الاجرة اليومية = ١.٤ × ٨ = ١١.٢ ديناراً
الاجرة الاسبوعية = ١.٤ × ٤٨ = ٦٧.٢ ديناراً
الاجرة الشهرية = ١.٤ × ٣٠ = ٤٢ ديناراً
٦) علاقه لكل منطوقه حل
٧) علاقات لحل السؤال طاه بشكل صحيح