

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / التكميلي

(وثيقة معمية/معلود)

س ٣٠
د ١

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة (خراطة وتسوية) / م٤
الفرع : الصناعي
مدة الامتحان : ٣٠ د
اليوم والتاريخ : الأربعاء ٢٠١٩/٠٧/٣١

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤) ، علماً بأن عدد الصفحات (٣) .

السؤال الأول : (١٥ علامة)

- أ (إن عمليات المعاملات الحرارية تتطلب تسخين المشغولات إلى درجة حرارة معينة، والمطلوب : (١٠ علامات)
- ١- اذكر ثلاثاً من معدات التسخين اللازمة لتسخين المشغولات.
 - ٢- اذكر جهازين من أجهزة قياس درجة الحرارة.


ب) احسب عدد دورات التجليخ المناسبة لقرص قطره (٢٠٠) مم لتجليخ مشغولة اسطوانية من حديد الزهر من الخارج، اذا علمت أن السرعة المحيطية للتجليخ الإسطوانى الخارجى لحديد الزهر (٢٥) متر/ث. (٥ علامات)

السؤال الثاني : (٢٥ علامة)

- أ (من منحني الإلتزان الحراري، عَرِّف ما يأتي:
- ١- الفيرايث
 - ٢- الأوستنايت
- ب) هناك ثلاثة أصناف رئيسة من المزدوجات (التوافق) التي تحدد طبيعة العلاقة التماسية بين عنصري المزدوجة، اذكرهم. (٦ علامات)

ج) علّل: عند ربط قرص التجليخ على العمود الإسطوانى، يراعى استخدام الرقائق المرنة المصنوعة من الورق المقوى أو المطاط. (٣ علامات)

د) يمثل الشكل أدناه أجزاء التجليخ الإسطوانى الداخلى،
المطلوب: اكتب مدلولات الأرقام من (١-٥).



يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

- أ) في آلات التشغيل المحوسبة، يبين حركة كل أمر من الأوامر التنفيذية الآتية:
- G00 - ١ G84 - ٢ M05 - ٣

- ب) قارن بين آلة التجليخ المستوي الأفقية وآلة التجليخ المستوي الرأسية من حيث:
- ١- وضع محور الدوران بالنسبة لطاولة الآلة.
- ٢- موضع القطع في القرص.

- ج) في حاسوب آلة التشغيل المحوسبة، وضح الهدف من وجود الوحدات الداخلية الآتية:
- ١- وحدة المعالجة (العمليات) المركزية.
- ٢- وحدة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

- د) في برامج الخراطة والنقبة المحوسبة، يستخدم أمر الحركة السريعة لغرضين، أذكرهما.

السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

- أ) هناك طريقتان للتجليخ الأسطواني الخارجي، هما (التجليخ الضاغط والتجليخ الطولي)، والمطلوب، قارن بينهما من حيث:

١- عرض قرص التجليخ بالنسبة لطول الشوط.

٢- اتجاه حركة التغذية.

- ب) يبين بالرسم اتجاه دوران المشغولة وقرص التجليخ في التجليخ الأسطواني الخارجي.

- ج) يتكون هذا الفرع من (٧) فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها على الترتيب.

(١٤ علامة)

١- وسيط التبريد الذي يستخدم في المعاملات الحرارية كوسيط متوسط معدل التبريد هو:

ب) الرمل

أ) الزيت

د) الماء

ج) الهواء

٢- يُمثل ارتفاع الخشونة الأقصى (وهو من مصطلحات تشطيب السطوح) بالرمز:

ب) R_{max}

أ) R_z

د) R_t

ج) R_a

يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة

٣- لربط المشغولات الحديدية وتثبيتها في أثناء التجليخ المستوي، تستخدم الوسيلة الآتية:

- أ (ملزمة الآلة
ب) الظرف المغناطيسي
ج) البلاطة الزاوية القابلة للضبط
د) المرباط

٤- أحد الأجزاء الرئيسة لآلة التجليخ المستوي الذي يوفر حركة التغذية العرضية (الشوطية) هو:

- أ (رأس التجليخ
ب) الفرش
ج) السرج
د) طاولة الآلة

٥- لتجليخ السلبة الخارجية في عملية التجليخ الأسطواناني الخارجي يتم تدوير الجزء العلوي من طاولة الآلة بزاوية تساوي:

- أ (نصف زاوية السلبة
ب) ثلاثة أرباع زاوية السلبة
ج) ربع زاوية السلبة
د) ضعف زاوية السلبة

٦- إذا كانت النهاية العليا للقياس الإسمي تساوي (٨٠,١) مم، والنهاية الدنيا للقياس الإسمي تساوي (٧٩,٨) مم، فإن التفاوت يساوي:

- أ (٠,٧ مم
ب) ٠,٣ مم
ج) ٠,٩ مم
د) ٠,١ مم

٧- الرمز المستخدم للتعبير عن ضرورة التشطيب الآلي للسطح يُمثل كالاتي:

- أ ($\sqrt{0.2}$ ب) $\sqrt{\quad}$ ج) $\sqrt{\quad}$ د) $\sqrt{\quad}$

« انتهت الأسئلة »

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩



السلطة الوطنية للتعليم

وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

صفحة رقم (١)

مدة الامتحان: ٢. ٣

المبحث: العلوم الصناعية (مواضع شوية) / ٢٢

التاريخ: ٢٠١٩ / ٧ / ٢١

الفرع: الصناعي

الإجابة النموذجية:

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الأول (١٥ علامة)

١٨٢

(P) ١- أقرأ الكمية الواحدة

١٨٢

٢. أقرأ التغذية المستمرة

٣. أقرأ الكرنش

٤. مرن السخنة لعملية التجميع

المطلوب (٣ X ٢ علامة)

١٨٢

٢. ١. برودة الازدواج الحراري

١٨٤

٢. التبريد البصري

١٨٥

٣. التبريد الإشعاعي

المطلوب (٢ X ٢ علامة)

١٤٦

(C) ١. س = $\frac{m \times \pi \times n \times \text{متر/ثانية}}{1000}$

١٤٧

$$n = \frac{S \times 1000 \times 60}{\pi \times 70 \times \text{دورة/دقيقة}}$$

$$n = \frac{25 \times 1000 \times 60}{2.1416 \times 70} = 2287.2 \text{ دورة/دقيقة}$$


(٥ علامات)

رقم الصفحة في الكتاب	
	السؤال الثاني (٢٥ علامة)
١٧٤	(٨) ١. الفيزياء : هو محلول صلب ضعيف يظم نسبة كربون محدود (٠.٠٦ و ٠.١) عند درجة حرارة الغرفة
	٢. الاوستنايت : هو محلول من الكربون والحديد ويتواجد فقط في الفولاذ الكربوني عند درجة حرارة تزيد عن درجة الحرارة الحرجة العليا (وهو يتكون من الفيزياء والسمنتايت والبيرلايت)
	(٢ x ٣ علامات)
١٥٤	(ب) ١. المزدوجة التوافقية
	٢. المزدوجة الانتقالية
	٣. المزدوجة الخلوصية
	(٣ x ٢ علامة)
١٤٢	(ج) ١. لاصق التذبذب الناجم عن عدم انتظام دوران العنصر النسبي
	(٣ علامات)
١٦٢	(د) ١. الغراب الثابت
	٢. الرأس الثلاثي
	٣. المسقولة
	٤. قرص التخليق الداخلي
	٥. عمود التخليق
	(٥ x ٢ علامة)

ملحة رقم (٢)

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الثالث (٢٥ علامة)
٢٠٠	(٩) ١. G00 : تحريك العربة طولاً أو عرضياً أو على كلا الاتجاهين حركة سريعة (لا يتم ادخال مقدار التغذية).
٢٠١	٢. G84 : تحريك العربة طولاً أو عرضياً بمقدار تغذية حركة مركبة / أربعة أمتواض
٢٠١	٣. M05 : إيقاف (الطرف، أو أداة القطع للتفريز). (٣ X ٢ علامة)
(ج)	
٩٩-١٠٠	الأسئلة
١	وضع محور الدوران
٢	موضع القطع في العرض
٣	موضع القطع في العرض
٤	موضع القطع في العرض
٥	موضع القطع في العرض
٦	موضع القطع في العرض
٧	موضع القطع في العرض
٨	موضع القطع في العرض
٩	موضع القطع في العرض
١٠	موضع القطع في العرض
١١	موضع القطع في العرض
١٢	موضع القطع في العرض
١٣	موضع القطع في العرض
١٤	موضع القطع في العرض
١٥	موضع القطع في العرض
١٦	موضع القطع في العرض
١٧	موضع القطع في العرض
١٨	موضع القطع في العرض
١٩	موضع القطع في العرض
٢٠	موضع القطع في العرض
٢١	موضع القطع في العرض
٢٢	موضع القطع في العرض
٢٣	موضع القطع في العرض
٢٤	موضع القطع في العرض
٢٥	موضع القطع في العرض
٢٦	موضع القطع في العرض
٢٧	موضع القطع في العرض
٢٨	موضع القطع في العرض
٢٩	موضع القطع في العرض
٣٠	موضع القطع في العرض
٣١	موضع القطع في العرض
٣٢	موضع القطع في العرض
٣٣	موضع القطع في العرض
٣٤	موضع القطع في العرض
٣٥	موضع القطع في العرض
٣٦	موضع القطع في العرض
٣٧	موضع القطع في العرض
٣٨	موضع القطع في العرض
٣٩	موضع القطع في العرض
٤٠	موضع القطع في العرض
٤١	موضع القطع في العرض
٤٢	موضع القطع في العرض
٤٣	موضع القطع في العرض
٤٤	موضع القطع في العرض
٤٥	موضع القطع في العرض
٤٦	موضع القطع في العرض
٤٧	موضع القطع في العرض
٤٨	موضع القطع في العرض
٤٩	موضع القطع في العرض
٥٠	موضع القطع في العرض
٥١	موضع القطع في العرض
٥٢	موضع القطع في العرض
٥٣	موضع القطع في العرض
٥٤	موضع القطع في العرض
٥٥	موضع القطع في العرض
٥٦	موضع القطع في العرض
٥٧	موضع القطع في العرض
٥٨	موضع القطع في العرض
٥٩	موضع القطع في العرض
٦٠	موضع القطع في العرض
٦١	موضع القطع في العرض
٦٢	موضع القطع في العرض
٦٣	موضع القطع في العرض
٦٤	موضع القطع في العرض
٦٥	موضع القطع في العرض
٦٦	موضع القطع في العرض
٦٧	موضع القطع في العرض
٦٨	موضع القطع في العرض
٦٩	موضع القطع في العرض
٧٠	موضع القطع في العرض
٧١	موضع القطع في العرض
٧٢	موضع القطع في العرض
٧٣	موضع القطع في العرض
٧٤	موضع القطع في العرض
٧٥	موضع القطع في العرض
٧٦	موضع القطع في العرض
٧٧	موضع القطع في العرض
٧٨	موضع القطع في العرض
٧٩	موضع القطع في العرض
٨٠	موضع القطع في العرض
٨١	موضع القطع في العرض
٨٢	موضع القطع في العرض
٨٣	موضع القطع في العرض
٨٤	موضع القطع في العرض
٨٥	موضع القطع في العرض
٨٦	موضع القطع في العرض
٨٧	موضع القطع في العرض
٨٨	موضع القطع في العرض
٨٩	موضع القطع في العرض
٩٠	موضع القطع في العرض
٩١	موضع القطع في العرض
٩٢	موضع القطع في العرض
٩٣	موضع القطع في العرض
٩٤	موضع القطع في العرض
٩٥	موضع القطع في العرض
٩٦	موضع القطع في العرض
٩٧	موضع القطع في العرض
٩٨	موضع القطع في العرض
٩٩	موضع القطع في العرض
١٠٠	موضع القطع في العرض

صفحة رقم (٤)

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الرابع (٥ علامة)		
١٥٨	التجليخ الطولي	التجليخ الصافي	(٢)
	يكون عرض العرض أكبر من	يكون عرض العرض أكبر من	١
	طول الشوط	طول الشوط	
	سيعاين التغذية الطولية	يكتفى في هذه الحالة بالتغذية	٢
	لتغطية كامل الطول ومن ثم	العرضية للحكم في عمق	
	التغذية العرضية للحكم بعينه	القطع	
	القطع .		
٨ علامات			
			(ب)
١٢٧	اتحاد دوران المشغلة وقوس التجليخ في التجليخ الاسطوانى الخارجى		
	(٣ علامات)		
١٧٤			(٤) ١. ٢
١٢٢			٢. ٤
١١٤			٣. ٢
١٠١			٤. ٢
١٦٦			٥. ٢
١٥٤			٦. ٢
١٢٥			٧. ٢
	(٧ × ٥ علامة)		