

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / التكميلي

(وثيقة محمية/محمود) $\frac{3}{2}$ س

المبحث: العلوم الصناعية الخاصة (اللحام وأشغال المعادن)/الورقة الأولى (ف١) مدة الامتحان : ٠٠ : ٢
الفرع: الصناعي (خطة ٢٠١٩)
اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٠١٩/٠٧/٣١

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤)، علمًا بأن عدد الصفحات (٣).

السؤال الأول: (٥٠ علامة)

أ) تُعتبر الأجزاء التالية من مكونات آلة اللحام بالقوس الكهربائي المعدني المحجوب بالغاز (ميج). (١٦ علامة)
١- وحدة تغذية أسلاك اللحام.
٢- مشعل (فرد) اللحام.

المطلوب: ما وظيفة كل منها؟

(١٨ علامة)

ب) بيّن كيف تؤثر العوامل الآتية في عملية لحام النقطة:

١- شدة التيار الكهربائي المستخدم في اللحام.

٢- زمن اللحام.

٣- المقاومة الكهربائية لمرور التيار الكهربائي.

ج) في لحام الأنابيب ولمعرفة جودة اللحام ومدى مطابقته للمواصفات تُجرى عدّة اختبارات للحام، اذكرها.


(١٦ علامة)

السؤال الثاني: (٥٠ علامة)

(١٨ علامة)

أ) يُبين الشكل أدناه محطة اللحام بقوس التجسّتون المحجوب بالغاز (تيج).

المطلوب: اكتب مدلولات الأرقام المبيّنة على الشكل من (١-٦).



يتبع الصفحة الثانية/...

الصفحة الثانية

- (ب) هنك بعض السليبيات لطريقة اللحام بقوس التجستون (تيج)، اذكر أربعاً منها. (١٦ علامة)
- (ج) كيف يتم المحافظة على الإلكتروودات في لحام النقطة؟ (١٦ علامة)

السؤال الثالث: (٥٠ علامة)

- (أ) بين كيف يتم تشغيل قوس البلازما للحصول على القطع. (٩ علامات)
- (ب) علّل كلاً مما يأتي:
- ١- تستخدم في عملية اللحام بالقوس الكهربائي (ميج) غازات لعزل منطقة اللحام عن الهواء المحيط.
 - ٢- يتم اختيار غاز ثاني أكسيد الكربون بوصفه غازاً حاجباً عند لحام الفولاذ وسبائكها في لحام القوس الكهربائي المعدني (ميج).
 - ٣- قيل لحام الأنابيب تثبت القطع المراد لحامها بوضع سلك بين القطعتين.

(ج) يتكون هذا الفرع من (٥) فقرات، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة، وضع إشارة (✓) أمام الفقرة الصحيحة، وإشارة (X) أمام الفقرة الخاطئة. (١٥ علامة)

- ١- () تتناسب سرعة اللحام طردياً مع شدة تيار اللحام في لحام القوس الكهربائي المعدني (ميج).
- ٢- () تستخدم القطبية المستقيمة في لحام (تيج) عند لحام الحديد والفولاذ غير القابل للصدأ والنحاس عندما يكون مختلف السمك.
- ٣- () تستخدم طريقة التبريد بالهواء في لحام (تيج) عندما تكون شدة تيار اللحام أكثر من (٢٠٠) أمبير.
- ٤- () تتكوّن دورة لحام النقطة من أربع مراحل هي مرحلة الضغط، اللحام، التوقف، الفصل أو الانتهاء.
- ٥- () عندما تتعرض الأنابيب لتأثير قوة التثني فتتولد إجهادات الشدّ دون غيرها.

(د) منظّم الغاز هو أحد مكونات محطة اللحام بقوس التجستون المحجوب بالغاز، والمطلوب:

- ١- أين يتم تركيبه؟
- ٢- لماذا يستخدم؟
- ٣- اذكر فوائد منظّم الغاز.
- ٤- يرتبط مقدار تدفق الغاز في المنظّم بعدة أمور، اذكر أربعة منها.

يتبع الصفحة الثالثة/...

الصفحة الثالثةالسؤال الرابع: (٥٠ علامة)

- أ (٢٠ علامة) عَدَّ خمسًا من مزايا اللحام بالقوس الكهربائي المعني المحجوب بالغاز (ميج).
- ب) يُراد نثي أنبوب من النحاس قُطره (١٨) مم، حدّد نوع أداة النثي المناسبة لنثي الأنبوب. (١٢ علامة)
- ج) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها. (١٨ علامة)
- ١- اسم معدن سلك اللحام المستخدم في لحام (الميج) القوس الكهربائي المعني المحجوب بالغاز الذي يحمل الرمز (ER4043) هو:
- أ (الفولاذ الكربوني ب) الألمنيوم ج) الفولاذ المقاوم للصدأ د) النحاس
- ٢- يُعتبر التغلغل غير الكامل أحد العيوب المحتملة عند اللحام بقوس التجسّتون المحجوب بالغاز وأحد أسبابه هو:
- أ) سرعة اللحام بطيئة ب) الغاز الحاجب غير كافٍ ج) سرعة اللحام عالية د) قوس كهربائي قصير
- ٣- يكون وضع الأنابيب في لحام (5G):
- أ) عمودي ب) أفقي ج) أفقي متحرك د) بزاوية ٦٠°
- ٤- يستخدم إلكترود اللحام بالرمز (E6010) في لحام خط:
- أ) الجذر والتعبئة ب) التعبئة ج) التغطية د) الجذر
- ٥- تُعتبر طريقة الانتقال بالقطرات من طرق انتقال المعدن عند لحام الصفائح المعدنية سُمك (٣) مم في اللحام بالقوس الكهربائي المحجوب بالغاز ويستخدم فقط في الوضع:
- أ) الأرضي ب) الأفقي ج) العمودي د) فوق الرأس
- ٦- من مزايا اللحام بالقوس الكهربائي المعني المحجوب بالغاز:
- أ) قلة الشرر المتطاير ب) اللحام غير متصل على طول خط اللحام وكثرة العيوب الناتجة عن التوقف وبدء اللحام ج) صعوبة اللحام في جميع الأوضاع د) تلوث خط اللحام بطبقة البودرة

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩

صفحة رقم (١)

وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

المبحث : علم النبات في المملكة العربية السعودية ورقم الورق ١٥

الفرع : الصناعي

مدة الامتحان : $\frac{3}{2}$ ساعة

التاريخ : ٧/٧/٢٠١٩

الإجابة النموذجية :

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الأول : ٥ علامات

فرع (م) (١٦ علامة) 2×4

٢٢ وحدة تغذية اسلاك للجم . وظفتها دفع سلك للجم فبالك
(٤ علامات) كبل اللجم الى حقل اللجم وادخاله
الى منطقة للجم .

٢٣ صقل (خرد) للجم : وظيفة وادخاله التيار الكهربي وسلامه
(٤ علامات) اللجم والغاز الحاقب الى منطقة للجم .

فرع (ن) (١٨ علامة) 3×3

٢٤ يثره التيار الكهربي المتغير في اللجم : زيادته تؤدي الى توليد
(٣ علامات) كمية أكبر عند زيادته

٢٥ زحف اللجم : تؤدي زيارة زحف اللجم الى زيادة مساحة سطح
(٣ علامات) التلامس وخفض مقاومته وفتح مساحة منطقة للجم
المقاومة الكهربية لحوي التيار الكهربي ، تؤدي لمقاومة اللجم باسمه
(٢ علامات) في شدة التيار الكهربي العالي في مناطق زحف اللجم
الناجمه

فرع (د) (١٦ علامة) 2×4

٢٥٥ انواع الاختبارات :

٢٥٦ ١- الاختبارات البصرية .

٢- الاختبارات المغناطيسية .

٣- اختبارات التردد والرنج .

٤- اختبارات الضغط .

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الثاني : (٥٥ عربة)
١٠٧	<p>فرع (٩) (١٨ عربة) 3×6</p> <p>أجزاء محطة للحم .</p> <p>١. آلة اللحم .</p> <p>٢. وحدة تبريد</p> <p>٣. مضخة (مضخة فرد) للحم</p> <p>٤. مضخة التآريض (الأرضي)</p> <p>٥. اسطوانة الغاز</p> <p>٦. منظم الغاز</p>
١٠٦	<p>فرع (٥) (٨٦ علامات) 4×4</p> <p>عشرون اللحم ليعود التبخير : (المطبخ أربعة فقط)</p> <p>١. عملية اللحم ليعود التبخير تؤدي أدنى من عملية اللحم بالفرن بالسرور</p> <p>٢. تغذية أقل بلبه للحم</p> <p>٣. حاجة إلى تركيز كل من السور ولعده معاً في فور تبريد</p> <p>٤. الأربعة لتبعه أقرى من باقي عمليات اللحم بالطور الأقرى</p> <p>٥. تتطلب تجهيزاً أعلى عالية كلفة بالإضافة إلى كلفة الغاز وهي عملية كلفة وغر حديدية تجارياً وخصوصاً عند لحم لتقطع السخلة</p> <p>٦. تتأثر منقعة اللحم المنقعة بحمية نفاذ لحم بقوة الرياح ولذا من كمنابع إلى حمايه وخصوصاً في مواقع العمل</p>
٢٢٧	<p>فرع (٥) (١٩ علامات)</p> <p>١. التأكد من صلاحية نظام التبريد</p> <p>٢. المحافظة على الألكتروان من الأوجاع والمواد لعالقه</p> <p>٣. عدم استخدام المطرقة المعدنية في لضرب على الألكتروان</p>

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الثالث ! (٥ علامات)
١٤	<p>١- اشرح كيف يتكون المطر في الغيوم؟ (٥ علامات)</p> <p>٢- اشرح كيف يتكون السحب؟ (٥ علامات)</p> <p>٣- اشرح كيف يتكون الضباب؟ (٥ علامات)</p> <p>٤- اشرح كيف يتكون الندى؟ (٥ علامات)</p> <p>٥- اشرح كيف يتكون الصقيع؟ (٥ علامات)</p> <p>٦- اشرح كيف يتكون الثلج؟ (٥ علامات)</p> <p>٧- اشرح كيف يتكون البرق؟ (٥ علامات)</p> <p>٨- اشرح كيف يتكون الرعد؟ (٥ علامات)</p> <p>٩- اشرح كيف يتكون المطر؟ (٥ علامات)</p> <p>١٠- اشرح كيف يتكون الثلج؟ (٥ علامات)</p>

٢٨	<p>١- اشرح كيف يتكون المطر؟ (٥ علامات)</p> <p>٢- اشرح كيف يتكون السحب؟ (٥ علامات)</p> <p>٣- اشرح كيف يتكون الضباب؟ (٥ علامات)</p> <p>٤- اشرح كيف يتكون الندى؟ (٥ علامات)</p> <p>٥- اشرح كيف يتكون الصقيع؟ (٥ علامات)</p> <p>٦- اشرح كيف يتكون الثلج؟ (٥ علامات)</p> <p>٧- اشرح كيف يتكون البرق؟ (٥ علامات)</p> <p>٨- اشرح كيف يتكون الرعد؟ (٥ علامات)</p> <p>٩- اشرح كيف يتكون المطر؟ (٥ علامات)</p> <p>١٠- اشرح كيف يتكون الثلج؟ (٥ علامات)</p>
----	--

٣٩	<p>١- اشرح كيف يتكون المطر؟ (٥ علامات)</p> <p>٢- اشرح كيف يتكون السحب؟ (٥ علامات)</p> <p>٣- اشرح كيف يتكون الضباب؟ (٥ علامات)</p> <p>٤- اشرح كيف يتكون الندى؟ (٥ علامات)</p> <p>٥- اشرح كيف يتكون الصقيع؟ (٥ علامات)</p> <p>٦- اشرح كيف يتكون الثلج؟ (٥ علامات)</p> <p>٧- اشرح كيف يتكون البرق؟ (٥ علامات)</p> <p>٨- اشرح كيف يتكون الرعد؟ (٥ علامات)</p> <p>٩- اشرح كيف يتكون المطر؟ (٥ علامات)</p> <p>١٠- اشرح كيف يتكون الثلج؟ (٥ علامات)</p>
----	--

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثاني (د) (تد) علام

١٢٥

١) بركت كما صرنا له طوائف لولا لم سنفرأكون العجز من
 ٢) ستمأ نتم الفناز، ومخفية لهن الأ ~~والله الفناز~~
 الكشعة من الأ - طوائف لهن لسا الكشعة من الأ

٣) عوارض

١- أطراف ريشة الفناز، انكسر الدم ذ جلا - م ١١ -

٢) عجز ريش الفناز الإ من الأ

٣) ريش الفناز الظاهر للعل

٤) خنجر العجز ريشة الفناز، انكسر ريشة طوائف الفناز

التي لها لفظ العجز (د)

٤) الفناز وهو الفناز

١- له قلم العجز

٢- ريشة العجز

٣) قلم الفناز (الفناز)

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الرابع : (٥٥ علامة)
٥٥	فرع (٢) (٣٠ علامة) $\times 5$ مع أي قسم من الأجزاء
١٦	١. لا تتطلب حيازة عالية للقيام بأعمال للكم ٢. إمكانية استخدام تيار منخفض للكم لسرعات صغيرة. ٣. سهولة التحكم بالتيار الكهربائي. ٤. التردد المنخفض قليل نسبياً. ٥. سهولة التحكم في الأوضاع صحيحة ٦. إمكانية عمل خطوط طويلة. ٧. عدم الحاجة من التبريد. ٨. اللكم متصل مع طول خط للكم. ٩. سرعة انجاز عملية للكم. ١٠. عموره قليلة نتيجة لتوقف أو لبدء. ١١. انخفاض لتأثيرات الحرارة بسبب سرعة للكم. ١٢. تجهيز وصول للكم بزوايا حادة بسبب خاصية لتفاعل الجسيمات.
٢٨٥	فرع (٥) (٣٠ علامة) $\times 6$ أداة لتفكيك البنية
٤٥	١. ب. اللانسيوم
١٥٢	٢. د. سرعة للكم عالية
٢٤٨	٣. ب. أفتي
٢٥١	٤. م. قط لجذر
٣٦	٥. م. الوضع الأرضي
	٦. م. قلة التردد العالي