

## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٧ / الدورة الصيفية

[وثيقة محمية/محدود]

المبحث : علوم صناعية خاصة (صيانة الآلات المكتبية) / م ٣  
الفرع : الصناعي (خطة قديمة)  
مدة الامتحان : ٣٠ : ١ : ٣  
اليوم والتاريخ : الأحد ٢٠١٧/٧/٩

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها ( ٤ ) ، علماً بأن عدد الصفحات ( ٢ ) .

السؤال الأول: (١٥ علامة)


أ ) اذكر الخطوات المتبعة لعمل وتشغيل آلات التجليد التي تعمل بالكبس. (٨ علامات)

ب) ما الأجزاء الرئيسة التي تتكون منها حافظات الورق الآلية؟ (٧ علامات)

السؤال الثاني: (١٥ علامة)

أ ) للشكل المجاور، أجب عن الآتي: (٧ علامات)

- ١- ماذا يمثل هذا الشكل؟
- ٢- سمِّ الأجزاء من (١-٥).



ب) لمجموعة تغذية الورق في جهاز قلب الصورة ، ما وظيفة كل من الأجزاء الآتية: (٨ علامات)

- ١- قابض اسطوانات التغذية العكسية.
- ٢- مستنات نقل الحركة.
- ٣- اسطوانة تغذية الورق.
- ٤- اسطوانات النقل الثانوية.

ج) اشرح طريقة عمل جهاز التقييم الآلي العكسي. (١٠ علامات)

يتبع الصفحة الثانية ....

## الصفحة الثانية

### السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

- أ) اذكر أنواع عدادات الصور الملحقة بآلات التصوير. (٦ علامات)
- ب) اذكر سبعة من مكونات آلة التجليد التي تعمل على الرولات الجيلاتينية. (٧ علامات)
- ج) اذكر سببين من الأسباب المحتملة لحدوث كل من الأعطال الآتية:  
١- جهاز التقييم الآلي يسحب أكثر من ورقة.  
٢- مبيئات الإشارة لا تُضيء في جهاز التقييم الآلي.  
٣- تحشير الورق في جهاز قلب الصورة.  
٤- حافظه الورق الآلية لا تعمل نهائياً. (١٢ علامة)

### السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

- أ) لآلة إتلاف الوثائق، ما وظيفة كل من الأجزاء الآتية:  
١- شفرات التقطيع.  
٢- الحلقات الزنبركية.  
٣- مفاتيح وقواطع الأمان.  
٤- مجس دخول الورق. (١٢ علامة)
- ب) للوحة تشغيل جهاز الفرز، أجب عن الآتي:  
١- ما وظيفتها؟ (٩ علامات)
- ٢- اذكر أسماء المفاتيح والمبيئات المكونة لها. (٤ علامات)
- ج) اشرح طريقة عمل آلة إتلاف الوثائق. (٤ علامات)

﴿ انتهت الأسئلة ﴾



## السؤال الثاني : (٥٥ علامة)

رقم الصفحة  
في الكتاب

٢) مجموعة ذراع (قصب) الدفع لجهاز الفرز .

٣) (الجزء ١) ذراع الدفع . (٥) المطارة المسننة .

٤) محرك ذراع الدفع (٤) عجبات وضع ذراع الدفع .

٥) مائظ الصدم (٧ علامات)

٦) (١) قاييم اسطوانات التغذية العكس : تصيح نقل الحرك الى الالات

٧) والازرار المحرك في مجموع تغذية الورق .

٨) مستات نقل الحرك : نقل الحرك الى القاييم واسطوانات

نقل الورق في جهاز قلب الصورة .

٩) اسطوان تغذية الورق : سحب الورق بالامكان .

١٠) اسطوانات النقل الثاني : نقل الورق من مكان الى آخر

داخل جهاز قلب الصورة (٨ علامات)

١١) طريقة عمل جهاز التليغ الالات العكس : بعد تشييل الجهاز تحت

١٢) عجبات السحب الوتيف الاصلية من هيبه وضع القائق الاصلية وتقوم وحدة

١٣) التغذية باساليها الى الطاولة الزماجم في آلة التحرير وبعد الانتهاء من

مرحلة التعريف الصوتي تلتقط وحدة الافراج الوتيف وتوجهها كوتقاط

النقل ، الذي يدورن جعل الوتيف وينقلها الى وحدة عكس الاتجاه

(وحدة قلب الوتيف) بحيث تلتقط اسطوان عكس الاتجاه ، التي تصيدها ثانية

بعد قلبها الى قساط النقل ، ومن ثم يعيدها قساط النقل الى الطاولة الزماجم

دون الحاجة الى المرور من وحدة التغذية ، وبعد الانتهاء من مرحلة

التعريف الصوتي تلتقط وحدة الافراج هذه الوتيف وتوجهها ثانية

كوتقاط النقل ، وعندما نقل الوتيف الى اسطوان عكس الاتجاه

تضبط ذراع عكس الاتجاه على بلاستيك عكس الاتجاه ، مما يسمح

لاسطوان الكروج من القاطيا وسحبها الى صينية الكروج .

(١٠ علامات)

رقم الصفحة في الكتاب	
	٣ : ( ٢٥ علامه ) ( ٨ ) انواع العدادات ( ١ ) العدادات الميكانيكية ( الشخصية )
١٨	( ٢ ) العداد ذو الأرقام السريه ( المنظم الرقيم )
	( ٣ ) العداد ذو البطاقات المنظم ( ٦ عدسات )
	( ٤ ) مكونات آلة التجميع التي تعمل على الرولات المبدئية :
٧٤	( ١ ) مفتاح تشغيل ملفات التسخين .
	( ٢ ) مفتاح تشغيل المحرك .
	( ٣ ) مقبض عيار الضغط .
	( ٤ ) مقبض الحرارة .
	( ٥ ) رول الجيلاتين العلوي .
	( ٦ ) غطاء رول الجيلاتين السفلي .
	( ٧ ) ضطم الحرارة .
	( ٨ ) طاولة التعداد .
	( ٩ ) دليل التعداد .
	( ١٠ ) * المطلوب سبع نقاط فقط ( ١ )
١٣	( ١ ) ( ١ ) - الورق رطب ( ٢ ) - تأكل الطوائف المعاصرة ( ٣ ) - الجهاز غير مشبك في مكانه الصحيح .
٢٠	( ١ ) ( ١ ) - عطل كهر بائي ، ٣ - عطل في وحدة التحكم المركزي ( ٢ ) - عطل في آلة التصوير .
٤١	( ٣ ) ( ١ ) - الجهاز غير مناسب للعمل مع آلة التصوير . ( ٢ ) - اختلاف الضغط بين اسطوانات النقل . ( ٣ ) - عطل في أحد المحيات .
	( ٤ ) ( ١ ) - التيار الكهربائي لا يصل إلى الكافيل .
١٦	( ١ ) ( ١ ) - باب الكافيل مفتوح . ( ٢ ) - عطل في لوح التحكم المركزي .
	( ٢ ) ( ١٢ علامه )
	* المطلوب فقط سبب كل عطل .

