


الملكه الهاشميه
وزاره التربية والتعليم
ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٧ / الدورة الشتوية

المبحث : الرسم الصناعي (التدفئة المركزية والأدوات الصحية) / م مدة الامتحان : ٢ ساعه

الفرع : الصناعي
اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠١٧/١٢/١٤

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٣).

السؤال الأول: (٢٠ علامة)

(١٠ علامات)

أ) ارسم الرموز الآتية المستخدمة في رسم مخططات أنظمة البحار:

١- مزود ماء المكثف.

٢- صمام كروي.

٣- صمام القدم.


٤- منظم تخفيف الضغط.

٥- مصيدة البحار ذات الدلو المقلوب.

ب) يبيّن الشكل أدناه المسقط الأمامي لكوع (٩٠°) يستخدم في أنظمة البحار الرئيسية. (الأبعاد بالمليمتر).

(١٠ علامات)

والمطلوب: ارسم هذا الكوع بمقاييس رسم (٢ : ١) مكبّرًا للضعف.



الصفحة الثانية

السؤال الثاني: (٣٠ علامة)

أ) يبيّن الشكل أدناه منظوراً أيزومترياً متساوياً ومتوازياً لجزء من شبكة مجاري هواء (أبعاده بالمليمتر).

(١٥ علامة)


المطلوب:

ارسم بمقاييس رسم (١ : ١٠٠)

وينظام الزاوية الأولى ما يلي:

١- المسقط الأمامي.

٢- المسقط الجانبي.




ب) يبيّن الشكل أدناه قطاعاً أمامياً مجمعاً ومسقطاً جانبياً لشد وصل، (أبعاده بالمليمتر).

تم تحميل هذا الملف من www.Earn2Be.com
ويوضح الجدول المرفق بيانات عن الأجزاء المكونة له.

(١٥ علامة)

والمطلوب: ارسم بمقاييس رسم (١ : ١) قطاعاً أمامياً للقطعة رقم (٣).

رقم القطعة	اسم القطعة	نوع المادة	العدد
١	صاملة شد الوصل	حديد	١
٢	فلنجة	حديد	١
٣	فلنجة الشد	حديد	١



يتبع الصفحة الثالثة


الصفحة الثالثة

سؤال الثالث: (٣٠ علامة)

الس

أ) اكتب في دفتر إجابتك مسميات رموز قطع الوصل الآتية والمستخدمة في رسم مخطوطات أنظمة الهواء الساخن:

(١٠ علامات)




ب) يبيّن الشكل أدناه مساقط وقطاعات للأجزاء المكونة لقطعة ميكانيكية، ويوضح الجدول المرفق بيانات عن هذه الأجزاء. (الأبعاد بالمليمتر).

(٢٠ علامة)

والمطلوب: ارسم بمقاييس رسم (١ : ٢) قطاعاً أمامياً مجمعاً لهذه الأجزاء.

الرقم	اسم القطعة	نوع المادة العدد
١	قطعة معدنية	فولاذ
٢	قطعة معدنية	فولاذ
٣	برغي	فولاذ
٤	صامولة	فولاذ





صفحة رقم (١)

وزارة التربية والتعليم
ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

المبحث : الرسم الصناعي / ٤٣

الفرع : الصناعي

مدة الامتحان: .. دس

التاريخ: ١٢/١٢/٢٠١٧

برخصة تركيز
والآلات الصناعيةرقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة النموذجية: السؤال الأول (٠٠ علامات)

$$٢ \text{ علامات} \times ٥ \text{ مرسوٰة} = ١٠ \text{ علامات}$$

١٠ علامات - ب

١٠

CWS


١ - حزمه ماء المكثف

١١



٢ - صمام كرومي

١٢



٣ - صمام القدرة

١٣

١٤

٤ - علائم تحضير الصنف

١٥

٥ - مصيدة التجار ذات الدلو المعلقة


٣٠

٦ - علامات

٧ - صفة الرسم وبيان المطلوب ٦ علامات

٨ - درجة الرسم لتصنيعها في حجم علامة

٩ - وضع الارتفاع علامة



تنزيل هذا الملف من موقع الزميل www.learn2el.net

LEARN 2 BE

www.learn2el.net

السؤال الثاني (٣.٣ كلام)

١٥ علامات

- صيغة رسم المساحة وسماكة الختم

- دقة الرسم (التفيد بقياس الرسم)

- ترتيب المساحة

- وضع الإيمار


٨٨

$$3 \times 2 = 6 \text{ علامات}$$


$$5 \times 2 = 4 \text{ علامات}$$

علامات

٣ علامات



الامامي



الجانبي

١٥ علامات

- صيغة الرسم وسماكة الخطوط ودقة الرسم (التفيد بقياس الرسم)


٨ علامات

- دقة الرسم (التفيد بقياس الرسم)

٣ علامات

- صيغة الترتير ودقة

٤ علامات



١٥<



تم تحميل هذا الملف على www.awazel.com

السؤال الثالث (٤، ٣ عدده)

١٠ علامات

(٢) اعدمات

٧٧

١- معلم خنزير المخرب (المودع)

٧٨

٢- صعود عائلة طيارات الهوا

٣- صعود كهربائي طيارات الهوا

٤- قطع حبر دعاء راجع

طا

٥- نسبة

(٣) فـ ٢ علامة

١٣١

٦ علامات

٦- صورة البجع ونائمه

٤ علامات


٧- دابة الرجم (التفنيد بالكرم)

٣ علامات

٨- سبعة أسماء بمعنى الصالحة

٤ علامات

٩- المزينة



رسالة : يمكن وصف الصورة على النحو التالي:
 www.321et.com موقع الأول التعليمي